



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Белорецкий межрайонный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и
профилактической работы
ул. М. Гафури, 39, г. Белорецк,
Республика Башкортостан, 453501
Телефон, факс: (34792) 3-13-26
E-mail: bel.nadzor@mail.ru

28.06.2018 № 608-2-7-61
На № 20 от 02.04.18

Заведующему
МДОБУ детский сад № 5
г. Белорецк
МР Белорецкий район РБ

Гатиятуллина О.Ю.

453500, Республика Башкортостан,
г. Белорецк, ул. Гафури, 30

В соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 19 марта 2018 г. № 16 государственным инспектором Белорецкого и Бурзянского районов по пожарному надзору Акбулатовым Раилем Рамилевичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания объекта дошкольного образования, категория риска – высокий риск (2 класс) – Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 5 «Ромашка» г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, расположенного по адресу (-м): 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Гафури, д.30.

По результатам проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности и Вам выдано предписание об их устранении N 16/1/20 от 19.04.2018 (далее – Предписание).

Согласно п. 7 Предписания предложено подвал здания детского сада оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации в соответствии с Приложением А (обязательное), таблица А.1 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".

Между тем изучением представленной Вами проектной документацией объекта защиты (Проектная документация. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. К-11-14/2011-26 ПБ) установлено, что здание детского сада

по пожарной и взрывопожарной обстановке относится к категории «Д», кроме помещения электрощитовой, расположенной в техподполье, относящаяся к категории «Г». Также в техподполье согласно экспликации размещаются венткамеры, помещение водоподготовки и водомерный узел. В ходе проверки, размещение в техподполье иных технических, производственных и складских помещений не обнаружено, указанные помещения эксплуатируются без постоянного пребывания людей.

В соответствии с п. А4 прил. А (обязательное) СП 5.13130.2009 в зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.

В связи с чем, подвал здания (техподполье) оборудовать системами автоматической пожарной сигнализации не требуется. Пункт 7 Предписания предложен к исполнению необоснованно и отменяется на основании пп. е) п. 10 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 N 290.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения Вы в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

Начальник отдела – главный государственный инспектор Белорецкого и Бурзянского районов по пожарному надзору



Р.Ф. Маликов