


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«21» августа 2024 г., 02240061000211855688
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Давлекановский МОНДиПР**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» сентября 2024 г., 10 час. 00 мин. № 2408/347-02/158-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Давлеканово, ул. Красногвардейская, 3Б

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 14 » августа 2024 г., № 2408/347-02/158-В/РВП, учетный номер проверки 02240061000211855688.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Байков Альмир Ирекович – старший инспектор Давлекановского МОНДиПР (государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору)
- Курбангалиев Фларит Ришатович – заместитель начальника Давлекановского МОНДиПР (заместитель главного государственного инспектора Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору)
- Валешин Эдуард Ирекович – дознаватель Давлекановского МОНДиПР (государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору)
- Латыпов Денис Динарович – инспектор Давлекановского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Башкортостан, р-н Чишминский, с Шингак-Куль, ул Школьная дом 3

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

СОШ С. ШИНГАК-КУЛЬ ИНН 0250006830, адрес регистрации юридического лица: Респ Башкортостан, р-н Чишминский, с Шингак-Куль, ул Школьная, Дом 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» сентября 2024 года, 10 час. 00 мин.
по «10» сентября 2024 года, 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

08 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В здании на 2 этаже помещениях без естественного проветривания при пожаре не оборудовано системой вытяжной противодымной вентиляции - ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. В, Ж п. 7.2 СП 7.13130.2013. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 18.11.2024
2. В библиотеке допускается применения несертифицированных аппараты защиты электрических цепей (удлинители) - ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 35 г) и), п. 118 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 18.11.2024
3. Дверь в помещение архива не противопожарная 2-го типа - ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл. 23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.5.7 СП 4.13130.2013.. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 18.11.2024
4. В здании на 2 этаже дверь в коридоре не имеют устройств самозакрывания - ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 18.11.2024
5. В чердаке отсутствует система пожарная сигнализация (СПС) - ст. 4, 54, 91 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 486.1311500.2020, табл. 1, п. 9.1.. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 18.11.2024
6. В здании левого крыла под лестничным маршем допускается складирование и хранение горючих материалов, чем нарушены требования подпункта «к» пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479. . Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:
18.11.2024

7. В здании на 2 этаже правого крыла (начальных классов) отсутствует второй эвакуационный выход - в нарушении ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008, № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

8. В здании 1 этажа правого крыла (начальных классов) помещениях без естественного проветривания при пожаре не оборудовано системой вытяжной противодымной вентиляции - ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. В, Ж п. 7.2 СП 7.13130.2013.. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

9. В здании на 1 этаже правого крыла (начальных классов) двери помещений выходящие в коридор на пути эвакуации в открытом состоянии заужают нормативную ширину прохода. ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

10. В здании 1 этажа правого крыла (начальных классов), основного выхода отсутствуют ограждения (поручни) - ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

11. Отсутствует круговой подъезд к зданию - ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8 СП 4.13130.2013. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

12. В здании выход на чердак люк не противопожарная (металлическая 0,6х0,5 м.) - ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.7 СП 4.13130.2013. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

13. На территории организации отсутствует наружное противопожарное водоснабжение для тушения пожаров. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 62. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

14. В здании правого крыла (начальных классов) ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке менее 1,2 м. (факт. 0,92 м.) - п. 4.3.3, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

15. В здании допущена отделка внешних поверхности наружных стен из материалов неизвестными показателями пожарной опасности, а так же отсутствует информация о показателях пожарной опасности материалов примененных для фасадной системы - в нарушении ч. 11, ст. 87 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Шингак-Куль, ул. Школьная, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 11, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, фасадные системы не должны распространять горение.


Срок устранения нарушения:

18.11.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Дознаватель Давлекановского МОНДиПР (государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору)
Валешин Эдуард Ирекович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Валешин Эдуард Ирекович - Дознаватель Давлекановского МОНДиПР (государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору), телефон: 883479731922, e-mail: ogpn.chishmi@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» 20__ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

