

Муниципаль бюджет дөйөм белем биреү
учреждениелы
«Иглин ауылынын 3-сө һанлы урта
дөйөм белем биреү мәктәбе»
Башкортостан Республикаһы
Муниципаль районынын Иглин районы



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3
село Иглино» Муниципального района
Иглинский район
Республики Башкортостан

улица Горького дом 45, село Иглино, Иглинский район, Республика Башкортостан, 452410,
телефон (34795) 2-11-45, soh3@mail.ru
ОКПО 45316195, ОГРН 1020200884076, ИНН/КПП 0224006351/022401001

23.04.2024 № 94
На _____ № _____

Начальнику МКУ Отдела образования
Администрации Муниципального района
Иглинский район
Ш. Р. Габдуллину

Уважаемый Шамиль Робисович!

Администрация МБОУ СОШ №3 с. Иглино просит Вас оказать содействие о
выделении денежных средств для устранения нарушений требований пожар-
ной безопасности:

№ пред- пи- сания	Вид нарушения обязательного требо- вания пожарной безопасности с указа- нием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безопасности, тре- бования которого(ых) нарушены
1	2	3
1	Полы на путях эвакуации в общих ко- ридорах отделаны горючим материа- лом – линолеумом	П. 6.25* СНиП 21-01-97* (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе)
2	В спортзале устроен балкон из неза- щищенных металлических конструк- ций	ст. 58 ч.2 «Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимо- сти от степени огнестойкости зданий, сооружений и строений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону» Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический ре- гламент о требованиях пожарной безопасности п. 5.18* СНиП 21-01-97* Пожарная безопас- ность зданий и сооружений «Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости

		согласно таблице 4*».
3	Не обеспечен предел огнестойкости металлических несущих балок площадок и косоуров маршей лестничной клетки в пристрое столовой	ст. 58 ч.2 «Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий, сооружений и строений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону» Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 5.18* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений «Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*».
4	Не обеспечено противопожарное водоснабжение объекта	СНиП 2.04.02-84 п.2.11, 2.13, табл. 6 (Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным)
5	Отсутствует ограждение кровли здания в соответствии с ГОСТ 25772	п. 8.11 СНиП 21-01-97* (В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок)
6	Складское помещение, расположенное на втором этаже не отделено от остальной части здания дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	ст. 4 п. 3, ст. 88 п. 1 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.
7	Люк выхода на чердак не противопожарный, отсутствует сертификат	Осн.: п. 8.4 СНиП 21-01-97* (В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.)
8	Здание школы не оборудовано молниезащитой	Осн.: ст. 4, 50 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

		СО 153.34.21.122-2003
9	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего акта испытаний	Осн.: п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. N 390 (Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.)

Директор



Ахатова Г.С.