

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» августа 2025 г., 02250061000218961317

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Дюртюлинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«10» сентября 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2508/004-02/167-В/ДВП

(дата и время составления предписания)

Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Большевикская, д. 38Б

(место составления предписания)

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «20» августа 2025 г., № 2508/004-02/167-В/ДВП, учетный номер проверки 02250061000218961317.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Галин Артур Ильфатович – старший инспектор Дюртюлинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (Государственный инспектор Дюртюлинского, Илшевского, Бакалинского, Кушнаренковского и Чекмагушевского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителем группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При наличии инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была произведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемым лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Башкортостан, р-н Кушнаренковский, с Шарипово, ул Султанова, Дом 3

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) возникновения места объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ МАНСУРА СУЛТАНОВИЧА КИРЕЕВА СЕЛА ШАРИПОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 0234003127, адрес регистрации юридического лица: 452251, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, КУШНАРЕНКОВСКИЙ, С. ШАРИПОВО, УЛ. СУЛТАНОВА, ДОМ №3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «09» сентября 2025 года, 12 час. 50 мин.

по «09» сентября 2025 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 10 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению контрольного (надзорного) предписания)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматической системы передачи извещений о пожаре в здании школы (ПАК "Стрелец-Мониторинг") (далее - СПИ) привлечен индивидуальный предприниматель (ИП Гайнутдинов Э.В.), имеющий лицензию, действие которой приостановлено. Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
 Нарушенное обязательное требование:
 К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 Срок устранения нарушения:
 10.09.2026
 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Привлечь к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматической системы передачи извещений о пожаре здания организацию или индивидуального предпринимателя, имеющего специальное разрешение (лицензию)
 Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Договор, заключенный со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем, на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической системы передачи извещений о пожаре здания
2. Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, в соответствии с которой смонтирована автоматическая установка пожарной сигнализации в здании школы (документы не представлены). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
 Срок устранения нарушения:
 10.09.2026
 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Разработать и утвердить в установленном порядке проектную документацию, в соответствии с которой смонтирована автоматическая установка пожарной сигнализации в здании
 Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Проектная документация, в соответствии с которой смонтирована автоматическая установка пожарной сигнализации в здании
3. При установлении требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (документы не представлены). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
 Нарушенное обязательное требование:
 В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости.
 Срок устранения нарушения:
 10.09.2026
 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить хранение на объекте защиты документации, подтверждающей пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов
 Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов
4. Чердак здания школы не защищен системой пожарной сигнализации (далее - СПС) (п. 4.4 СП 486.1311500.2020).
 Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
 Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оборудовать чердак здания системой пожарной сигнализации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Договор на выполнение монтажных работ, рабочая документация на СПС, техническая документация заводов-изготовителей технических средств пожарной сигнализации, технологические карты на выполнение монтажа технических средств СПС или линий связи

5.

При отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации СПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей (далее - СОУЭ) правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний указанных систем. Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей здания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, подтверждающая ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей здания

6.

На втором этаже в правом крыле здания школы на остекленных дверях лестничной клетки не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери (п. 7.1.8 СП 1.13130.2020, п. 8.2.6 СП 1.13130.2009). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть на 2 этаже в правом крыле здания школы на остекленных дверях лестничной клетки защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

7.

Помещение кабинета технологии в здании школы не оснащено СПС (п. 3, приложение № 1 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464, п. 4.4 СП 486.1311500.2020). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оснастить СПС помещение кабинета технологии в здании школы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Договор на выполнение монтажных работ, рабочая документация на СПС, техническая документация заводов-изготовителей технических средств пожарной сигнализации, технологические карты на выполнение монтажа технических средств СПС или линий связи

8.

В здании школы подвальный этаж используется для хранения мебели и других предметов. Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Устранено

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Не использовать подвальный этаж в здании школы для хранения мебели и других предметов

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

9. Эвакуационный выход из помещений подвального этажа здания школы не обособлен от общей лестничной клетки в правом крыле здания. Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предусматривать всдушими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания.

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть обособленный от общей лестничной клетки здания школы эвакуационный выход из помещений подвального этажа

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

10. В здании школы с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (истек срок хранения (годности) указанных средств). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 30 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (с учетом сроков их годности) на каждого дежурного (при их наличии).

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В здании школы с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

11. Здание гаража не оснащено СПС (п. 3, приложение № 1 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Здание гаража оснастить СПС

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Договор на выполнение монтажных работ, рабочая документация на СПС, техническая документация заводов-изготовителей технических средств пожарной сигнализации, технологические карты на выполнение монтажа технических средств СПС, линий связи

12. В ходе визуального осмотра прибора приемно-контрольного пожарного марки «Сигнал-20» (далее - ППКП), расположенного в фойе на первом этаже здания школы, было установлено, что линии связи №№ 2-20 находятся в отключенном состоянии. При попытке перевода данных линий связи в дежурный режим, не удалось осуществить активацию двух из них. Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
 Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
 Срок устранения нарушения:
 10.09.2026
 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Перевести линии связи №№ 2-20 ППКП, расположенного в фойе на первом этаже здания школы, во включенное состояние
 Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
13. Электропроводка СПС и СОУЭ в здании школы не соответствует нормам (п. 4.5, 4.6 СП 6.13130.2009, п. 6.2, 6.3 СП 6.13130.2021). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций
 Срок устранения нарушения:
 10.09.2026
 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Привести в соответствие нормам электропроводку СПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании школы
 Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Договор на выполнение монтажных работ, рабочая документация на СПС, техническая документация заводов-изготовителей технических средств, технологические карты на выполнение монтажа технических средств и линий связи
14. В здании школы в помещении спортзала около выхода в коридор сломано крепление пожарного извещателя пламени, установленного на стене. Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
 Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
 Срок устранения нарушения:
 10.09.2026
 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Закрепить пожарный извещатель пламени, установленный на стене в здании школы в помещении спортзала около выхода в коридор
 Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
15. СПС не во всех случаях формирования сигнала «Пожар» сформировала команду на управление и включение технических средств СОУЭ (п. 3.3 СП 3.13130.2009). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
 Срок устранения нарушения:
 10.09.2026
 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Привести СПС и СОУЭ в работоспособное состояние
 Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
16. В кабинете технологии на первом этаже здания школы звуковые сигналы СОУЭ не обеспечили общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (общий уровень звука с сигналами СОУЭ – 68 дБА) (п. 4.1

СП 3.13130.2009). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В кабинете технологии на первом этаже здания школы обеспечить общий уровень звука звуковых сигналов СОУЭ не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

17.

В коридоре вблизи кабинета библиотеки на первом этаже здания школы звуковые сигналы СОУЭ не обеспечили общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (общий уровень звука с сигналами СОУЭ – 71 дБА) (п. 4.1 СП 3.13130.2009). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В коридоре вблизи кабинета библиотеки на первом этаже здания школы обеспечить общий уровень звука звуковых сигналов СОУЭ не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

18.

В помещении кабинета директора на втором этаже здания школы звуковые сигналы СОУЭ не обеспечили уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (уровень постоянного шума в помещении – 40 дБА, общий уровень звука с сигналами СОУЭ – 49 дБА) (п. 4.2 СП 3.13130.2009). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить уровень звука звуковых сигналов СОУЭ в помещении кабинета директора на втором этаже здания школы не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

19.

В помещении кабинета технологии на первом этаже здания школы звуковые сигналы СОУЭ не обеспечили уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (уровень постоянного шума в помещении – 48 дБА, общий уровень звука с сигналами СОУЭ – 61 дБА) (п. 4.2 СП 3.13130.2009). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить уровень звука звуковых сигналов СОУЭ в помещении кабинета технологии на первом этаже здания школы не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

20.

В помещении кабинета начальных классов на первом этаже здания школы звуковые сигналы СОУЭ не обеспечили уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (уровень постоянного шума в помещении – 52 дБА, общий уровень звука с сигналами СОУЭ – 54 дБА) (п. 4.2 СП 3.13130.2009). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности¹

Нарушенное обязательное требование:

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить уровень звука звуковых сигналов СОУЭ в помещении кабинета начальных классов на первом этаже здания школы не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

21. При имитации нарушения исправности линии связи СПС, путем снятия корпуса дымового пожарного извещателя (далее - ДПИ), установленного в фойе на первом этаже здания школы, на ППКП поступил сигнал «Пожар», сигнал «Неисправность» на ППКП не поступил. Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 5, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности¹

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Привести СПС в здании школы в работоспособное состояние

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

22. Во всех случаях формирования сигнала «Пожар» СПС, дверь, ведущая наружу из здания школы, расположенная вблизи поста охраны на первом этаже здания, оборудованная электромагнитным замком, не разблокировалась (п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности¹

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противоподной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить выдачу СПС инициирующих сигналов управления в СКУД (электромагнитный замок)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

23. Во всех случаях формирование сигнала «Пожар» СПС в здании школы осуществляется при срабатывании одного дымового пожарного извещателя (без процедуры перезапроса) (п. 6.5.1 СП 484.1311500.2020). Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить защиту от ложных срабатываний СПС здания школы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

24. Во всех случаях формирования СПС сигнала «Пожар», речевое оповещение СОУЭ отключилось до перевода ППКП в дежурный режим. Место выявления нарушения: МБОУ СОШ с.Шарипово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности¹

Нарушенное обязательное требование:

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

10.09.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить функционирование СОУЭ в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания
 Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурных элементов, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений об источнике обнаружения нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, требований документов, исполнению которых подлежит обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, подлежащего предметной проверке, срок устранения нарушения)

Старший инспектор Дюртюлинского межрайонного отдела
 надзорной деятельности и профилактической работы
 управления надзорной деятельности и профилактической
 работы Главного управления МЧС России по Республике
 Башкортостан (Государственный инспектор Дюртюлинского,
 Илишевского, Бакалинского, Кушнаренковского и
 Чекмагушевского районов по пожарному надзору) Галин Артур
 Ильфатович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

009F31803764C4C4C4A7A399C0773D018
 Выдана Галин Артур Ильфатович
 Действителен с 02.06.2025 по 26.08.2026

Галин Артур Ильфатович - Старший инспектор Дюртюлинского межрайонного отдела надзорной деятельности
 и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
 управления МЧС России по Республике Башкортостан (Государственный инспектор Дюртюлинского,
 Илишевского, Бакалинского, Кушнаренковского и Чекмагушевского районов по пожарному надзору), телефон:
 88(34787)3-05-01, e-mail: gpn_dyurtyuli@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
 представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ответственного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
 личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих
 дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном
 контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого
 портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

