

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 81/1/1

по устранению нарушений обязательных требований

пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» городского округа города Салават Республики Башкортостан
(МБОУ СОШ №23 ГО г. Салават РБ)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 81 от 22.05.2017 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» июня 2017 г. по «07» июля 2017 г. проведена плановая проверка, а также при производстве экспертиз с 10 часов 40 минут 22 июня 2017 года по 17 часов 00 минут 07 июля 2017 года.

Проверку провел государственный инспектор городов Салават, Ишимбай и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Полев Сергей Александрович в отношении объектов защиты: МБОУ СОШ № 23 городского округа город Салават РБ (юридический и фактический адрес: 453251, РБ, г. Салават, ул. Бочкарёва, 5).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по АХЧ МБОУ СОШ № 23 ГО г. Салават РБ Федосеевой Надеждой Артемовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	В актовом зале ширина эвакуационного выхода, предназначенного для эвакуации более 50 человек составляет 1м. (менее требуемой ширины в 1,2м), высота 1,82м. (менее требуемой высоты 1,9м.)	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.08.2018	
2.	Люки выхода на чердак выполнены не противопожарным	п. 8.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2018	
3.	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены на высоте менее 2 м. (фактическая высота составляет 1,7м.)	п. 5.5 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2018	

4.	На объекте отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управлением эвакуацией	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	01.08.2018	
5.	Эвакуационный выход из лестничного марша правого крыла не оборудован площадкой шириной не менее 1,5 ширины двери	(ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.5* СП 118.13330.2012)	01.08.2018	
6.	Провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре не проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов	п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»	01.08.2018	
7.	В кабинете № 27 (высота помещения менее 3,5м.) точечные дымовые извещатели установлены на расстоянии более 4,5 м от стен (фактическое расстояние 4,7 м)	п. 12.28, табл.5 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	01.08.2018	
8.	Настенные звуковые и речевые оповещатели расположены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	п. 3.17, 3.21 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п.4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.08.2018	
9.	При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателей, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: - в подсобном помещении на первом этаже уровень звука составил 50-52 дБА; - в кааб. № 21 уровень звука составил 55 дБА; - в кааб. № 32 уровень звука составил 50 дБА; - в кааб. № 38 уровень звука составил 52 дБА;	п. 4.1 СП 3.1313.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.08.2018	
10.	Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п. 13.4 НПБ 88-2001; п. 12 НПБ 110-03; часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому
району Республики Башкортостан по пожарному надзору
Полев С.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«10» 07 2017 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«10» 07 2017 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Директор МБОУ СОШ №23 ГО
г. Салават РБ

Шорин Андрей Константинович
(должность, фамилия, инициалы)