

Сведения о настоящем предостережении внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий: учетный номер: № 02240061000210185970, дата: 09.04.2024 г.
(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Бирский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
надзорной деятельности и профилактической работы
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

452455, Республика Башкортостан, город Бирск, улица Гагарина, дом 111
(место принятия решения об объявлении предостережения)

**Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности
от «09» апреля 2024 г. № 298**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 села Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, ИНН 0224006351, адрес места нахождения объекта: 452410, Республика Башкортостан, Иглинский район, село Иглино, ул. Горького, д. 45 (здание школы)
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

При осуществлении федерального государственного пожарного надзора (реестровый номер функции в ФГИС Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) - № 006)
(указывается (наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля))

В адрес Бирского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, поступила информация об отключении системы пожарной сигнализации объекта защиты от пультного прибора окончного системы передачи извещений о пожаре (далее – СПИ), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Иглинский район, село Иглино, ул. Горького, д. 45 (МБОУ СОШ № 3 села Иглино)

Согласно ч. 7 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ системы пожарной сигнализации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 должны обеспечивать автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 2020 года №1479 руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных систем.

Нарушение обязательных требований пожарной безопасности влечет привлечение к административной ответственности в соответствии с статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Общество с ограниченной ответственностью

Почтовый адрес: 452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, почтовое отделение №8, а/я 185
р/с 407028109060000007184 в БАШКИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8598 ПАО СБЕРБАНК г. Уфа, БИК 0408073601,

E-mail: jaguar.sb@mail.ru, тел (34783) 3-45-55, 8-963-905-34-00

Лицензия № 52-06-2013-004604 от 31.07.2013 г. выдана Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Дефектная ведомость

Объект НБОУ СОСР БЗ с. Иллико

«12» 04 2023г.

При плановом ТО требуется замена(установка) следующего оборудования:

[illegible]

Ознакомлен

Директор

А.И. ИЛЬГУЗИН

Ргшт 3.04 в

16.58

с 5.04-24
отключены



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
22 пожарно-спасательный отряд
ФПС ГПС Главного управления

ул. Октябрьской революции, 34, г. Уфа, 450077
Телефон: (347) 273-12-85 Факс: (347) 273-17-12
E-mail: 22ps0@02.mchs.gov.ru

03.04.2024 № ИВ-169-6738

На № _____ от _____

Директору
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 села Иглино» муниципального
района Иглинский район Республики
Башкортостан

Ахатовой Г.С.

coh3@mail.ru

Директору ООО
«Башкирская противопожарная
компания»

Турайзянову А.Г.

contact@bpkrb.ru

Уведомление об отключении
от прибора пультного оконечного

Настоящим сообщая, что на объекте защиты МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 села Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Горького, 45 произошло 4 и более ложных срабатываний системы пожарной сигнализации на прибор пультный оконечный в течение месяца (30-ти календарных дней), а именно: 01.02.2024, 02.02.2024, 09.02.2024, 17.02.2024, 21.02.2024.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 9.1 Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделениях пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 2023 года № 243 (далее – Порядок СПИ), в случае поступления 4 и более ложных срабатываний системы пожарной

сигнализации на прибор пультный оконечный в течение месяца объект защиты подлежит отключению от прибора пультного оконечного.

Так же сообщаю, что в соответствии с п. 9.2 Порядка СПИ повторное подключение систем пожарной сигнализации через прибор объектовый оконечный к прибору пультному оконечному осуществляется после устранения неисправности, явившейся поводом для отключения.

Организации, осуществляющей техническое обслуживание пультного прибора оконечного системы передачи извещения о пожаре необходимо после отключения объекта в установленном порядке проинформировать правообладателя объекта защиты и 22 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Заместитель начальника
22 пожарно-спасательного отряда
ФПС ГПС Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан

А.Ф. Насыров

