

Туймазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

452750, г. Туймазы, ул. Мичурина, 30,
Тел.: 34782-7-90-16; 7-90-17; 34767-6-76-01; факс: 6-75-01 единый телефон доверия 233-99-99 (код 347)
E-mail: tmzgpn@gmail.com

Предписание № 213 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«22» декабря 2020

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 17" городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, Директору Муратову Леониду Сапаргалиевичу

Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 21 декабря 2020 г. 22 декабря 2020 г. проведена плановая, выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 17" городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан расположенного по адресу: Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина, д. 24

Хажиевым Дамиром Амировичем – старшим инспектором Туймазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в области гражданской обороны, проводившего (проводивших) проверку)

совместно с: Директором Муратовым Леонидом Сапаргалиевичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует исполнительная документация на установки противопожарной защиты	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	15.12.2021	
2.	Кабельные линии (шлейфы) автоматической пожарной сигнализации и в огнестойкой изоляции. Кабельные линии должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону		15.12.2021	

3.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И".	п. 14.1 СП 5.13130.2009	15.12.2021	
4.	Позтажные коридоры всех этажей не оборудованы системой противодымной вентиляции или естественным проветриванием. Произведена замена оконных блоков в коридорах (2015 году). Не учтено, что для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора, по факту высота от пола до верхней кромки составляет 2,3 метра	пп. В п. 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013	15.12.2021	
5.	В коридоре перед спортзалом в полу имеется перепад высот с числом ступеней менее трех, по факту 2 ступени	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	15.12.2021	
6.	На дверях помещений производственного и складского назначения (кухня, мастерские, столярная, слесарная), кладовые помещения, книгохранилища, лабораторные классы) отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	15.12.2021	
7.	Отсутствует обособленный от общих лестничных клеток эвакуационный выход с подвала непосредственно наружу. С подвала предусмотрено два эвакуационных выхода через общие лестничные клетки. В подвале имеются складские помещения с горючими	п. 4.2.2 СП 1.13130.2020	15.12.2021	

	материалами и помещением плотника.			
8.	В лестничной клетке со стороны спортзала установлен радиатор отопления, выступающий от плоскости стены на высоте менее 2,2 метра по факту 2 метра.	п. 4.4.9 СП 1.13130.2020	15.12.2021	
9.	Над эвакуационным выходом в спортзале отсутствует световой оповещатель «Выход»	п. 5.3 СП 3.13130.2009	15.12.2021	
10.	Помещения производственного и складского назначения (пищеблок и складские помещения) не выделены противопожарными преградами	п.п. 5.1.2, 5.5.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013	15.12.2021	
11.	В помещении столовой, предназначенной для одновременного пребывания более 60 человек отсутствует второй эвакуационный выход	п. 4.2.7 СП 1.13130.2020	15.12.2021	
12.	На момент проведения проверки не исправны устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток (все двери на момент проверки находятся в открытом положении)	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	15.12.2021	
13.	Ширина эвакуационного выхода с лестничной клетки со стороны столовой непосредственно наружу менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся более 50 человек (дверь установлена в 2015 году)	п. 4.2.19 п. 4.2.20 СП 1.13130.2020	15.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Туймазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан капитан внутренней службы Хажиев Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“22” декабря 2020 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор Муратов Леонид Сапаргалиевич

(должность, фамилия, инициалы)

“22” декабря 2020 г.



М.Л.П.
(подпись)