

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» февраля 2026 г., 02260061000220704506

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» февраля 2026 г., 18 час. 00 мин. № 2602/013-02/6-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 15

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «06» февраля 2026 г., № 2602/013-02/6-ВО/П, учетный номер проверки 02260061000220704506.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Мухтаруллина Эльвира Борисовна – инспектор Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Башкортостан, р-н Кармаскалинский, с Кармаскалы, ул Кирова, Дом 28а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1
С. КАРМАСКАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН 0229008539, адрес регистрации юридического лица: 453020, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,
КАРМАСКАЛИНСКИЙ, С КАРМАСКАЛЫ, УЛ КИРОВА, Д. 28А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» февраля 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «19» февраля 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не организовано проведение эксплуатационного испытания ограждений на крышах (акты испытания не

представлены). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Договор на выполнение работ 2) Акт выполненных работ 3) Сертификат соответствия 4) Счет фактуры 5)

Техническая документация (в том числе область применения, альбом технических решений, инструкция по эксплуатации, заключения, отчеты, протоколы по результатам огневых испытаний, аналитические исследования о классе пожарной опасности) 6) Акт выявленных нарушений

2. Во всех помещениях здания МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы МР Кармаскалинский район отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Фотоматериалы и иные документы, подтверждающие выполнение 2) Документация

3. На момент осмотра автоматическая пожарная сигнализация находится в отключенном состоянии. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 55 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ 2) Акт комплексных испытаний на работоспособность 3) Протокол испытаний или сертификат соответствия (добровольный) 4) Копия журнала эксплуатации СПЗ со сведениями о проведенных работах 5) Алгоритм работы СПЗ 6) Проектная, рабочая и исполнительная документация 7) Фотоматериалы в количестве не менее 2 шт

4. На объекте отсутствует, техническая документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ 2) Акт комплексных испытаний на работоспособность 3) Протокол испытаний или сертификат соответствия (добровольный) 4) Копия журнала эксплуатации СПЗ со сведениями о проведенных работах 5) Алгоритм работы СПЗ 6) Проектная, рабочая и исполнительная документация 7) Фотоматериалы в количестве не менее 2 шт

5. Ширина эвакуационного выхода из здания левого крыла, составляет 0,84 м., что менее требуемого 1,2 м. (п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ (при фактическом устранении «расширили выход» и т.д.) 2) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт с привязкой к месту нарушения (при фактическом устранении) 3) Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска 4) Либо выполнение иных условий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123

6. Ширина эвакуационного выхода из здания правого крыла, составляет 0,77 м., что менее требуемого 1,2 м. (п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ (при фактическом устранении «расширили выход» и т.д.) 2) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт с привязкой к месту нарушения (при фактическом устранении) 3) Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска 4) Либо выполнение иных условий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123

7. Ширина коридора 1 этажа не соответствует требованиям норм, так как фактическая ширина коридора составляет 1,25 м., двери помещений, расположенных с обеих сторон коридора, открываются в коридор и имеют ширину 0,9 м. (п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.26* СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ (при фактическом устранении «расширили выход» и т.д.) 2) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт с привязкой к месту нарушения (при фактическом устранении) 3) Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска 4) Либо выполнение иных условий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123

8. Ширина марша лестницы на лестничной клетке левого крыла здания, составляет 1,20 м., что менее требуемого 1,35 м. (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ (при фактическом устранении «расширили выход» и т.д.) 2) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт с привязкой к месту нарушения (при фактическом устранении) 3) Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска 4) Либо выполнение иных условий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123

9. Ширина лестничной площадки в лестничной клетке левого крыла здания, составляет 1 м., что менее ширины марша лестницы. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ (при фактическом устранении «расширили выход» и т.д.) 2) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт с привязкой к месту нарушения (при фактическом устранении) 3) Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска 4) Либо выполнение иных условий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123

10. Ширина выхода на лестничную клетку из коридора 1 этажа составляет 0,82 м., что менее требуемого 1,2 м. (п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ (при фактическом устранении «расширили выход» и т.д.) 2) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт с привязкой к месту нарушения (при фактическом устранении) 3) Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска 4) Либо выполнение иных условий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123

11. Ширина марша лестницы на лестничной клетке правого крыла здания, составляет 1,15 м., что менее требуемого 1,35 м. (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан,

Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ (при фактическом устранении «расширили выход» и т.д.) 2) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт с привязкой к месту нарушения (при фактическом устранении) 3) Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска 4) Либо выполнение иных условий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123

12. Ширина лестничной площадки в лестничной клетке правого крыла здания, составляет 1 м., что менее ширины марша лестницы. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ (при фактическом устранении «расширили выход» и т.д.) 2) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт с привязкой к месту нарушения (при фактическом устранении) 3) Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска 4) Либо выполнение иных условий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123

13. Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складских помещений и помещения прачечной. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Фотоматериалы и иные документы, подтверждающие выполнение 2) Документация

14. Заполнение проемов в противопожарных преградах (дверное полотно) прачечной не имеет требуемый предел огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Договор с организацией, имеющей лицензию на данный вид работ; сведения о монтажной организации 2) Акт сдачи-приемки монтажных работ 3) Сертификат соответствия 4) Счет фактуры 5) Эксплуатационные документы 6) Паспорт на изделие 7) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт

15. Перед эвакуационным выходом из прачечной на первом этаже расположена труба системы отопления, препятствующая свободной эвакуации людей. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ (при фактическом устранении «расширили выход» и т.д.) 2) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт с привязкой к месту нарушения (при фактическом устранении) 3) Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска 4) Либо выполнение иных условий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123

16. Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек 1-го и 2-го этажей составляют 0,75 м., что менее требуемого 1,2 м. (п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ (при фактическом устранении «расширили выход» и т.д.) 2) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт с привязкой к месту нарушения (при фактическом устранении) 3) Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска 4) Либо выполнение иных условий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123

17. Чердачное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Ранее аналогичное требование было определено п. 4 НПБ 110-03). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

13.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

- 1) Акт выполненных работ 2) Акт комплексных испытаний на работоспособность 3) Протокол испытаний или сертификат соответствия (добровольный) 4) Копия журнала эксплуатации СПЗ со сведениями о проведенных работах 5) Алгоритм работы СПС 6) Проектная, рабочая и исполнительная документация 7) Фотоматериалы в количестве не менее 2 шт
18. В здании выход из подвального помещения непосредственно наружу совмещен с входом из надземной части здания, не обособленным от общей лестничной клетки (п. 4.2.2 СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
- Срок устранения нарушения:**
13.01.2027
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
1) Акт выполненных работ (при фактическом устранении «расширили выход» и т.д.) 2) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт с привязкой к месту нарушения (при фактическом устранении) 3) Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска 4) Либо выполнение иных условий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123
19. Лестница 3-го типа из групповых ячеек со второго этажа здания размещена на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов (фактически группы средняя №1 - фактически 0,88 м. и группы раннего возраста №2 - фактически 0,88 м) . Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
- Срок устранения нарушения:**
13.01.2027
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
1) Акт выполненных работ (при фактическом устранении «расширили выход» и т.д.) 2) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт с привязкой к месту нарушения (при фактическом устранении) 3) Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска 4) Либо выполнение иных условий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123
20. Число подъемов в марше наружной лестницы 3-го типа более 16 (фактически 21), что не может обеспечивать безопасную эвакуацию людей при пожаре (п. 4.4.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
- Срок устранения нарушения:**
13.01.2027
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Рассмотреть вопрос об устранении нарушений, обеспечить соответствие объекта защиты требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
1) Акт выполненных работ (при фактическом устранении «расширили выход» и т.д.) 2) Фото, видеоматериалы в количестве не менее 2 шт с привязкой к месту нарушения (при фактическом устранении) 3) Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска 4) Либо выполнение иных условий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123

Инспектор Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Мухтаруллина Эльвира Борисовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Мухтаруллина Эльвира Борисовна - Инспектор Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83476529014, e-mail: muhtarullina.eb@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

