



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
(г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, тел. 8-347-525952, [cancel@mchsrb.ru](mailto:cancel@mchsrb.ru), телефон доверия 8-347-2339999)

**Бирский межрайонный ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Гагарина, 111, г. Бирск, 452451, телефон/факс: (34784) 2-44-36, e-mail: [Ond\\_birsk@mail.ru](mailto:Ond_birsk@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 204/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

детский сад № 1 «Айгуль» города Бирск муниципального района Бирский район

Республики Башкортостан

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В исполнение распоряжения выданного главным государственным инспектором городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нуримановского районов по пожарному надзору Газизовым Дамиром Габдельбаровичем от 14 августа 2018 г. № 203, ст.ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «29» августа 2018 г. «11» сентября 2018 г. проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нуримановского районов по пожарному надзору Д.Г. Газизовым в отношении объекта защиты – здания объекта дошкольного образования – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 1 «Айгуль» города Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. ул. Калинина, 31

совместно с Заведующим д/с «Айгуль» Хабибрахманова Р.Х.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

(подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №<br>Пре-<br>дпи-<br>сани-<br>я | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                       | 5                                                              |
| 1                               | В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение)   | <i>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; п.6.22 СНиП 21-01-97*, п. 4.3.1 СП 1.13130-2009</i> | 20.02.2019                                                              |                                                                |

|   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 2 | Места расположения огнетушителей, ручных извещателей системы пожарной сигнализации не в полном объеме оборудованы знаками пожарной безопасности указывающий их месторасположение    | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4: ГОСТ Р 12.4.026-2001, п. 6.2.2, Правила противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 43); | 19.10.2018 |  |
| 3 | Двери эвакуационных выходов из помещений запираются на ключ, что препятствует их свободному открыванию изнутри без ключа.                                                           | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4: СНиП 21-01-97* п.6.18*                                                                                                                           | 19.10.2018 |  |
| 4 | Настенные речевые оповещатели, установлены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.                                                      | Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 СП 3.13130.2009 п.4.4                                                                                                                         | 17.05.2019 |  |
| 5 | Тамбуры эвакуационных выходов (первый этаж), тамбур между пищеблоком и помещением бывшей прачечной, помещение бывшей прачечной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; НПБ 110-03 п. 4, СП 5.13130.2009 приложения А (обязательное)                                                                | 17.05.2019 |  |
| 6 | Тамбуры эвакуационных выходов (первый этаж), кухня не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией                                                                             | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; НПБ 110-03 п. 4, СП 5.13130.2009 приложения А (обязательное)                                                                | 17.05.2019 |  |
| 7 | Помещения спальни средней группы на первом этаже обустроены одним эвакуационным выходом                                                                                             | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.12*);                                                         | 18.09.2019 |  |
| 8 | Помещение спальни подготовительной группы № 1 на втором этаже обустроено одним эвакуационным выходом                                                                                | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.12*);                                                         | 18.09.2019 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 9  | Помещение спальни подготовительной группы № 2 на втором этаже обустроено одним эвакуационным выходом                                                                                                 | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.12*); | 18.09.2019 |  |
| 10 | Помещение спальни старшей группы на втором этаже обустроено одним эвакуационным выходом                                                                                                              | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.12*); | 18.05.2019 |  |
| 11 | Ширина эвакуационных выходов из помещений спален и групп составляет менее 1.2 метра (фактически 80 см. 8 мм.)                                                                                        | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.16);  | 18.09.2019 |  |
| 12 | В здании электропровода пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара выполнены не огнестойкими кабелями (с медными жилами, не распространяющими горение) | ст. 4, ч. 2 ст. 82, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.1 СП 6.13130.2009, п. 3.9.НПБ 104-03                                      | 17.05.2019 |  |
| 13 | Тип смонтированной в здании системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не соответствует предъявляемым требованиям                                                                    | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4 НПБ 104-04 п.4, СП 3.13130.2009                                                            | 17.05.2019 |  |
| 14 | Тамбур между центральным входом и ясельной группой, в коридоре ведущий к пищеблоку вместо дымовых пожарных извещателей оборудовано пожарными извещателями пламени                                    | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; НПБ 110-03 п. 4, СП 5.13130.2009 п. 13.1.12                         | 17.05.2019 |  |
| 15 | Приборы приемно-контрольные и приборы управления размещены без учета требований СП 5.13130.2009                                                                                                      | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4 НПБ 104-04 п.4, СП 1.13130.2009 п. 13.14                                                   | 17.05.2019 |  |
| 16 | Воздуховоды (вентиляционные коробки) в кухне не проведена проверка качества огнезащитной обработки (акты не представлены)                                                                            | Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N390 п. 21                                                     | 17.05.2019 |  |

|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |            |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 17 | В пожарных кранах отсутствует информация о наименовании и (или) товарном знаке предприятия-изготовителя, а также дата изготовления пожарного крана | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; НПБ 151-2000 п. 4.18.1 | 18.12.2018 |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского,  
Иглинского и Нуримановского районов РБ  
по пожарному надзору Д.Г. Газизов  
« 14 » 02 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Радий  
(подпись)  
« 17 » 09 2018 г.

заведующий  
(должность,  
Радий Романов Р.Х.  
фамилия, инициалы)