



Утверждаю

Директор МБОУ ДО «ЦТ «Содружество»

А.Р. Курбанова

«Сентября» 2023 г.

Дорожная карта

План мероприятий по устранению нарушений указанных в Предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственные	Сроки устранения нарушения обязательные требования пожарной безопасности
1	2	3	4	5	6
1.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не реже раза в 5 лет.	п. 17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	Организовать проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц	Бурангулова А.А. ЗД по АХЧ	До 17.06.2024
2.	Имеющиеся огнетушители расположены на полу без их размещения в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, либо путем их расположения на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	Разместить имеющиеся огнетушители в специальные подставки	Бурангулова А.А. ЗД по АХЧ	До 17.06.2024

3.	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград, в том числе электрическими проводами, кабелями, в помещении электрощитовой.	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	Провести работы по заделке негорючими материалами зазоров в местах пересечения противопожарных преград в помещении электрощитовой	Бурангулова А.А. ЗД по АХЧ	До 17.06.2024
4.	Отсутствует устройство для самозакрывания противопожарной двери помещения водомерного узла.	п. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	Установить устройство для самозакрывания противопожарной двери помещения водомерного узла	Бурангулова А.А. ЗД по АХЧ	До 17.06.2024
5.	Допускается хранение горючих материалов под лестничной клеткой эвакуационного выхода.	п. 16 «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	Устранить хранение горючих материалов под лестничной клеткой эвакуационного выхода	Бурангулова А.А. ЗД по АХЧ	До 17.06.2024
6.	Допускается обустройство поста охраны на лестничной клетке 1 этажа.	п. 16 «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	Устранить обустройство поста охраны на лестничной клетке 1 этажа	Бурангулова А.А. ЗД по АХЧ	До 17.06.2024
7.	В месте установки приемно-контрольных приборов отсутствует аварийное освещение	п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Установка аварийного освещения в месте установки приемно-контрольных приборов	Бурангулова А.А. ЗД по АХЧ	До 17.06.2024

8.	Место установки приемно-контрольных приборов не защищено от несанкционированного доступа	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009	Защитить от несанкционированного доступа место установки приемно-контрольных приборов	Бурангулова А.А. ЗД по АХЧ	До 17.06.2024
9.	Помещение гардероба на 1 этаже не защищено автоматической пожарной сигнализацией, отсутствуют автоматические пожарные извещатели.	таб. А1 СП 484.1311500.2020, табл. 1,3 СП 486.1311500.2020, ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации» прил. А4, таб. А1 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03	Установить извещатель пожарный дымовой	Бурангулова А.А. ЗД по АХЧ	До 17.06.2024
10.	В ходе измерений установлено, что, общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) в помещении учебном классе № 1 на высоте 1,5 метра от уровня пола не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении - 55 дБА (фактический уровень звука - 54 дБА)	ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.2 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	Установить дополнительные настенные речевые громкоговорители	Бурангулова А.А. ЗД по АХЧ	До 17.06.2024

		управления эвакуацией людей при пожаре».			
11.	В ходе измерений установлено, что, общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) в помещении преподавательской на высоте 1,5 метра от уровня пола не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении - 55 дБА (фактический уровень звука - 45 дБА)	ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.2 Свод правил СП 3.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре».	Установить дополнительные настенные речевые громкоговорители	Бурангулова А.А. ЗД по АХЧ	До 17.06.2024