

ФИО эксперта				контактный телефон 83473925142			
				электронная почта stbaraslanovo@rambler.ru			
Дата обследования:13.10.2017 г.							
Наименование школы: МБОУ СОШ с. Тяттер-Арасланово МР Стерлибашевский район Республики Башкортостан							
Улица:		Болгар		Номер дома:		1	Корп./стр.
<b>Общие мероприятия для инвалидов в школе:</b>							
x	Главный вход в здание хорошо опознается слабовидящими (яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой, световой маяки и пр.)						
x	Хорошо освещенная зона входа в темное время суток						
x	Имеется переговорное устройство на входе(домофон), кнопка вызова персонала						
x	Входная дверь легко открывается, автоматическая раздвижная или распашная						
x	Имеется контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие, или организующие сопровождение инвалида)						
x	Безбарьерные вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляске к месту оказания услуг						
-	Контрастная маркировка на имеющихся стеклянных дверях						
x	На лестницах крайние ступени имеют контрастную разметку						
-	Указатели и визуальные средства ориентирования и информации, план размещения учреждения, услуг в учреждении, путеводитель						
-	Пиктограммы (для лиц с трудностями в обучении, не умеющих читать)						
-	Информация на видеотабло, надписи светящиеся или с подсветкой и т. п.						
-	Информация в виде телетекста (бегущая строка)						
-	Речевое оповещение, звуковые объявления						
-	Информация на звуковых носителях имеется (аудиогид)						
-	Система напольных тактильных направляющих для незрячих						
-	Тактильный номер этажа на поручне лестницы						
-	Обозначения помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении						
-	Таблички обозначения помещений и указатели шрифтом Брайля						
-	Индукционная петля, другие системы звукоусиления для лиц со слуховыми аппаратами						
-	Возможность привлечения лица, владеющего языком жестов (сурдопереводчика)						
<b>Специальные мероприятия для инвалидов в школе</b>							
2.	Парковка						
x	Возможность парковки вблизи объекта			-	Специальная парковка для инвалидов		
-	Отсутствует парковка в радиусе 100м			-	Крытый паркинг, подземный паркинг		
3.	Вход в здание и учреждение						
-	Лифт имеется			-	Лифт доступный для инвалидов на кресле-коляске		
x	Пандус имеется			x	Поручень на пандусе		
200	Длина одного марша пандуса (без площадок)			50	Высота подъема одного марша пандуса		
Вспомогательные компенсирующие средства для инвалидов на креслах-колясках							
-	Мобильный подъемник		-	Подъемная платформа наклонная		-	Платформа подъемная вертикальная
Входная лестница							
x	Одномаршевая	-	С промежуточными площадками	-	Винтовая	-	Поручень с 2 сторон
Характеристики материала наружной лестницы							
x	Бетонная	-	Металлическая	-	Керамогранит	6	Кол-во ступеней
Характеристики внутренней лестницы							
-	Бетонная	-	Металлическая	-	Керамогранит	-	Количество ступеней внутренней лестницы
Входная дверь в здание:		90	ширина рабочей створки в см			x	Домофон, звонок имеется
-	Одна створка распашная			x	Две створки распашных		-
-	Открывается в обе стороны (качающаяся)			-	Автоматическая распашная		-
Материал дверного полотна:							
-	Прозрачное полотно, смотровая панель		-	без доводчика		x	С доводчиком
-			-			-	Задержка открывания
4.	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов						
x	Женский	x	есть на каждом этаже	1	Этаж	x	Мужской
-	Общий	-	есть на каждом этаже	-	Этаж		
x	Туалет открывается персоналом			90	Ширина двери в кабину в см		
Габариты кабины:		175	Ширин а	140	Глубин а	Пространство у унитаза:	
						1	Ширина в см
						7	
						5	1
							4
							0
x	Поручень справа от унитаза			x	Откидной поручень со стороны пересадки		
-	Поручень слева от унитаза			-	Откидной поручень со стороны пересадки		
43	Высота унитаза			-	Раковина с подъездом под нее на глубину не менее, чем на 30см		
-	Экстренный вызов персонала имеется			x	Кнопка открывания замка снаружи имеется		

Необходимо: Зачеркнуть крестом поле слева от текста или проставить размеры.