



Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району
(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 03 » 06 2022 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Кармасан, ул. Школьная, 2
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 55

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 55 от 11.05.2022 г.,
учетный номер проверки: 02220061000202040350

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного
пожарного надзора (реестровый номер функции в Федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)" - 10001495160)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) инспектором ОНДиПР по Уфимскому району УНДиПР Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан – государственным инспектором Уфимского района по
пожарному надзору Абубакировым Ильнуром Иршатовичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При
замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об
аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания филиала МОБУ СОШ д. Николаевка СОШ с. Кармасан

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Кармасан, ул. Школьная, 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, (далее - МОБУ СОШ д. Николаевка) (ИНН 0245008945, ОГРН 1020201300987), юридический адрес организации: 450532, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Николаевка, ул. Советская, д. 20

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «27» мая 2022 г., 15 час. 30 мин. по «20» мая 2022 г., 16 час. 30 мин.;

с «03» июня 2022 г., 10 час. 00 мин. по «03» июня 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « - » Г., час. мин.

по « - » Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

два рабочих дня / 2 часа (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) истребование документов;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «27» мая 2022 г., 15 час. 30 мин. по «20» мая 2022 г., 16 час. 30 мин.;

с «03» июня 2022 г., 10 час. 00 мин. по «03» июня 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту:

450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Кармасан, ул. Школьная, 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

1) протокола осмотра 2) инструментальное обследование;

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:-

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Договор № 1/11 на оказание услуг технического обслуживания имеющейся пожарной сигнализации, СОУЭ и вывода сигнала на пожарную часть РСПИ «Мираж», документы по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли; проектная документация 01-04-20 ФЭС

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Не обеспечено устройство молниезащиты здания.	п.4 ч. 1 ст. 50 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
2.	Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479
3.	В здании на путях эвакуации в общих коридорах для отделки стен применена краска с неизвестным показателем пожарной опасности (масляная краска, не представлены сертификаты).	ст. 4 п. 3, ст. 134 п. 6, п. 7, таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
4.	Помещение спортзала не защищена автоматической системой пожарной сигнализации (установлены, но не представлены акты проведенных работ)	ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А п. А. СП 5.13130.2009 пп. 4, 14, табл. 1 НПБ 110-03 п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
5.	В помещении спортзала отсутствует система оповещения людей при пожаре (не представлены акты проведенных работ)	ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7 таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
6.	На полу путей эвакуации коридора ведущий из помещения подсобки кабинета химии на полу постелен линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлены сертификаты)	ст. 4 п. 3, ст. 134 п. 6, п. 7, таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
7.	Имеющийся люк расположенный на лестничной клетке второго этажа ведущий в чердачное помещение размерами менее 06,х0,8 м.	ст. 4, 6 Федерального закона Технического регламента; п 7.7 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

	(фактически 0,5х0,5 м.)	
8.	отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в помещении чердака здания	ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4, 14, таб. 1 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»
9.	Предел огнестойкости строительных конструкций на 2-ом этаже здания не соответствует степени огнестойкости здания (установлены горючие пластиковые перегородки в коридоре 2-го этажа)	ч. 2 ст. 87, ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
10.	Отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система выполненная в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ (выполнена не в полном объеме)	ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.1, 5.3, 4.2.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.2.3, 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».
11.	Не произведен расчет расхода воды на наружное пожаротушение.	ст. 4, ст. 62 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.11 СНИП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; пп. 2, 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;
12.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 54 Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479
13.	Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без аварийного освещения	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования 13.14.13 В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы осмотра;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Абубакиров Ильнур Иршатович – государственный инспектор Уфимского района по пожарному надзору – инспектор ОНДиПР по Уфимскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

тел.: 8 (347) 256-87-25, email: gpn_ufimskiy@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



С актом выездной проверки ознакомлен(а):

директор МОБУ СОШ имени А.Ф. Михайлова д. Николаевка Храмова Ольга Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«11» часов «00» минут «03» июня 2022 г.


(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде: не направлялся

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

