



СОГЛАСОВАНО

Мелеузовская городская
и районная организация ВОИ
Председатель


Давлетшин Р.М.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
д/с «Дружба» д.Тамьян
муниципального района
Мелеузовский район РБ

Е.А.Апракина



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее -услуги)**

**муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Дружба»
д.Тамьян Муниципального района Мелеузовский
район Республики Башкортостан**

2026 год

СОГЛАСОВАНО

Мелеузовская городская
и районная организация ВОИ
Председатель
_____ Давлетшин Р.М.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
д/с «Дружба» д. Тамьян
муниципального района
Мелеузовский район РБ
_____ Е.А. Апракина

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее -услуги)**

**муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Дружба»
д. Тамьян Муниципального района Мелеузовский
район Республики Башкортостан**

2026 год

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги

453851, Россия, Республики Башкортостан, Мелеузовский район, д. Тамьян, ул. Интернациональная, д.42

Наименование предоставляемой услуги:

Образовательная деятельность, присмотр и уход

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание , 2 этажа, 1900,1 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 6587 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):

Полное наименование:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дружба» д.Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Сокращенное наименование:

МБДОУ д/с «Дружба» д.Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Адрес мест нахождения организации:

4453851, Россия, Республики Башкортостан, Мелеузовский район, д. Тамьян, ул. Интернациональная, д.42

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная , частная)

Муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

МКУ Управление образованием муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

РБ, г.Мелеуз, ул. Шлычкова д. 33

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности : образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) :
87 воспитанников

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно) : на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха слуху) – с ЗПР (1 ребенок)

II. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	есть
2	Сменные кресла - коляски	есть
3	Адаптированные лифты	нет
4	Поручни	есть
5	Пандусы	есть
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7	Раздвижные двери	нет
8	Доступные входные группы	есть
9	Доступные санитарно – гигиенические помещения	нет
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Не имеется
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не имеется
14	иные	

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе , об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится инструктирование ежеквартально

4	Наличие работников организации, на которых административно – распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	имеется
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	Соответствие транспортных средств , используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Приобретение не планируется, услуги оказываются на объекте
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск возможен
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

I V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Сроки
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	есть
2	Сменные кресла - коляски	есть
3	Адаптированные лифты	До 2030г.
4	Поручни	есть
5	Пандусы	есть
6	Подъемные платформы (аппарели)	До 2030г.
7	Раздвижные двери	До 2030г.
8	Доступные входные группы	есть
9	Доступные санитарно – гигиенические помещения	До 2030г.
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	До 2030г.
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично соответствует

13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	До 2030г.
14	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	До 2030г.
15	Обеспечение предоставления услуг тьютора	До 2030г.

При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

Период проведения работ: до 2030 года

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБДОУ д/с «Дружба» д.Тамьян

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 12.02.2026г. года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБДОУ д/с «Дружба» д.Тамьян от 06.02.2026г. года № 18 (акт прилагается).

МБДОУ д/с «Дружба» д.Тамьян за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Заведующий МБДОУ
д/с «Дружба» д. Тамьян
_____ Е.А. Апракина
Приказ №18 от «06» февраля 2026г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дружба» д. Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта 453851, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. Тамьян, ул. Интернациональная, д. 42
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1900,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6587,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2016г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2026 г.*
- 1.6. Полное наименование:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дружба» д. Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
Сокращенное наименование:
МБДОУ д/с «Дружба» д. Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453851, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. Тамьян, ул. Интернациональная, д. 42

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование,
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление дошкольных образовательных услуг
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушения двигательной функции, сенсорные нарушения (зрения, слуха), психические нарушения (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи и т. д.).
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 87 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Рейсовые автобусы №37 до остановки магазин Тамьян.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- не предусмотрено

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать, если есть))

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» временно не организована доступность .

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

ДЧ-В - доступно частично всем

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	имеется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт по мере поступления финансовых средств
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	имеется
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт по мере поступления финансовых средств

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ : в 2026-2030 г.(по мере поступления финансовых средств)

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДЧ-В - доступно частично всем

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза ; разработка проектно – сметной документации: не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) с МКУ Управление образования МР МР РБ.

4.4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности официальном сайте <http://dsadik.02edu.ru>.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Территории прилегающей к объекту | на ____1____ л. |
| 2. Входа (выходов) в здание | на ____1____ л. |
| 3. Путей движения в здание | на ____1____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ____4____ л. |
| 5. Санитарно – гигиенических помещений | на ____1____ л. |
| 6. Системы информации и связи на объекте | на ____1____ л. |
| 7. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуре | на ____1____ л. |

Члены комиссии:

Председатель ВОИ: _____ Давлетшин Р.М.

Заведующий МБДОУ д/с «Дружба» _____ Апракина Е.А.

Старший воспитатель _____ Харитонов Е.И.

Заведующий хозяйством _____ Имамова Л.И.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ д/с «Дружба» д.Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
453851, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д.Тамьян, ул.Интернациональная, д.42
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-		Имеются таблички с шрифтом Брайля	С, Г, У,		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		Отсутствие прорезиненной плитки	О,С, Г,У,	Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	
1.3	Лестница (наружная)	есть	-		Отсутствие ограничений на ступени	С, Г, У,	Приобретение и установка	
1.4	Пандус (наружный)	есть	-		Нарушений нет	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-		Нарушений нет	К,О,С, Г, У	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				ДЧ-В - доступно частично всем	К,О,С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В - доступно частично всем	-		Приобретение и установка недостающего оборудования, по мере поступления финансовых средств

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ д/с «Дружба» д.Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
453851, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д.Тамьян, ул.Интернациональная, д.42

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		Отсутствие тактильных пиктограмм	С, Г, У	Приобретение и установка	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-		Нарушений нет	С, Г, У	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Отсутствие прорезиненной плитки,	С, Г, У	Приобретение и установка	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-		Нарушений нет	К, О, С, Г, У	-	-
2.5	Тамбур	есть	-		Нарушений нет	К, О, С, Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				ДЧ-В - доступно частично всем	К, О, С, Г, У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В - доступно частично всем	-		Приобретение и установка недостающего оборудования, по мере поступления финансовых средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ д/с «Дружба» д. Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
453851, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. Тамьян, ул. Интернациональная, д. 42
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,	есть	-		Нарушений нет	К, О, С, Г, У	-	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-		Нарушений нет	К, О, С, Г, У	-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		Отсутствие пандуса	К, О	технические решения невозможны	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-		Отсутствие	К, О, С, Г, У	технические решения невозможны	
3.5	Дверь	есть	-		Нарушений нет	К, О, С, Г, У	-	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		Нарушений нет	К, О, С, Г, У	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О, С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В - доступно частично всем	-		Обустройство пандуса внутри здания и лифта - технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ д/с «Дружба» д.Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
453851, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д.Тамьян, ул.Интернациональная, д.42
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-		Нарушений нет	<i>К,О,С, Г, У</i>	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-		Нарушений нет	<i>К,О,С, Г,У</i>	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	--
	ОБЩИЕ требования к зоне		--		ДЧ-В - доступно частично всем	<i>К,О,С, Г,У</i>	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В - доступно частично всем	-		-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ д/с «Дружба» д.Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
453851, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д.Тамьян, ул.Интернациональная, д.42
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-		Отсутствие специальных унитазов и раковин, поручней к ним	К,О,С, Г, У	Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-		Нарушений нет	К,О,С, Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие специальных унитазов и раковин, поручней к ним	К,О,С, Г, У	Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В - доступно частично всем	-		Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

МБДОУ д/с «Дружба» д.Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
453851, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д.Тамьян, ул.Интернациональная, д.42
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-		Нарушений нет	К,О,С, Г, У	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-		Отсутствие акустических средств	О,Г,У	Приобретение и установка недостающего оборудования, по мере поступления финансовых средств	-
6.3	Тактильные средства	есть	-		Нарушений нет	С,У		-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-		ДЧ-В - доступно частично всем			-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В - доступно частично всем	-		Приобретение и установка недостающего оборудования, по мере поступления финансовых средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры

МБДОУ д/с «Дружба» д.Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
453851, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д.Тамьян, ул.Интернациональная, д.42
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
Образовательные организации дошкольного образования				
	МБДОУ д/с «Дружба» д.Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан	Разработан		ДЧ-В - доступно частично всем

МБДОУ д/с «Дружба» д.Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

Знаменующий МБДОУ
детский сад «Ивушка» д. Тамьян

Е.А. Апракина



