

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

450005 г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1, тел. (347) 273-42-86

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Бирский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

452410, РБ, Иглинский район, с. Иглино, ул. Железнодорожная, 10 тел.: 8 (34795) 2-22-50,

e-mail: iglogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 110 / 1 / 103

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа села Карамалы»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио главного государственного инспектора городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нуримановского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Фролова В.Г.

(наименование органа ГПН)

№ 110 от «29» августа 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 30 мин. по 13 ч. 30 мин. «21» сентября 2017 г., с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «27» сентября 2017 г., проведена плановая выездная проверка инспектором городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нуримановского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору майором внутренней службы Сагаутдиновым Артуром Рафкатовичем объекта защиты:

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Карамалы» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан,

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенном по адресу: Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Карамалы, ул. Школьная, 4А

совместно с директором МБОУ СОШ с. Карамалы Аминовой Файрузой Фатхлисламовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре дп иса ния	Вид нарушения обязательного требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отмет ка о (подпи сь) выпол нении (указы вается только выпол нение)
1	2	3	4	5
1	На территории объекта у источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного резервуара), а также по направлению	Осн.: п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009 (У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.)	01 августа 2018 г.	

	движения к нему, отсутствуют указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с нанесением цифр, указывающих расстояние до водоисточника	(У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026.)		
2	Здание школы не оборудовано молниезащитой	Осн.: ст.4, п.4 ч.1 ст.50 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ; инструкция СО 153-34.21.122-2003; п.3.19 СНиП 31-06-2009 (Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: ... устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования...)	01 августа 2018 г.	
3	Отсутствует ограждение кровли здания школы (помещение спортзала) в соответствии с ГОСТ 25772-83	Осн.: ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ 25772-83, п.8.11 СНиП 21-01-97* (В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.)	01 августа 2018 г.	
4	В местах перепада высот кровель более 1 м отсутствует пожарная лестница типа П1	Осн.: ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.7, п.8.8 СНиП 21-01-97* (В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м, как правило, следует предусматривать пожарные лестницы. Не предусматриваются пожарные лестницы на перепадах высот кровель более 10 м, если каждый участок кровли площадью более 100 м имеет собственный выход на кровлю, отвечающий требованиям 8.3*, или высота нижнего участка кровли, определяемая по 8.3*, не превышает 10 м.) (Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высот более 20 м - пожарные лестницы типа П2. Пожарные лестницы должны выполняться из негорючих материалов, располагаться не ближе 1 м от окон и должны быть рассчитаны на их использование пожарными подразделениями.)	01 августа 2018 г.	
5	Не осуществлен вывод сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Осн.: ст.4, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 НПБ 110-03; п.3.16 СНиП 31-06-2009; п.13.4 НПБ 88-2001; п.14.4 СП 5.13130.2009 (Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении	01 августа 2018 г.	

		устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.)		
6	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	Осн.: п.61 Правил (... На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.)	01 августа 2018 г.	
7	На объекте не проведена проверка работоспособности АУПС и СОУЭ с составлением соответствующих актов проверки	Осн.: п.61 Правил (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. ...)	01 августа 2018 г.	
8	На объекте не проведены регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта	Осн.: п.63 Правил (Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.)	01 августа 2018 г.	
9	На объекте не проводится проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания школы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	Осн.: п.21 Правил (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.) Пособие к СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98 п.10.1 (В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы конструкция соответствовала требованиям группы Г3. В зданиях с чердаками (за исключением зданий IV степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из материалов групп Г3, Г4 не допускается применять кровли из материалов групп Г3, Г4.)	01 августа 2018 г.	
10	На объекте в помещении пожарного поста отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты	Осн.: п.64 Правил (Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.)	01 августа 2018 г.	
11	На объекте помещение пожарного поста не обеспечено телефонной	Осн.: п.65 Правил (Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями.)	01 августа 2018 г.	

	связью			
12	На объекте помещение пожарного поста не обеспечено ручными электрическими фонарями	Осн.: п.65 Правил	01 августа 2018 г.	
13	На объекте дверь помещения электрощитовой выполнена не противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости	Осн.: ст.4, ст.59 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.14*, п.7.4 СНиП 21-01-97* (Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, - таблице 3.) (Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.)	01 августа 2018 г.	
14	На объекте люк выхода на чердак не противопожарный, отсутствует сертификат	Осн.: п.8.4 СНиП 21-01-97* (В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.)	01 августа 2018 г.	
15	На объекте у выхода на чердак (люк) отсутствует закреплённая стальная стремянка	Осн.: п.8.4 СНиП 21-01-97*	01 августа 2018 г.	
16	На объекте не обозначены знаками пожарной безопасности (указателями), согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009, места размещения первичных средств пожаротушения, направление движения к путям эвакуации	Осн.: п.33 Правил (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".)	01 августа 2018 г.	
17	На объекте дверь складского помещения выполнена не противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости	Осн.: ст.4, ст.59 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.14*, п.7.4 СНиП 21-01-97*	01 августа 2018 г.	
18	На объекте на двери складского помещения отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	Осн.: п.20 Правил (Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».)	01 августа 2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
городов Бирск, Благовещенск,
Бирского, Благовещенского,
Иглинского и Нуримановского районов
Республики Башкортостан
по пожарному надзору Сагаутдинов А.Р.
(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

А.Р.
(подпись)

«27» сентября 2017 г.



А.Р.
(подпись)

Директор ижевского филиала А.Р.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору