

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)
452120, РБ, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Кирова, 1Б, тел.8(34754) 3-11-36
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 81/ 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина).
общеобразовательная школа с. Трунтайшево муниципального района Альшеевский район
Республики Башкортостан
владельца собственности, имущества и т.п.)

« 07 » июля 20 20 г. по «07» июля 2020 г. проведена плановая проверка

Государственным инспектором Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и
Чишминского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,
Курбангалиевым Фларитом Ришатовичем

проводившего мероприятие по надзору,
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа с. Трунтайшево муниципального района Альшеевский район
Республики Башкортостан, по адресу: 452113, Республика Башкортостан, Альшеевский район,
село Трунтайшево, улица Центральная, 68, А.

(наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором МБОУ СОШ с. Трунтайшево МР Альшеевский район РБ
Фазрахмановой Глюзой Мавлетзяновной и ответственным по пожарной безопасности
Гимаевым Ильдаром Асгатовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ширина эвакуационного выхода (двери) из под лестничного марша правого крыла в свету менее 1,2 м. (фактически ширина- 0,77 м.);	п.6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009;	01.07.2021	

2	В здание на 1 и 2-ом этажах на светильниках отсутствуют колпаки (рассеиватель) предусмотренной конструкцией светильника;	п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.;	01.07.2021	
3	В помещение спортзала дверь эвакуационного выхода закрывается на ключ;	п. 35 «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.;	01.07.2021	
4	В здание на 1-ом этаже в помещении тамбура возле основного выхода дошкольной группы стены и потолок на пути эвакуации отделаны горючим материалом – доской, с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен);	п. 6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.07.2021	
5	В помещении тамбура дошкольной группы не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализацией (АПС);	ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 Приложения А табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;	01.07.2021	
6	Ширина основного выхода (двери) из дошкольной группы в свету менее 1,2 м. (фактически ширина- 0,75 м.);	п.6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009;	01.07.2021	
7	Помещение дошкольной группы (функциональной пожарной опасности Ф1.1) не отделена от остальной части здания школы (функциональной пожарной опасности Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;	ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	01.07.2021	
8	Из помещения спальни дошкольной группы одновременным пребыванием более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход;	п. 5.2.12 СП 1.13130.2009;	01.07.2021	
9	Ширина эвакуационного выхода (двери) из 2-го этажа помещения актового зала в свету менее 1,2 м. (фактически ширина- 1,05 м.);	п.6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009;	01.07.2021	
10	Со 2 этажа из помещения актового зала проступы лестницы 3 типа менее 25 см.;	п. 4.4.2 СП 1.13130.2009, п. 6.30 СНиП 21-01-97*;	01.07.2021	