



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
450077, РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 14, тел.: (347) 272-82-03,
gpnufa@02.mchs.gov.ru

«27» июля 2023 г., 15 час.00 мин. № 365
(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 365, принятым 10 июля 2023 г. начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – главным государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору Акчуриным Айнуrom Аксановичем

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Гиззатуллиным Филюсом Фирзановичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

2) Фахретдиновым Айнуrom Салаватовичем – старшим инспектором надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Отнесенного к категории высокого риска здания, к которому предъявляются требования пожарной безопасности как для зданий класса Ф 4.1 (организаций дополнительного образования детей) по функциональной пожарной опасности, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества «Виктория» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0273025773, ОГРН 1030203722405), адрес регистрации юридического лица: 450028, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Касимовская, д.18.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
450028, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Касимовская, д.18.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества «Виктория» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0273025773, ОГРН 1030203722405), адрес регистрации юридического лица: 450028, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Касимовская, д.18

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» июля 2023 г., 09 час. 30 мин. по «20» июля 2023 г., 12 час. 00 мин.

с «27» июля 2023 г., 14 час. 00 мин. по «27» июля 2023 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сроки устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
3 этаж				
1.	Над эвакуационным выходом в актовом зале расположенном на 3 этаже отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 5.3 СП 3.13130.2009	30.06.2024	
2.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не реже 1 раза в 5 лет.	п. 17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»;	30.06.2024	
3.	На противопожарной двери, разделяющей лестничную клетку от выхода на кровлю, отсутствует устройство для самозакрывания.	п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»;	30.06.2024	
4.	На дверях, разделяющий лестничную клетку от общего коридора, устройство для самозакрывания в разобранном	п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства	30.06.2024	

	состоянии, что соответственно не выполняет свою функцию.	РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»;		
5.	Ширина эвакуационного выхода центральной лестничной клетки, менее 1,2 м фактически составляет 0,7 м.	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, пункта 2 части 2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.06.2024	
6.	Ширина второго эвакуационного выхода лестничной клетки, менее 1,2 м фактически составляет 0,84 м.	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, пункта 2 части 2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.06.2024	
7.	В пределах марша лестницы лестничной клетки имеются ступени с различной высотой (8 и 14 см)	п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 пункта 2 части 2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.06.2024	
8.	На путях эвакуации через лестничную клетку с 1 по 3 этажи установлены радиаторы отопления (батареи) на высоте менее 2,2 м от плоскости пола (фактически на высоте 0,5 м).	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 13 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020;	30.06.2024	
2 этаж				
9.	Ручной пожарный извещатель расположен от электрического выключателя на расстоянии менее 75 см рядом с потом охраны (фактически 34 см).	п. 13.13.2 СП 5.13130.2009, 6.6.27 СП 484.1311500.2020, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	30.06.2024	
10.	На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	30.06.2024	
11.	Ширина эвакуационного выхода центральной лестничной клетки, менее 1,2 м фактически составляет 0,7 м.	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, пункта 2 части 2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.06.2024	
12.	Ширина второго эвакуационного выхода лестничной клетки, менее 1,2 м фактически составляет 0,84 м.	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, пункта 2 части 2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	30.06.2024	

		требованиях пожарной безопасности»		
13.	В пределах марша лестницы лестничной клетки имеются ступени с различной высотой (5 и 14 см)	п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 пункта 2 части 2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.06.2024	
14.	В полу на путях эвакуации перед выходом из спортивного зала имеется перепад высот более 5 см, фактически 11 см.	п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 пункта 2 части 2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.06.2024	
15.	Дверной проем помещения электрощитовой и вентиляционной камеры не защищен противопожарной дверью (фактически установлена железно листовая дверь без маркировки, присущей сертифицированным противопожарным конструкциям (отсутствует знак качества изделия, его серийный номер, а также информация о заводе изготовителя).	ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	30.06.2024	
16.	В помещении вентиляционной камеры допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией	пп. «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	30.06.2024	
17.	Огнетушитель, расположенный в помещении электрощитовой, эксплуатируется без раструба.	п. 407, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	30.06.2024	
18.	Помещения арендуемое Администрацией Калининского района, относящаяся по функциональной пожарной опасности к классу Ф4.3, не отделены ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности от учебных классов, а также общего коридора, относящейся по функциональной пожарной опасности к классу Ф4.1	ч. 1, 2, 3 ст. 88, табл. 23 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.2 СП 4.13130.2013	30.06.2024	
Общие нарушения				
19.	На воздуховодах системы общеобменной вентиляции в местах пересечения противопожарных преград помещений не предусмотрены противопожарные клапаны.	п. 6.10 СП 7.13130.2013	30.06.2024	

20.	Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии не выполнены кабелями с медными жилами, не соответствуют требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону). Кабельная линия проложена кабелем типа КСПВ. Системы АПС и СОУЭ смонтированы в 2008 году.	ч. 2 ст. 82 Федеральный закон № 123-ФЗ, п. 5.1, 5.2, 5.3 СП 6.13130.2021 табл. 2 ГОСТ Р 31565-2012	30.06.2024	
21.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, установленные системы эксплуатируются более 10 лет, испытания средств обеспечения пожарной безопасности не проводились	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	30.06.2024	
22.	На объекте защиты не обеспечена защита от ложных срабатываний систем АПС и СОУЭ, срабатывание системы пожарной сигнализации происходит от одного дымового пожарного извещателя.	п. 6.5.1 СП 484.1311500.2020, п. 54 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	30.06.2024	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе

требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчётом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР по г. Уфе
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Республике Башкортостан
Фахретдинов Айнура Салаватович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Предписание для исполнения получил (а):

руководитель ООО "Виктория" *Мельникова*
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

«15» часов «00» минут «27» 07, 2023 г.

(подпись)