

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ Лицей №21



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 21 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.
- 1.2. Адрес объекта 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 15.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, _____ кв.м
 - прилегающий земельный участок, _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно., капитального _____.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 21 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан/МБОУ Лицей № 21 ГО г. Уфа Республики Башкортостан.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 15
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность Кировский район ГО г. Уфа.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450102, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Орловская, д. 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, инвалиды, передвигающиеся на коляске, дети с нарушением интеллектуальной сферы
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 796
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ Лицей №21



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 21 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.
- 1.2. Адрес объекта 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 15.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, _____ кв.м
 - прилегающий земельный участок, _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно., капитального _____.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 21 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан/МБОУ Лицей № 21 ГО г. Уфа Республики Башкортостан.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 15
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность Кировский район ГО г. Уфа,
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450102, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Орловская, д. 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, инвалиды, передвигающиеся на коляске, дети с нарушением интеллектуальной сферы
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 796
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- Автобусы ГУП «Башавтотранс»
- №№ 51А Остановка «Трансагентство»
Троллейбус
- №№ 1
Маршрутное такси
- №№ 202, 262, 269, 277, 284

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть, автобусы ГУП «Башавтотранс»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект не доступен

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, закупка оборудования
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, закупка оборудования
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция, капитальный ремонт, закупка оборудования
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» августа 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «21» августа 2018 г.

3. Решения Комиссии _____ от «28» августа 2018 г.

Приложение А.1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Лицей № 21

✓ С. Р. Бадяев
«20» августа 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 21 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.
1.2. Адрес объекта 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 75
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4185 кв.м
- прилегающий земельный участок, 2092 кв.м
1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта ____ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального _____.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 21 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан/МБОУ Лицей № 21 ГО г. Уфа Республики Башкортостан.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 15
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность Кировский район ГО г. Уфа.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Орловская, д. 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, инвалиды, передвигающиеся на коляске, дети с нарушением интеллектуальной сферы
2.6 Планируемая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 796
2.7 Факты в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описание маршрута движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы ГУП «Башавтотранс»
 - №№ 51А Остановка «Трансагентство»
 Троллейбус
 - №№ 1
 Маршрутное такси
 - №№ 202, 262, 269, 277, 284

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть, автобусы ГУП «Башавтотранс»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, закупка оборудования
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, закупка оборудования
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция, капитальный ремонт, закупка оборудования
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

Г. Уфа

«28» августа 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 21 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.
- 1.2. Адрес объекта 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 15.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4185 кв.м
 - прилегающий земельный участок, 8092 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно., капитального .

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, инвалиды, передвигающиеся на коляске, дети с нарушением интеллектуальной сферы
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 793
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы ГУП «Башавтотранс»

- №№ 51А Остановка «Трансагентство»

Троллейбус

- №№ 1

Маршрутное такси

- №№ 202, 262, 269, 277, 284

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть, автобусы ГУП «Башавтотранс»

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 620 м

3.2.2 время движения (пешком) 20 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, закупка оборудования
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, закупка оборудования
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция, капитальный ремонт, закупка оборудования
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
доступно всем инвалидам

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ да _____;

4.4.6. другое _____ нет _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на _____ Л.
на _____ Л.
на _____ Л.
на _____ Л.
на _____ Л.
на _____ Л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ Л.

Потажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ Л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

✓ директор, С.Р.



Тес/

(Подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель директора по А.И.Ч. Павлов Д.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

заместитель директора по В.Р.Абдуллова А.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель РОО «Со Действие» Сахапова Л.
(Должность, Ф.И.О.)



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ Лицей № 21, РБ, г. Уфа, Кировский район, ул. С. Худайбердина, д. 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Не приспособлено	все	- установить архитектурное и световое (в темное время суток) выявление проходов, установить маркировки, разметки проходов - оборудование калитки кнопкой системы вызова персонала - индикация доступности здания - ремонт покрытия тротуаров и мест стоянок автотранспорта для инвалидов - установить архитектурное и световое (в темное время суток) выявление проходов, установить маркировки, разметки проходов - устройство поворотных и разворотных площадок, в том числе в тупиковых элементах путей пешеходного движения, Выделение пешеходных путей на покрытии с помощью знаков и указателей, предупредительных надписей с размером символа по высоте не менее 0,5 м, рифления, изменения фактуры покрытия. Установка информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха, установка мест отдыха вблизи пересечений путей движения, перед	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Не приспособлено	все		Капитальный ремонт

									входом в здание и выходом с участка, - Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации - Ремонт дорожного полотна - Установить противоскользящее покрытие, контрастную маркировку первой и последней ступени - Установить поручни (высота 70 и 90 см) - Установить дополнительный поручень посередине лестницы - Ремонт ступеней	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Есть	-	-	Частично приспособлена	все				Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Не приспособлено	все				Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	-	-	Частично приспособлена	все				Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-				-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ВНД	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

И Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ Лицей № 21, РБ, г. Уфа, Кировский район, ул. С. Худайбердина, д. 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	-	-	-	все	- Установка поручней (высота 70 и 90 см) - Установка противоскользящего покрытия на ступени и входной площадке - Маркировка первой и последней ступени лестницы - Установка рифленого тактильного покрытия перед первой ступенью лестницы	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Не приспособлено	все	Установка пандуса по нормативам	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	-	Соответствует	все	- Устройство противоскользящего покрытия	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть	-	-	Не соответствует	все	- отрегулировать доводчик (задержка не менее 5 сек) - устройство козырька - установка дверей шириной не менее 90 см	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	Есть	-	-	Не приспособлено	все	- устройство противоскользящего покрытия	Текущий ремонт

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ Лицей № 21, РБ, г. Уфа, Кировский район, ул. С. Худайбердина, д. 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Не приспособлено	все	- выделение части помещений, адаптированного для инвалидов и маломобильных лиц. - устройство тактильных средств на путях движения - Выявление информационными средствами, в том числе архитектурными, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях, установка автоматического включения, отключения и регулирование осветительных приборов, гарантирующих достаточный уровень освещенности - устройство пристенных поручней на лестничных площадках - оборудование кнопками системы вызова персонала	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Не приспособлено	все	Текущий ремонт	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—	—	Не приспособлено	все	— приобретение лестничного подъемника	Закупка оборудования
3.5	Дверь	есть	—	—	Не приспособлено	все	— замена межкомнатных дверей с адаптацией для МГН.	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	—	—	Не приспособлено	все	— устройство пандусов для возможности беспрепятственной эвакуации	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	—	—	—	Не приспособлено	все	— замена входных дверей в столовую и спортзал с адаптацией для МГН	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД	—	—	Капитальный ремонт, текущий ремонт, закупка оборудования

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «28» августа 2018 г. Приложение №4 (П)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ Лицей № 21, РБ, г. Уфа, Кировский район, ул. С. Худайбердина, д. 15
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Не приспособлено	все	- установка переговорных устройств, таксофонов с возможным усилением звука и синхронной визуальной информацией (табло) в адаптированных функциональных кабинетах. - размещение мест для лиц, сопровождающих инвалидов на креслах в непосредственной близости от них - закупка аппаратных средств для повышения эффективности обслуживания инвалидов и МГН	Капитальный ремонт, закупка оборудования
4.2	Зальная форма	есть	-	-	Не	все	- размещение	Капитальный ремонт,

обслуживания					прииспособлено		мест для лиц, сопровождающих инвалидов на креслах-колясках непосредственной близости от них	закупка оборудования
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД	-	-	Капитальный ремонт, закупка оборудования

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «28» августа 2018 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ Лицей № 21, РБ, г. Уфа, Кировский район, ул. С. Худайбердина, д. 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	-	-	Не соответствует	все	Реконструкция здания: оборудование объекта с туалетом возможностью пользования инвалидами и МГН	Реконструкция, предусмотреть обустройство санитарных комнат на всех этажах
5.2	Душевая комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	Не приспособлено	все	- визуальное обособление зон, предназначенных для лиц с ярко выраженными физическими дефектами (ширмы, занавеси и шторы). Устройство вешалки и места для временного размещения кресел-колясок, костылей, протезов и т.п., замена входных	Капитальный ремонт

									дверей с адаптацией для МГН - исключить перепад высоты пола при входе в гардеробную комнату	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Не приспособлено	все			оборудование столовой умывальником с адаптацией для инвалидов и МГН	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-	Реконструкция, капитальный ремонт, закупка оборудования

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» августа 2018 г. Приложение №6

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ Лицей № 21, РБ, г. Уфа, Кировский район, ул. С. Худайберлина, д. 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото		
6.1	Визуальные средства	нет	-	Не приспособлено	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
				все		Установка визуальных средств (Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п., Электронные носители статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха))
6.2	Акустические средства	нет	-	Не приспособлено	все	Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)
6.3	Тактильные средства	нет	-	Не приспособлено	все	Установка тактильных средств (Печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом (указатели, таблички и т.п.))
						для обозначения целевых кабинетов и
						Текущий ремонт
						Текущий ремонт
						Текущий ремонт

									служебных помещений - установка специальных тактильных табличек на путях движения (обозначение лестничных клеток, кнопок вызова персонала, электрощитовой, комнаты медицинской помощи) - установка тактильных мнемосхем на каждый этаж для обозначения мест расположения целевых кабинетов	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____