

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ИШЕМБАЙ КАЛАҢЫНЫҢ
КАТНАШ ТӨРЗӘГЕ «СКАЗКА» 25-СЕ
БАЛАЛАР БАКСАҢЫ МУНИЦИПАЛЬ
АВТОНОМИЯЛЫ МӘКТӘПКӘСӘ
БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(БР Ишембай районы МР Ишембай к.
катнаш төрзәге «Сказка» 25-се балалар
баксаһы МАМББУ)
453204, Башкортостан Республикаһы,
Ишимбай к., Советтар урамы., 41 йорт «а»
Тел. 8(34794) 3-22-65
E-mail: detskijasad25s@yandex.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25
«СКАЗКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ГОРОДА ИШИМБАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ детский сад № 25 «Сказка»
комбинированного вида г. Ишимбая МР
Ишимбайский район РБ)
453204, Республика Башкортостан, г. Ишимбай,
ул. Советская, д. 41 «а»
Тел. 8(34794) 3-22-65
E-mail: detskijasad25s@yandex.ru

ОКПО 48890871, ОГРН 1020201772744, ИНН 0261009576, КПП 026101001

Исх. № 274 от 08.09.2022 г.

Главному государственному инспектору
по городам Салават, Ишимбай и
Ишимбайскому району Республики Башкортостан
по пожарному надзору
Дегтярёву С.В.
заведующего МАДОУ д/с № 25 «Сказка»
г. Ишимбая МР ИР РБ
Вахитовой Г.Ф.

**Отчёт о выполнении предписания № 86/1/1 от 29.06.2021
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**
Уважаемый Сергей Викторович!

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Сказка» комбинированного вида города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в ответ на предписание Салаватским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 86/1/1 от 29.06.2021 г. сообщает следующее:

Выявленные нарушения предписания № 86/1/1 от 29.06.2021 г. (копия прилагается), которые необходимо устранить в срок до 29.06.2022 г. устранены частично, а именно по пунктам.

Пункт 1 – выполнен, в электрощитовой приспособление для самозакрывания установлено (фото прилагается).

Пункт 2 – выполнен, дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая установлена (фото, паспорт, сертификат соответствия прилагается).

Пункт 4 – выполнен, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов группы № 3, 9 заменены (фото прилагается).

Пункт 5 – выполнен, двери эвакуационных выходов групп № 3, 5 открываются по направлению выхода из здания (фото прилагается).

Пункт 7 – выполнен, текущий ремонт АПС проведен 24.06.2022 г.

Пункт 9 – выполнен, испытание уровня звукового сигнала системы оповещения проведен 24.06.2022 г. (копии акта прилагается).

Пункты 3, 6 – не выполнены, т.к. требуют расчета пожарного риска.
Пункт 3 – высота эвакуационного выхода (зеленый пролет) не соответствует.
Пункт 6 – ширина эвакуационного выхода из группы № 3 не соответствуют.

Приложения:

1. Копия предписания
2. Фотография электрощитовой.
3. Фотографии, паспорт противопожарной двери, сертификат соответствия.
4. Фотографии дверей, замена запоров (замков).
5. Фотография двери эвакуационного выхода
6. Копии акта испытания уровня звукового сигнала системы оповещения
7. Копии письма от МКУ УО МР Ишимбайский район РБ
8. Фотографии эвакуационных выходов, которые не соответствуют по ширине и высоте.

Заведующий

/Г.Ф. Вахитова/

