

03 _____ Е.Г. Салахов _____ 2016

Приказ № 10/2019
«Башкирская республика»

Фактический адрес: 452688, Республика Башкортостан, город Нефтекамск,
ул.Ленина, д.84А

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МОАУ «Башкирская гимназия»



03

2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452688, Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск ул. Ленина, 84 А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8167.9 кв.м

- часть здания – этажей нет

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 35793 кв.м

1.4. Год постройки здания 2006, последнего капитального ремонта 2006

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 г., капитального 2027 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452688, Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск ул. Ленина, 84 А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление Свидетельство о гос регистрации права оперативного управления от 11.05.2016 г. №02-04-13/053/2011-229

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Администрация ГО города Нефтекамск Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452683, Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1400 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) доехать автобусами № 5Т, до остановки «ул. Ленина»; доехать автобусом № 9 до остановки «Великан» далее по асфальтированным пешеходным тротуарам или дворовыми территориями до здания школы, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У) ВНД (С) ДЧ-И (К, О) – основной корпус ДП-И (У) ВНД (С) ДЧ-И (К, О) - интернат
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: признать объект частично доступным для маломобильных групп населения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2026-2027 учебный год
в рамках исполнения адресной программы адаптации объекта.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Выполнение рекомендаций по установке информирующих обозначений на все основные структурно-функциональные зоны объекта повысит его доступность для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование МКУ УО г.Нефтекамск Республики Башкортостан

4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <https://zhit-vmeste.ru/map/> . Разместить до 31.12.2025 г.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» января 2025 г.,
2. Акта обследования объекта № 1 от «13» января 2025 г.
3. Результатов обследования объекта

7

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452688, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Ленина 84 А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8167,9 кв.м

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.

1.4. Год постройки здания 2006, последнего капитального ремонта 2006

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального 2027

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452688, Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск ул. Ленина, 84 А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация ГО города Нефтекамск Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452683, Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1400 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – Да

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) доехать автобусами № 5Т, до остановки «ул. Ленина»; доехать автобусом № 9 до остановки «Великан» далее по асфальтированным пешеходным тротуарам или дворовыми территориями до здания школы,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

9

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Директор МОАУ «Башкирская гимназия»



Каримова А.И.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОАУ

«Башкирская гимназия»

/Каримова А.И./

20__ г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № _____

город Нефтекамск

«13» января 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта 452688, Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск ул. Ленина, 84 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8167.9 кв.м
 - часть здания этажей нет
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 35793 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2006г., последнего капитального ремонта 2006г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025г. капитального 2027 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452688, Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск ул. Ленина, 84 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1400 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – Да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
доехать автобусами № 5Т, до остановки «ул. Ленина»; доехать автобусом № 9 до остановки «Великан» далее по асфальтированным пешеходным тротуарам или дворовыми территориями до здания школы,
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

--	--	--

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У)	1, 2, 4	4-6, 30-31
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К, С)	1, 3	1-2, 7-8, 18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У) ВНД (С) ДЧ-И (К, О) - основной корпус ДП-И (У) ВНД (С) ДЧ-И (К, О) - интернат	1-3, 10, 18-20, 30, 37, 42, 48, 50-51, 60, 63, 68-69, 75, 83	9-14, 17, 20-21, 23, 28, 34-54 - основной корпус 10-11, 20, 23, 34-36, 40-41, 44, 46-47 - интернат
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	5, 8-9, 13, 17, 23-26, 34-38, 48, 43-45, 51, 53-54, 60-61, 67-70	22, 25-27, 29, 32-33, 46-54
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)	3-17, 20-21, 33, 46, 63, 83	14- 15, 19, 56
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У)	-	16-18, 24, 45, 55
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
признать объект частично доступным для маломобильных групп населения.

4. Управленческое решение

Разработка организационных мер помощи сотрудников объекта для категории инвалидов К, О, а также исполнение рекомендаций по адаптации объекта повысит уровень доступности для инвалидов.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2026-2027 учебный год
в рамках исполнения адресной программы адаптации объекта.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации.

Выполнение рекомендаций по установке информирующих обозначений на все основные структурно-функциональные зоны объекта повысит его доступность для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

МКУ УО г.Нефтекамск Республики Башкортостан

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____;

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://zhit-vmeste.ru/map/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 4 л.
2. Входа (входов) в здание	на 5 л.
3. Путей движения в здании	на 15 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 8 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 4 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 5 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 42 л.

Полэтажные планы, паспорт БТИ на 9 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы
директор МОАУ «Башкирская гимназия»



Каримова А.И.

Члены рабочей группы
Заместитель директора по АХР
Педагог-психолог




Галина А.Р.
Раянова Г.И.

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Нефтекамской ГО БРО ВОИ



Салахова Е.Г.

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-					
	Вход со стороны ул. Энергетиков		I	5-6	Вход на территорию со стороны ул. Энергетиков оборудован калиткой. Ширина проема в свету составляет 0,9 м. С правой стороны от калитки расположена информационная табличка с указанием наименования организации, контактными телефонами. Отсутствует дублирование информации рельефным шрифтом.	C	Организовать дублирование информации на входе рядом с дверью (калиткой) со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п. 5.1.1. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

Вход со стороны ул. Ленина	П		Вход на территорию со стороны ул. Ленина оборудован калиткой. Ширина проема в свету составляет более 0.9 м. С правой стороны от калитки расположена информационная табличка с указанием наименования организации, контактными телефонами. Отсутствует дублирование информации рельефным шрифтом.	С	Организовать дублирование информации на входе рядом с дверью (калиткой) со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п. 5.1.1. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
1.2 Путь (пути) движения на территории	есть	IV	6, 30, 31	С	Обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
1.3 Лестница (наружная)	нет					
1.4 пандус (наружный)	нет					
1.5 Автостоянка и парковка	есть	IV	4	К, О, С, Г, У	Организовать специально выделенные парковочные места для инвалидов с установкой знака и разметкой на асфальте.	Текущий ремонт

	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения). Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Рекомендуется организация мест отдыха. Вход на территорию: Оборудование доступными элементами информации об объекте. Отсутствие на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися. Пути движения на территории: Поверхность пути: - отсутствие насыпных и крупноструктурных материалов - при наличии бетонных плит ровная укладка, толщина швов между плитами - не более 0,015 м Лестницы на пути: дублируются пандусами или другими средствами подъема. Устройства и оборудование: (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты) на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезды и маневрирования кресла-коляски. Лестница наружная дублируется пандусами или другими средствами подъема. Пандус наружный: Материалы несущих конструкций пандусов – негорючие. Высота одного подъема (марша): - до 0,8 м (при уклоне до 8%) - до 0,2 (уклон до 10%). Ширина пандуса: при одностороннем движении - 0,9 - 1,0 м, (остальные - 1,8 м). Горизонтальные площадки: - после каждого марша, - глубина площадки - не менее 1,5 м
ОБЩИЕ требования к зоне	

	(в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы). Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м. Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон, - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м), - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м. Автостоянка и парковка: Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 100 м от входов в общественные здания для МПН.
--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У)	1, 2, 4	4-6, 30-31	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	III	1	Лестница имеет 12 ступеней. Ширина лестницы 10,3 м. Отсутствуют разделительные поручни и противоскользящее контрастно маркированное покрытие на краевых ступенях. Отсутствует тактильная и контрастная информация перед началом марша лестницы;	С, О	-вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями. -установить противоскользящее покрытие на края ступеней -установка тактильной предупредительной информации перед маршем, Нанесение контрастной маркировки на краевые ступени. П. 6.1.2, 5.1.10, 5.1.13 СП 59.13330.2020, п	Текущий ремонт

2.2	Пандус (наружный)	есть	2	Ширина пандуса 0,9 м. Поручни выполнены в виде монолитной бетонной конструкции.	К, О	Вдоль обеих сторон пандуса установить поручни в соответствии с нормативными требованиями. П. 5.1.16, СП 59.13330.2020, п 5.2.6.1 ГОСТ Р 51261-2017	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	III	1 Размеры площадки 2,6*9,2 м. Поверхность ровная, без перепадов высот, выбоин и неровностей. - отсутствие тактильной маркировки перед дверным проёмом	С	- установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	1, 18	Входная группа состоит из двух дверей. Ширина проема в свету 0,87 м. Дверь фиксируется в открытом положении. Ручка двери позволяет открыть ее одной рукой. Имеется вторая узкая створка двери, которая при необходимости открывается. Высота непрозрачной части дверного полотна 1,17 м. Слева от двери размещены информационные таблички с названием учреждения. Информация на табличках дублирована рельефно-точечным шрифтом.	К	Организовать помощь со стороны сотрудников организации при входе в здание людей, передвигающихся на креслах-колясках.	Организационные меры помощи
2.5	Тамбур	есть	1	7-8 Тамбур имеет форму трапеции размерами 3,9*1,8 м. Из тамбура в помещение ведут 2 двери. Ширина проема в свету обеих составляет 0,95 м. Второй тамбур размерами 2,2*3 м.	К, О	Обеспечить задержку автоматического закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с. П. 6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт

				Ширина проема в свету дверей 0,95 м. Высота непрозрачной части дверного проема составляет более 0,85 м. Дверь фиксируется в открытом положении на 2 с. Ручка двери позволяет открыть ее одной рукой.			
ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Лестница. Ширина марша не менее 1,35 м. Поручни дополнительные раздельные (при ширине марша 2,5 м и более) Уклоны лестниц должны быть не более 1:2. Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м. Пандус. Материалы несущих конструкции пандусов – неторючие. Подъем (1 марш) высота: - до 0,8 м (при уклоне до 8%); - до 0,2 (уклон до 10%) . Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м). Горизонтальные площадки: - после каждого марша, - глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы) Бортики (при перепаде высот более 0,45 м):						

	по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м. Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м. Входная площадка. Размеры площадки: - глубина - не менее 1,2 м (при открывании двери "от себя"); - не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); - ширина - не менее 1,5 м. Поверхность площадки: - твердая (не скользящая при намокании); - уклон поперечный 1-2%; - подогрев (при особых климатических условиях). Дополнительные элементы: - навес; - водоотвод; - дренажные и водосборные решетки; - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина проветров их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки). Входная дверь. Контрольные устройства на входе: - приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект. Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - имеют форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м). Тамбур. Размеры тамбуров и тамбур-шлюзов: - глубина - не менее 1,8 м, - ширина - не менее 2,2 м. Покрытие пола: - твердое, не допускающее скольжения при намокании;
--	--

- поперечный уклон 1 - 2%.
- Дренажные и водосборные решетки:
- устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола;
- ширина просветов их ячеек не более 0,015 м
- (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К, С)	1, 3	1-2, 7-8, 18	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 1-3 этаж (основной корпус)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Башкирская гимназия» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2,3				
	Вестибюль		2	9, 17	Отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	К, О, С, Г, У	Установить при входе на объект схему объекта, выполненную тактильно- визуальным способом, в т.ч. с использованием шрифта Брайля. Схема объекта должна располагаться на высоте 1,2 – 1,6 м. На схеме должны быть показаны доступные
							Текущий ремонт

							пути движения для людей на креслах-колясках, расположение доступных помещений для инвалидов,	
	Коридоры		3,1 8,5 0,3 7	12- 13, 21, 28, 34- 43	Ширина коридоров от 3,9 до 4,4 м. Двери кабинетов контрастны по отношению к цвету стен. Поверхность ровная, твердая, не имеет выбоин и перепадов высот.	-	Замечаний нет	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	ест ь	19, 75, 10, 30	10, 20, 23, 44	В здании несколько лестниц, ширина лестничных маршей 1,28 м. Поручни расположены на высоте 0,87 м. - отсутствие вторых поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие контрастной маркировки краевых ступеней всех лестниц; - под маршем открытой лестницы, имеющей высоту в свету менее 2,1 м., не установлены барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов по зрению. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не	О, С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м и 0,7 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - нанести контрастную противоскользящую маркировку общей шириной 0,08 – 0,1 м на краевые ступени (маркируются нижняя ступень нижнего марша и верхняя ступень верхнего марша). (п 6.2.8 СП 59.13330.2020). Установить под маршем открытой лестницы, имеющей высоту в свету менее 2,1 м., барьеры,	Текущий ремонт

				имеют бортиков для предотвращения соскальзывания трости или ноги.				ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов по зрению. (п. 6.2.6 СП 59.13330.2020) Предусмотреть на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет								
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет								
3.5	Дверь	есть	20, 51, 48, 60, 63, 68, 69, 83	12, 14, 20, 46-54	На путях движения на каждом этаже расположены двери, ведущие в санузлы, учебные и административные кабинеты. Двери в учебные и административные кабинеты имеют одинаковую ширину в свету 0,86 м. Полотна дверей контрастны по отношению к цвету стен. На дверях имеются	С, К, О	Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны верхней ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проёма. Таблички	Текущий ремонт		

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ест ь	19, 75, 1, 42, 2, 30	11, 23, 45	информационные таблички с указанием номера и назначения кабинета. Таблички расположены на двери на высоте 1,5 м. Информационные таблички не дублированы тактильно-точечным и линейно-рельефным шрифтами. Часть кабинетов имеют пороги более 0,014 м. В зоне ожидания установлен информационный стенд план эвакуации. План эвакуации выполнен тактильно-визуальным способом. Имеется основной и запасной путь эвакуации. В помещении размещены информационные указатели с направлением движения к эвакуационным выходам. Место обслуживания инвалидов расположено дальше 15 м от выхода из здания. Нет пожаробезопасной зоны. На краевые ступени лестницы запасного пути эвакуации не нанесены противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступеней.	К, О, С	должны быть дублированы рельефными знаками (п. 6.5.9, СП 59.13330.2020). Привести пороги кабинетов к нормативному значению 0,014 м.	Текущий ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников объекта.
-----	---	----------	-------------------------------------	------------------	---	---------	--	---

				Ширина лестницы составляет 1,28 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Ширина запасной двери на пути эвакуации 0,69 м.	краях ступеней, не примыкающих к стенам, бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	
ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места. Коридор. Покрытие пола: - ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий; - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м Приборы и устройства (для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) Опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы): - запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения; - дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности. Лестница. Ширина марша не менее 1,35 м Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более). Уклоны лестниц должны быть не более 1:2. Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м);					

	- завершающие части длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей. Пандус. Материалы несущих конструкции пандусов – негорючие. Подъем (1 марш) высота: - до 0,8 м (при уклоне до 8%); - до 0,2 (уклон до 10%) . Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м). Горизонтальные площадки: - после каждого марша; - глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы). Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м. Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей. Пандус, служащий путем эвакуации с выходящих этажей непосредственно связывается с выходом наружу (через тамбур). Дверь. Контрольные устройства на входе: - приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект. Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м). Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,2 до 1,6 м; - дублирование рельефными знаками. Пути эвакуации. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий.
--	--

	Не допускать: эвакуацию по открытым металлическим наружным лестницам. Конструкции эвакуационных путей – незащищенные. При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в туниковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа; - в зрительных залах – в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями остальной части зрителей; - на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий - в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну Пожаробезопасная зона на путях эвакуации: - если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МПН за необходимое время; - расстояние от наиболее удаленной точки помещения с МПН до двери в пожаробезопасную зону - в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации; - отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами; - вблизи вертикальных коммуникаций как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с ограждениями; - может использоваться примыкающая лоджия или балкон, отделенные противопожарными преградами от остальных помещений этажа); - должна быть незадымляемой; - иметь двери противопожарные samozакрывающиеся с уплотнениями в притворах. Площадь пожаробезопасной зоны: - 2,40 кв.м (для инвалида в кресле-коляске); - 2,65 кв.м (для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим); - 0,75 кв.м (для инвалида, перемещающегося самостоятельно); - 1,00 кв.м (для инвалида, перемещающегося с сопровождающим).
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути движения внутри здания	ДП-И (У) ВНД (С) ДЧ-И (К, О)		9-14, 17, 20-21, 23, 28, 34-54	Текущий ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников объекта
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания				

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 1-3 этаж (корпус интерната)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Башкирская гимназия» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	2,3					
	Коридор (переход в корпус интерната)	52	35	Ширина коридора 2,6-4,3 м. Двери кабинетов не контрастны по отношению к стене. Поверхность ровная, твердая.	С	Обеспечить контрастность соотношения дверь-стена не менее 40%.	Текущий ремонт
	Коридор (в корпусе интерната)	V1	36, 40-41	Ширина коридора 2,7 м. Двери кабинетов не контрастны по отношению к	С	Обеспечить контрастность соотношения дверь-стена не менее 40%.	Текущий ремонт

3.2	Лестница (внутри здания)	ест ь	19, 75, 10, 30	10, 20, 23, 44,	Ширина лестничного марша 1,42 м. Поручни на высоте 0,87 м. - отсутствие вторых поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие контрастной маркировки краевых ступеней; Боковые края ступеней не примыкающие к стенам, не имеют бортиков для предотвращения соскальзывания трости или ноги. - под маршем открытой лестницы, имеющей высоту в свету менее 2,1 м., не установлены барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов по зрению.	О, С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м и 0,7 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - нанести контрастную противоскользящую маркировку общей шириной 0,08 – 0,1 м на краевые ступени (маркируются нижняя ступень нижнего марша и верхняя ступень верхнего марша). (п 6.2.8 СП 59.13330.2020). Предусмотреть на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020). Установить под маршем открытой лестницы, имеющей высоту в свету менее 2,1 м., барьеры, ограждения или иные	Текущий ремонт	
-----	-----------------------------	----------	-------------------------	--------------------------	--	------	---	----------------	--

							устройства, препятствующие доступу инвалидов по зрению. (п. 6.2.6 СП 59.13330.2020)		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет							
3.5	Дверь	есть	20, 51, 48, 60, 63, 68, 69, 83	20, 46, 47	На путях движения на каждом этаже корпуса расположены двери в учебные кабинеты, административные кабинеты, санузлы. Двери в учебные кабинеты имеют ширину в свету 0,86 м. Пороги части кабинетов более 0,014 м. Полотна дверей не контрастны по отношению к цвету стен. На дверях имеются информационные таблички с указанием номера и назначения кабинета. Таблички расположены на двери либо справа от двери на высоте 1,5 м. Информационные таблички, расположенные возле дверей	К, О, С	Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020). Обеспечить контрастное сочетание дверь-стена не менее 40%. Привести пороги всех кабинетов к нормативному значению не более 0,014 м.	Текущий ремонт	

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ест ь	19, 75, 1, 42, 2, 30 11, 23	кабинетов, не дублированы тактильно-точечным и линейно-рельефным шрифтами. На каждом этаже установлен информационный стенд план эвакуации. План эвакуации не выполнен тактильно- визуальным способом. Имеется основной и запасной путь эвакуации. В коридорах на стенах размещены информационные указатели с направлением движения к эвакуационным выходам. Нет пожаробезопасной зоны.	К, О, С, Г, У	Предусмотреть на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020). Разработать организационные меры помощи сотрудников объекта для помощи МГН в случае чрезвычайной ситуации. Продублировать имеющиеся планы эвакуации тактильно- рельефным способом.	Текущий ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников объекта.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места.					

	Коридор. Покрытие пола: - ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий; - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) Опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы): - заборы, исключющие свободное попадание внутрь помещения; - дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности. Лестница. Ширина марша не менее 1,35 м Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более). Уклоны лестниц должны быть не более 1:2. Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей. Пандус. Материалы несущих конструкции пандусов - негорючие. Полъем (1 марш) высота: - до 0,8 м (при уклоне до 8%); - до 0,2 (уклон до 10%) . Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м). Горизонтальные площадки: - после каждого марша; - глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы). Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м. Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон;
--	---

	- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей. Пандус, служащий путем эвакуации с выходящих этажей непосредственно связывается с выходом наружу (через тамбур). Дверь. Контрольные устройства на входе: - приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект. Приборы и устройства (для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м). Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,2 до 1,6 м; - дублирование рельефными знаками. Пути эвакуации. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Не допускать: эвакуацию по открытым металлическим наружным лестницам. Конструкции эвакуационных путей – непожароопасные. При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа; - в зрительных залах – в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями остальной части зрителей; - на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий - в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну Пожаробезопасная зона на путях эвакуации: - если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время; - расстояние от наиболее удаленной точки помещения с МГН до двери в пожаробезопасную зону - в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации; - отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами; - вблизи вертикальных коммуникаций как сдвинутый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в
--	--

	помещение для пандуса с ограждениями; (может использоваться примыкающая лоджия или балкон, отделенные противопожарными перегородками от остальных помещений этажа); - должна быть незастываемой; - иметь двери противопожарные samozакрывающиеся с уплотнениями в притворах. Площадь пожаробезопасной зоны: - 2,40 кв.м (для инвалида в кресле-коляске); - 2,65 кв.м (для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим); - 0,75 кв.м (для инвалида, перемещающегося самостоятельно); - 1,00 кв.м (для инвалида, перемещающегося с сопровождающим).
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны Пути движения внутри здания	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
ДП-И (У) ВНД (С) ДЧ-И (К, О)			10-11, 20, 23, 34-36, 40-41, 44, 46-47	Текущий ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников объекта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия»
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
1-3 этаж

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	48,5 9,60, 61,6 7,68, 69,7 0,13, 34,3 5,36, 37,3 8,43, 5,23, 24,2 5,26	25-27, 32, 54	Во всем здании расположены учебные кабинеты. Ширина дверных проемов в свету кабинетов стандартная и составляет 0,86 м. Двери кабинетов, расположенных в основном корпусе, контрастны по отношению к цвету стен. Кабинеты имеют информационные таблички, не дублированные рельефно-точечным шрифтом. Двери кабинетов,	К, О, С, Г, У	Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников

				расположенных в корпусе интерната, не контрастны по отношению к цвету стен. Информационные таблички, расположенные на (рядом) с кабинетами, не дублированы рельефно-точечным шрифтом. Все кабинеты просторные и позволяют легко перемещаться внутри кабинетов. Часть кабинетов имеет пороги выше нормативных. Доступ категории К, О, к кабинетам, расположенным выше 1 этажа, невозможен ввиду отсутствия пандусов, лифтов и технических устройств, позволяющих подниматься на этажи. Для обучения этих категорий детей предусмотрен кабинет, расположенный на 1 этаже в непосредственной близости от входа.	Обеспечить контрастное сочетание дверь-стена не менее 40%. Привести пороги всех кабинетов к нормативному значению не более 0,014 м.		Текущий ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников
Административные кабинеты	есть	51, 45,5 3,54, 44,5	51-53	Ширина дверных проемов в свету кабинетов стандартная и составляет 0,86 м. Двери кабинетов контрастны по отношению к цвету стен. Кабинеты имеют информационные таблички, не	К, О, С	Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на	

					дублированные рельефно-точечным шрифтом. Кабинеты директора, завучей расположены на 2 этаже основного корпуса.				расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020). Разработать альтернативные формы получения услуги с выделением места на 1 этаже.			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Актовый зал расположен на 2 этаже, что делает его недоступным для категорий К, О. Ширина дверного проема в свету актового зала 1,4 м. Двери контрастны по отношению к цвету стен. Актовый зал имеет информационные таблички, не дублированные рельефно-точечным шрифтом.			К, О, С	В актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха, зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Разработать меры помощи сотрудников объекта для помощи лицам категорий К, О, С добираться до актового зала и занять необходимое место. Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной	Текущий ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников		
	Актовый зал		8	22, 50								

						ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).	
Спортивный зал	17	29 48-49	Спортивный зал расположен на 2 этаже основного корпуса. Малый спортивный зал расположен на 1 этаже корпуса интернат. Двери контрастны по отношению к цвету стен. Спортивный зал имеет информационные таблички, не дублированные рельефно-точечным шрифтом.	К, О, С	В актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха, зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Разработать меры помощи сотрудников объекта для помощи лицам категорий К, О, С добираться до актового зала и занять необходимое место. Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички	Текущий ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников	

					до _____ должны быть дублированы регламентными знаками (п. 6.5 _____ 9. СП 59.13330.2020).				Текущий ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников
библиотека	13	33, 46	Библиотека расположена на 3 этаже основного корпуса и имеет читальный зал. Дверь библиотеки контрастна по отношению к цвету стен. Информационная табличка не дублирована рельефно- точечным шрифтом.	К, О, С	Работать альтернативные способы обслуживания категории К, О, позволяющие пользоваться услугами библиотеки этим категориям МГН. Установить информационные таблички с значениями помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы регламентными знаками (п. 6.5 _____ 9. СП 59.13330.2020).			Текущий ремонт	
столовая	23,2 4,45	47	Столовая расположена на 1 этаже основного корпуса. Ширина дверного проема в свету более 0,9 м. Двери имеют 2 створки и обеспечивают задержку автоматического закрытия	С	Установить информационные таблички с значениями помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на			Текущий ремонт	

				более 5 с. Фиксируются в открытом виде. Помещение столовой просторное, позволяет использовать необходимые структурно-функциональные зоны. Столовая оснащена информационной табличкой, не дублированной рельефно-точечным шрифтом.			расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в т.ч. вблизи входов). Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 м до 1,75 м, дублированные рельефными знаками. Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в т.ч. и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании). При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть запрограммированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться.						

	Покрытие пола в помещениях: - ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий; - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (у учетом высоты ворса) – более 0,013 м. Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тушниковый коридор, до эвакуационного выхода.
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	5, 8-9, 13, 17, 23-26, 34-38, 48, 43- 45, 51, 53-54, 60-61, 67-70	22, 25- 27, 29, 32-33, 46-54	Текущий ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

1 Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное образовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия»
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	21, 64, 83, 3,2 0,2 1,4 6,3 3	14- 15, 56	На каждом этаже основного корпуса и корпуса интернат расположены санузлы. Двери санузлов стандартные и имеют ширину проема в свету 0,7 м. Двери санузлов, расположенных в основном корпусе, контрастны по отношению к цвету стен. Двери санузлов, расположенных в корпусе интернат, не контрастны по отношению к цвету стен.	К, С, О	Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п. 6.5.9. СП	Текущий ремонт

					Ни в одном санузле нет универсальной и доступной кабины для МПН. Габариты кабин 0,8*1,0 м. Смесители позволяют открыть воду одной рукой. Информационные таблички не дублированы рельефно-точечным шрифтом.			59.13330.2020). Организовать как минимум по одной доступной кабине в санузле на 1 этаже. П. 6.5.1, 6.3.6, 6.5.9, 6.5.11, 6.3., 6.3.7 СП 59.13330.2020	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	4-17	19	На первом этаже расположены гардеробные комнаты для учащихся. Отсутствует информационная табличка с указанием назначения помещения.	все		Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п. 6.5.9, СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин. и более). Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение
--------------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)	3-17, 20- 21, 33, 46, 63, 83	14-15, 19, 56	Текущий ремонт
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------	----------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

1 Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Башкирская гимназия» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	17, 24 45, 55	Установленные на этажах поэтажные планы эвакуации не имеют дублирования тактильно-рельефным шрифтом. Не все помещения оснащены информационными табличками с указанием номера и назначения кабинета. Установленные таблички имеют на нормативное расположение. Отсутствует обозначение знаком доступности доступной зоны целевого назначения на объекте. Не на всем объекте обеспечено контрастное сочетание дверь-стена,	все	Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п.	Текущий ремонт

				ручка-дверь. При входе отсутствует схема объекта с указанием доступных путей движения для МГН.			6.5.9. СП 59.13330.2020). Обозначить элементы структурно-функциональных зон объекта, доступных для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в т.ч. на креслах-колясках, знаком доступности. П. 6.5.1. СП 59.13330.2020 При входе на объект установить схему объекта с путями движения, доступными для МГН.	
6.2	Акустические средства	нет	-	16	отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; Отсутствует система вызова помощи персонала в санитарно-бытовых помещениях. - отсутствует радиотрансляция в здании.	С, Г	Предусмотреть в зонах целевого назначения места для людей с нарушением слуха; Установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; Оснастить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре световой сигнализацией.	Текущий ремонт

6.3	Тактильные средства	нет	18	- отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; Информационные таблички не дублированы тактильно-рельефным шрифтом.	С	Выполнить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м; перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения СП 59.13330.2016, п.6.5.9; - таблички должны быть контрастного цвета размерами выполненные рельефным шрифтом 50 х 270 мм с названием кабинетов, с дублированием	ТСР
-----	---------------------	-----	----	--	---	---	-----

						информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм. - нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки; - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление
ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.). Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.					

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У)	-	16-18, 24 45, 55	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

1



56

2



3



4



5



6



7



8




9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42




43




44





46





47







48



49



50



51



52



53





54





55





56





РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Государственное унитарное предприятие
Центр учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ

Нефтекамский межрайонный филиал ГУП Центр учета, инвентаризации и
оценки недвижимости РБ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

На здания и сооружения


(наименование объекта недвижимости)

Город	Нефтекамск
улица	ЛЕНИНА № 84 А

Инвентарный номер	1410					
Кадастровый номер						
	А	Б	В	Г	Д	Е

План 1 (М. 1:200)
 1. План первого этажа
 2. План второго этажа
 3. План третьего этажа
 4. План четвертого этажа
 5. План пятого этажа
 6. План шестого этажа
 7. План седьмого этажа
 8. План восьмого этажа
 9. План девятого этажа
 10. План десятого этажа

1. План первого этажа
 2. План второго этажа
 3. План третьего этажа
 4. План четвертого этажа
 5. План пятого этажа
 6. План шестого этажа
 7. План седьмого этажа
 8. План восьмого этажа
 9. План девятого этажа
 10. План десятого этажа



Экспликация по плану	Этаж	Номера помещений	Назначение частей помещений, комнат и т.д. по фактическому использованию	Общая площадь, кв.м.	в т.ч.		Места общего пользования, кв.м.	Высота помещения, м
					Основная	Вспомогательная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4.4		4.4		2.97
	1	1	Тамбур	68.8		68.8		
		2	Вестибюль	44.9		44.9		
		3	Коридор	5.2		5.2		
		4	Гардероб учащихся	5.6		5.6		
		5	Гардероб учащихся	5.7		5.7		
		6	Гардероб учащихся	5.6		5.6		
		7	Гардероб учащихся	5.6		5.6		
		8	Гардероб учащихся	6.4		6.4		
		9	Гардероб учащихся	5.9		5.9		
		10	Гардероб учащихся	5.7		5.7		
		11	Гардероб учащихся	5.9		5.9		
		12	Гардероб учащихся	5.9		5.9		
		13	Гардероб учащихся	5.9		5.9		
		14	Гардероб учащихся	5.9		5.9		
		15	Гардероб учащихся	5.9		5.9		
		16	Гардероб учащихся	5.6		5.6		
		17	Гардероб учащихся	3.6		3.6		
		18	Тамбур	15.3		15.3		
		19	Лестничная клетка	11.4		11.4		
		20	Умывальная для мальчиков	8.4		8.4		
		21	Туалет для мальчиков	16.3		16.3		
		22	Обеденный зал	128.6		128.6		
		23	Обеденный зал	53.8		53.8		
		24	Горячий цех	14.5		14.5		
		25	Холодный цех и хлебопечка	21.0		21.0		
		26	Мучной цех	6.3		6.3		
		27	Шеф повар	3.0		3.0		
		28	Моечная тары	3.0		3.0		
		29	Моечная тары	15.5		15.5		
		30	Загрузочная	7.1		7.1		
		31	Гардероб персонала	1.5		1.5		
		32	Санузел персонала	2.4		2.4		
		33	Душевая персонала	1.5		1.5		
		34	Тамбур	1.6		1.6		
		35	Тамбур	12.3		12.3		
		36	Лестничная клетка	7.7		7.7		
		37	Кладовая сухих продуктов	39.2		39.2		
		38	Коридор пищеблока	6.1		6.1		
		39	Склад для овощей	1.6		1.6		
		40	Коридор	12.5		12.5		
		41	Овощной цех	15.6		15.6		
		42	Мясной цех	11.6		11.6		
		43	Моечная кухонной посуды	18.2		18.2		
		44	Моечная столовой посуды	17.8		17.8		
		45	Коридор пищеблока	61.8		61.8		
		46	Кабинет обработки ткани					

Литера по плану	Этаж	Номера помещений	Назначение частей помещений, комнат и т.д. по фактическому использованию	Общая площадь, кв.м.	в т.ч.		Места общего пользования, кв.м.
					Основная	Вспомогательная	
1	2	3	4	5	6	7	8
		48	Кабинет ОБЖ	61.7	61.7		
		49	Кабинет хранения оружия	7.5	7.5		
		50	Электрощитовая	6.1		6.1	
		51	Кабинет зам.директора по административно-хозяйственной части	8.2	8.2		
		52	Рекреация	102.5		102.5	
		53	Тамбур	2.5		2.5	
		54	Столярная мастерская	77.7	77.7		
		55	Слесарная мастерская	77.9	77.9		
		56	Рекреация	73.1		73.1	
		57	Коридор	233.6		233.6	
		58	Лаборантская	19.1		19.1	
		59	Кабинет кулинарии	61.2	61.2		
		60	Кабинет иностранного языка	41.7	41.7		
		61	Кабинет башкирского языка и литературы	41.7	41.7		
		62	Рекреация	161.1		161.1	
		63	Умывальная для девочек	2.7		2.7	
		64	Туалет для девочек	3.9		3.9	
		65	Туалет для мальчиков	4.0		4.0	
		66	Умывальная для мальчиков	2.7		2.7	
		67	Кабинет начальных классов	60.3	60.3		
		68	Кабинет начальных классов	59.2	59.2		
		69	Кабинет начальных классов	59.1	59.1		
		70	Кабинет начальных классов	58.1	58.1		
		71	Тамбур	3.1		3.1	
		72	Лестничная клетка	13.2		13.2	
		73	Туалет для девочек	11.1		11.1	
		74	Умывальная для девочек	9.0		9.0	
		75	Лестничная клетка	15.4		15.4	
		76	Тамбур	3.6		3.6	
		77	Кабинет зам.директора по УР в начальных классах	21.6	21.6		
		78	Оздоровительный кабинет	20.0	20.0		
		79	Процедурный кабинет	15.2	15.2		
		80	Стоматологический кабинет	14.9	14.9		
		81	Коридор медпункта	7.6		7.6	
		82	Санузел медпункта	3.0		3.0	
		83	Туалет персонала	5.7		5.7	
		84	Умывальная персонала	4.7		4.7	
		85	Кладовая уборочного инвентаря	5.5		5.5	
		86	Пожарный пост	14.9		14.9	
		87	Помещение вахтера	6.7		6.7	
			Итого по этажу "1" литеры "А"	2129.2	747.8	1381.4	

41




10

10

10

10

Этаж	Номера помещений	Назначение частей помещений, комнат и т.д. по фактическому использованию	Общая площадь, кв.м.	в т.ч.		Места общего пользования, кв.м.	Высота помещения, м
				Основная	Вспомогательная		
2	3	4	5	6	7	8	9
			19.3		19.3		2.96
2	1	Лестничная клетка	11.4		11.4		
	2	Умывальная для мальчиков	8.4		8.4		
	3	Туалет для мальчиков	82.4		82.4		
	4	Рекреация	15.1	15.1			
	5	Кабинет директора по воспитательной работе	49.0	49.0			
	6	Кабинет музыки	15.8	15.8			6.08
	7	Склад декорации	240.1	240.1			6.66
	8	Актальный зал	14.7	14.7			2.96
	9	Артистическая	14.5		14.5		
	10	Лестничная клетка	61.5	61.5			
	11	Кабинет начальных классов	20.3		20.3		
	12	Лаборантская	61.7	61.7			
	13	Кабинет географии	7.7		7.7		
	14	Подсобное помещение	15.4	15.4			
	15	Тренерская	21.4	21.4			6.29
	16	Снарядная	273.0	273.0			2.96
	17	Спортзал	27.4		27.4		
	18	Коридор	1.4		1.4		
	19	Умывальная для мальчиков	1.6		1.6		
	20	Туалет для мальчиков	1.4		1.4		
	21	Туалет для девочек	1.2		1.2		
	22	Умывальная для девочек	11.0		11.0		
	23	Раздевалка для мальчиков	5.6		5.6		
	24	Душевая для мальчиков	5.8		5.8		
	25	Душевая для девочек	11.3		11.3		
	26	Раздевалка для девочек	56.2	56.2			
	27	Тренажерный зал	20.5	20.5			
	28	Кабинет логопеда	62.3	62.3			
	29	Кабинет иностранного языка	160.6		160.6		
	30	Рекреация	2.7		2.7		
	31	Умывальная для девочек	4.0		4.0		
	32	Туалет для девочек	4.0		4.0		
	33	Туалет для мальчиков	2.7		2.7		
	34	Умывальная для мальчиков	60.0	60.0			
	35	Кабинет начальных классов	59.1	59.1			
	36	Кабинет начальных классов	59.0	59.0			
	37	Кабинет начальных классов	58.4	58.4			
	38	Кабинет начальных классов	16.9		16.9		
	39	Лестничная клетка	11.1		11.1		
	40	Туалет для девочек	9.0		9.0		
	41	Умывальная для девочек	19.1		19.1		
	42	Лестничная клетка	64.8	64.8			
	43	Кабинет черчения	20.0		20.0		
	44	Лаборантская	24.5	24.5			
	45	Кабинет психологической разгрузки					

[illegible][illegible]

Этаж по плану	Этаж	Номера помещений	Назначение частей помещений, комнат и т.д. по фактическому использованию	Общая площадь, кв. м.	в т.ч.		Места общего пользования, кв. м.	Высота помещения, м
					Основная	Вспомогательная		
3	3	1	Лестничная клетка	19.2				
		2	Умывальная для мальчиков	11.5		19.2		3.25
		3	Туалет для мальчиков	8.4		11.5		
		4	Рекреация	82.2		8.4		
		5	Кабинет иностранного языка	32.4	32.4	82.2		
		6	Кабинет директора по родному языку	16.0	16.0			
		7	Кабинет иностранного языка	31.3	31.3			
		8	Артистическая	14.3	14.3			
		9	Кабинет химии	61.9	61.9			
		10	Лаборантская	20.4		20.4		
		11	Кабинет биологии	61.8	61.8			
		12	Лаборантская	23.9		23.9		
		13	Библиотека	63.6	63.6			
		14	Книгохранилище	23.6	23.6			
		15	Кабинет иностранного языка	60.9	60.9			
		16	Кабинет физики	62.4	62.4			
		17	Лаборантская	20.5		20.5		
		18	Рекреация	163.9		163.9		
		19	Умывальная для девочек	2.7		2.7		
		20	Туалет для девочек	4.0		4.0		
		21	Туалет для мальчиков	4.0		4.0		
		22	Умывальная для мальчиков	2.7		2.7		
		23	Кабинет математики	60.0	60.0			
		24	Кабинет математики	59.1	59.1			
		25	Кабинет русского языка и литературы	59.2	59.2			
		26	Кабинет русского языка и литературы	58.4	58.4			
		27	Лаборантская	13.6		13.6		
		28	Умывальная для девочек	8.8		8.8		
		29	Туалет для девочек	11.2		11.2		
		30	Лестничная клетка	19.3		19.3		
		31	Кабинет информатики	86.9	86.9			
		32	Лаборантская	23.9		23.9		
		33	Туалет персонала	5.4		5.4		
		34	Умывальная персонала	4.9		4.9		
		35	Кладовая уборочного инвентаря	5.5		5.5		
		36	Рекреация	80.7		80.7		
		37	Коридор	232.5		232.5		
		38	Кабинет психолога	23.4	23.4			
		39	Кабинет информатики	83.0	83.0			
		40	Лаборантская	20.5		20.5		
		Итого по этажу "3" литеры "А"		1647.9	858.2	789.7		




PLATE 1 (M 1, 200)

as demonstrated by the fact that

Page 21

400 1010



Apply this calibration to all subsequent readings.

[illegible]

Address	Mr J A Smith
---------	--------------

1. The number of people in the population who are 65 years of age or older is 10 million.	10,000,000
---	------------

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

Директор МОУ «Башкирский г. «Индия»
А.Н. Каримова

А. И. Каримова

