

1

УТВЕРЖ
Директор
СОШ №7
В.И.Иванов
МНН «23» «01»

« 23 » октябрь 2019 г.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Советская, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с временным пребыванием, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети школьного возраста от 6,6 лет до 18 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, по общему заболеванию.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 780 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршруты автобусов № №, ост. « », наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет : отсутствуют съезды с тротуаров на проезжую часть при переходе ч/з дорогу

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д-ПИ (К), ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, Г, У), ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, Г, У), ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К), ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан условно доступным: ДП-И для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; ДЧ-И для инвалидов с умственными нарушениями, нарушениями слуха; временно не доступен для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Состояние доступности структурно-функциональных зон не обеспечивает полноценного нахождения на объекте детей с различными категориями нарушения здоровья.

Объект нуждается в приведение в соответствие с СП 59.13330.2012, СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 52131 – 2019, ГОСТ Р 53875 – 2018, , ГОСТ 51261-99 входной группы: наружной лестницы, установки дополнительных перил, информационного обеспечения: на всех путях движения МГН, зоны целевого назначения и санитарно-гигиенических помещений. Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ОРГ. Произвести разметку парковочного места для инвалидов. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения, с нанесением цветовой и тактильной маркировки для беспрепятственного доступа от парковочного места до входа в здание школы..
2	Вход (входы) в здание	ОРГ, индивидуальное решение с ТСП, ТР. Входную группу привести в соответствие с нормативными требованиями: дополнительные поручни на наружной лестнице, кнопку вызова персонала обозначить тактильной пиктограммой, установить: тактильные плитки, противоскользящее покрытие ступеней, контрастную маркировку первой и последней ступеней, тактильные пиктограммы, индукционные таблицы со шрифтом Брайля, контрастная маркировка по периметру двери, световые маяки, указывающие габариты двери, поручни, высоту порога привести к нормативу
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, ТСП. Установить информационные указатели направления движения в тамбуре и

		коридорах, тактильные направляющие плитки и предупреждающие возле препятствий, двери кабинетов выделить контрастной маркировкой.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ОРГ Установить информационные пиктограммы согласно ГОСТ Р 51261-99, ГОСТ Р 52131-2918
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР. Разместить носители информации для всех категорий инвалидов, акустические, тактильные, визуальные
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Произвести разметку с указателями путей движения, установить информационное обеспечение
8	Все зоны и участки	ТР, индивидуальное решение с ТСР, ОРГ

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования
в рамках исполнения **ФЗ от 24.11.1995г. №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов», приказом Министерства образования и науки от 09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. А также оказания им при этом необходимой помощи» и Государственной программы по Доступной среде республики Башкортостан до 2023 года**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): на дату составления настоящего паспорта проведены следующие работы по исполнению программы: Установлен пандус во входной группе для инвалидов-колясочников

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Белебеевской городской и районной организацией ООО "Всероссийское общество инвалидов" _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____ **заключение о доступности объекта имеется в акте обследования объекта №1 от 23.10.2019г.** _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ вставить сайт вашей школы _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_23_» _октября_____ 2019__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _1 от «_23_» __октября_ 2019__ г.
3. Решения Комиссии: _Протокол №1 от «_23_» _октября_____ 2019__ г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУ
 СОШ №7 р.п. Приютово
 Иванова Л.В.
 «___» _____ 2019г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МАОУ СОШ №7 р.п. Приютово*

1.2. Адрес объекта : *Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово, бульвар Мира, д.3*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4371 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) _____ кв.м

1.4. Год постройки здания: 1964, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального не установлено

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 р.п. Приютово МР Белебеевский район Республики Башкортостан (МАОУ СОШ №7 р.п. Приютово

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452017, Республика Башкортостан, п.Приютово, бульвар Мира, д.3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): муниципальное казенное учреждение Управления образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Советская, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с временным пребыванием, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети школьного возраста от 6,6 лет до 18 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, по общему заболеванию.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 780 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршруты автобусов № №, ост. « », наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет : отсутствуют съезды с тротуаров на проезжую часть при переходе ч/з дорогу

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ОРГ. Произвести разметку парковочного места для инвалидов. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения, с нанесением цветовой и тактильной маркировки для беспрепятственного доступа от парковочного места до входа в стационар, убрать бортовой камень в местах пересечения тротуара с проезжей частью.
2	Вход (входы) в здание	ОРГ, индивидуальное решение с ТСП, ТР. Входную группу привести в соответствие с нормативными требованиями: дополнительные поручни на наружной лестнице, кнопку вызова персонала обозначить тактильной пиктограммой, установить:

		тактильные плитки, противоскользящее покрытие ступеней, контрастную маркировку первой и последней ступеней, тактильные пиктограммы, индукционные таблицы со шрифтом Брайля, контрастная маркировка по периметру двери, световые маяки, указывающие габариты двери, поручни, высоту порога привести к нормативу
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, ТСП. Установить информационные указатели направления движения в холле и коридорах, тактильные направляющие плитки и предупреждающие возле препятствий, двери кабинетов выделить контрастной маркировкой.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ОРГ Установить информационные пиктограммы согласно ГОСТ Р 51261-99, ГОСТ Р 52131-2918
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР. Разместить носители информации для всех категорий инвалидов, акустические, тактильные, визуальные
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Произвести разметку с указателями путей движения, установить информационное обеспечение
8	Все зоны и участки	ТР, индивидуальное решение с ТСП, ОРГ

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования _____
 в рамках исполнения **ФЗ от 24.11.1995г. №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов», приказом Министерства образования и науки от 09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. А также оказания им при этом необходимой помощи» и Государственной программы по Доступной среде республики Башкортостан до 2023 года** _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДПВ _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): на дату составления настоящего паспорта проведены следующие работы по исполнению программы: Установлен пандус во входной группе для инвалидов-колясочников _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Белебеевской городской и районной организацией ООО "Всероссийское общество инвалидов" _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

заключение о доступности объекта имеется в акте обследования объекта №1 от 23.10.2019г. _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ вставить сайт вашей школы _____

(наименование сайта, портала)

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУ
 СОШ №7 р.п. Приютово
 Иванова Л.В.
 «___» _____ 2019г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *МАОУ СОШ №7 р.п. Приютово*
- 1.2. Адрес объекта : *Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово, бульвар Мира, д.3*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 4371 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1964, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2020, *капитального* _____
не установлено

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 р.п. Приютово МР Белебеевский район Республики Башкортостан (МАОУ СОШ №7 р.п. Приютово
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452017, Республика Башкортостан, п.Приютово, бульвар Мира, д.3
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____
государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): муниципальное казенное учреждение Управления образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: _____
Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с временным пребыванием, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети школьного возраста от 6,6 лет до 18 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, по общему заболеванию.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 780 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршруты автобусов № №, ост. « », наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет : отсутствуют съезды с тротуаров на проезжую часть при переходе ч/з дорогу

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д-ПИ (К), ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, Г, У), ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, Г, У), ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К), ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан условно доступным: ДП-И для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; ДЧ-И для инвалидов с умственными нарушениями, нарушениями слуха; временно не доступен для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Состояние доступности структурно-функциональных зон не обеспечивает полноценного нахождения на объекте детей с различными категориями нарушения здоровья.

Объект нуждается в приведение в соответствие с СП 59.13330.2012, СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 52131 – 2019, ГОСТ Р 53875 – 2018, , ГОСТ 51261-99 входной группы: наружной лестницы, установки дополнительных перил, информационного обеспечения: на всех путях движения МГН, зоны целевого назначения и санитарно-гигиенических помещений. Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ОРГ. Произвести разметку парковочного места для инвалидов. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения, с нанесением цветовой и тактильной маркировки для беспрепятственного доступа от парковочного места до входа в школу.
2	Вход (входы) в здание	ОРГ, индивидуальное решение с ТСП, ТР. Входную группу привести в соответствие с нормативными требованиями: дополнительные поручни на наружной лестнице, кнопку вызова персонала обозначить тактильной пиктограммой, установить: тактильные плитки, противоскользящее покрытие ступеней, контрастную маркировку первой и последней ступеней, тактильные пиктограммы, индукционные таблицы со шрифтом Брайля, контрастная маркировка по периметру двери, световые маяки, указывающие габариты двери, поручни, высоту порога привести к нормативу
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, ТСП. Установить информационные указатели направления движения в тамбуре и коридорах, тактильные направляющие плитки и предупреждающие возле препятствий, двери кабинетов выделить контрастной маркировкой.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ОРГ Установить информационные пиктограммы согласно ГОСТ Р 51261-99, ГОСТ Р 52131-2918
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР. Разместить носители информации для всех категорий инвалидов, акустические, тактильные, визуальные
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Произвести разметку с указателями путей движения, установить информационное обеспечение
8	Все зоны и участки	ТР, индивидуальное решение с ТСР, ОРГ

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования _____
в рамках исполнения **ФЗ от 24.11.1995г. №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов», приказом Министерства образования и науки от 09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. А также оказания им при этом необходимой помощи» и Государственной программы по Доступной среде республики Башкортостан до 2023 года** _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДПВ _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): на дату составления настоящего паспорта проведены следующие работы по исполнению программы: Установлен пандус во входной группе для инвалидов-колясочников _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с Белебеевской городской и районной организацией ООО "Всероссийское общество инвалидов" _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
заключение о доступности объекта имеется в акте обследования объекта №1 от 23.10.2019г. _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ вставить сайт вашей школы _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 3 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 3 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 3 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 4 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 2 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 1 | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 13 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____ план эвакуации людей при пожаре и ЧС по 3 этажам на 3 л.

Руководитель рабочей группы:

заведующий организационно-методическим отделом, врач-методист - Низаев Р.Р. _____ (Подпись)

Члены рабочей группы:

инженер-строитель - Хайрутдинов Р.М. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Главная медицинская сестра Белоконь Е.П. _____

Помощник врача – эпидимиолога Шубенкова Р.Х. _____

Специалист по пожарной безопасности Николаев М.К.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

Белебеевская городская и районная организация ООО «Всероссийское общество инвалидов»:

Председатель _____ Коробова Л.Ф. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «23» октября 2019 г. (протокол № 1)

Комиссией (название) по обследованию объекта на доступную среду (приказ от 22 октября 2019 года за №1009 – Д.) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «23» октября 2019 г.

I Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 р.п. Приютово МР Белебеевский район Республики Башкортостан (МАОУ СОШ №7 р.п. Приютово бульвар Мира, д.3)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Вид ы раб от
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	1.	1	Отсутству ет информац ионное тактильн.и визуальн. обеспечен ие	О,С	Обустройство съездов, информационное разметка.	ТР, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2	Отсутству ет разметка движения по территори и	О,С	информационное обеспечение путей движения	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	2		К,О,С	Установить дополнительные поручни на наружной лестнице, кнопку вызова персонала обозначить тактильной пиктограммой, установить: тактильные плитки, противоскользящее покрытие ступеней, контрастную маркировку первой и последней	ТР, ТСР

							ступеней, тактильные пиктограммы, индукционные таблицы со шрифтом Брайля, контрастная маркировка по периметру двери, световые маяки, указывающие габариты двери, поручни, высоту порога привести к нормативу	
1.4	Пандус (наружный)	есть	.3	2	нет	К,О,С	Выделить предупреждающие зоны перед началом пандуса и после, обеспечить горизонтальный участок начала и окончания перил не менее 0.3м	ТР
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	имеются	все	Оборудовать парковочное место для инвалидов, произвести разметку парковочного места по ГОСТ Р 51256-99	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести объект к 100% доступности для всех групп инвалидности согласно нормативных требований по доступной среде	ТР,Т СР, ОРГ .

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДП-И(К),ВНД	1-3	1,2	ТР, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Нуждается в информационной поддержке на всех путях движения МГН, оборудования парковочного места для инвалидов в соответствие с нормативными требованиями.*_____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «_23_» октября__ 2019_ г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 р.п. Приютово МР Белебеевский район Республики Башкортостан (МАОУ СОШ №7 р.п. Приютово бульвар Мира, д.3)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3.	2	Отсутствуют: противоскользящее покрытие на краях ступеней; поручни вдоль марша лестницы, контрастная маркировка первой и последней ступеней, предупреждающие тактильные зоны перед лестницей и по завершению лестничного марша	все	Привести в соответствие с нормативными требованиями к лестничным маршам: установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить дополнительные поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9 м п.4.1.14,5.2.15 СП 59.13330.2012); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4 см один элемент порога); двери оборудовать	ТР, ТСР

							доводчиками с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; установить пиктограмму кнопки вызова персонала	
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	2		К,С, О	Выделить предупреждающие зоны перед началом пандуса и после, обеспечить горизонтальный участок начала и окончания перил не менее 0.3м .	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.	2	Отсутствует разметка тактильным и плитками, пиктограмм а кнопки вызова персонала, индукционная мнемосхема.	К,С, О	Установить индукционные мнемосхемы. Привести в соответствие с нормативными требованиями к входной группе согласно ГОСТ Р 51261 – 99, ГОСТ 52131 Р 2018 и СП 59.13330.2012	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	2.	2	Отсутствует контрастная маркировка периметра двери, световые маяки габаритов входной двери, информационные пиктограммы доступности объекта, направления открывания двери	К, С,О	Привести в соответствие с нормативными требованиями к входной группе	ТР

2.5	Тамбур	есть	4	3 име ются	Высота порогов не соответствует требованиям (не более 1,4 см один элемент порога). Отсутствует разметка.	Для всех категорий	Привести в соответствие с нормативными требованиями к обустройству тамбура	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести объект к 100% доступности для всех групп инвалидности согласно нормативных требований	ТР,ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К,Г,У), ВНД	2,3,4	2,3	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Входную группу привести в соответствие с требованиями ГОСТов и СНиПов, установить информационные тактильные пиктограммы, тактильные плитки предупреждающие и направления движения, установить доводчики с допустимым усилием открывания дверей по нормативу, обеспечить контрастную маркировку по периметру двери и световые маяки, установить индукционные мнемосхемы, произвести контрастную маркировку первой и последней ступеней, противоскользящее покрытие, снизить высоту порогов(не более 1,4 см один элемент порога), электронные табло «Вход», «Выход».

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «23» _октября_ 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 р.п. Приютово МР Белебеевский район Республики Башкортостан (МАОУ СОШ №7 р.п. Приютово бульвар Мира, д.3)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	4	3,4	Пути движения в холле и внутри помещения школы не оборудованы информационными указателями, отсутствует разметка тактильными направляющ. и предупреждающими плитками, контрастная маркировка по периметру дверей кабинетов	К, С, О	Привести в соответствие с нормативн. требованиями ГОСТ Р 51261-99, ГОСТ Р 52131-2918	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	5	5	Отсутствуют зоны с предупреждающими тактильными плитками, контрастная маркировка первой и последней ступеньки		Привести в соответствие с требованиями к лестничным маршам	ТР

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	Для передвижения по лестничным пролетам между этажами колясочников и опорников рекомендовано приобрести гусеничный лестничный подъемник	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	7	6	Дверные проемы кабинетов не соответствуют по ширине нормативн. требованиям, отсутствует контрастная маркировка по периметру дверей	К,О,С	Привести в соответствие с СП 136.13330.2012 ГОСТ 52131-2018	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6 Схема прил.	11	Отсутствует информационное обеспечение путей эвакуации пиктограммами отсутствует мнемосхема путей эвакуации	Всех категорий	Устранить нарушения	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести объект к 100% доступности для всех групп инвалидности согласно нормативных требований	ТР,ТС Р, ОРГ

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У), ВНД	4-7	3-5,11	ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется приведение зоны в соответствие с нормативными требованиями по доступной среде согласно ГОСТов Р 51261-99, Р 52131-2918, а также визуальная, тактильная, акустическая информационная поддержка на всех путях движения МГН_____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «_23_» октября___ 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 р.п. Приютово МР Белебеевский район Республики Башкортостан (МАОУ СОШ №7 р.п. Приютово бульвар Мира, д.3)

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	8	7	Дверные проемы кабинетов не соответствуют по ширине нормативн. требованиям отсутствует контрастная маркировка по периметру дверей	К,О,С	Привести в соответствие с СП 136.13330.2012 ГОСТ 52131-2018	ТР, ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	8	8,9	Дверные проемы кабинетов не соответствуют по ширине нормативн. требованиям отсутствует контрастная маркировка по периметру дверей	К,О,С	Устранить выявленные нарушения, выделить площадку для разворота коляски.	ТР, ТСП

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести объект к 100% доступности для всех групп инвалидности согласно нормативных требований	ТР, ТСП, ОРГ

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (Г,У, К), ВНД	8	7-9	ТР, индив. решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо установить эргономичные ручки, обеспечить контрастную маркировку периметра дверей, демонтировать пороги _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «_23_» октября___ 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «_23_» октября___ 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «23» _октября_ 2019 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 р.п. Приютово МР Белебеевский район Республики Башкортостан (МАОУ СОШ №7 р.п. Приютово бульвар Мира, д.3)

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	9	10	Отсутствуют информационные пиктограммы, электронное табло «Свободно», «Занято», тактильные направляющие и предупреждающие плитки	К,С,О	ОРГ Установить информационные пиктограммы и электронное табло, произвести разметку движения тактильными плитками согласно ГОСТ Р 51261-99, ГОСТ Р 52131-2018, ГОСТ Р 52131 – 2019	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне				Зона частично соответствует нормативным требованиям	К,С,О	Привести объект к 100% доступности для всех групп инвалидности согласно нормативных требований	ТР, КР
--	-------------------------------	--	--	--	---	-------	---	-----------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП-И (К), ВНД	9	10	ТР, КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: привести зону в соответствие с ГОСТ Р 51261-99, ГОСТ Р 52131-2018, ГОСТ Р 52131 – 2019

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от « 22 » _____ октября _____ 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 р.п. Приютово МР Белебеевский район Республики Башкортостан (МАОУ СОШ №7 р.п. Приютово бульвар Мира, д.3)

Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	12	отсутствуют	С, К,Г	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг., ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют	Г (инвалиды с нарушениями слуха)		
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствуют	С(инвалиды с нарушением зрения)		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(Г,К,У), ВНД(С,Г)	-	12	Орг., ТР, ТСП

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (теку. ремонт ТР, кап.ремонт КР)

Комментарий к заключению:

на всех структурно – функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные полосы), малогабаритные аудиовизуальные информационно – справочные системы и т.д.)(п.5.5 СП 59.13330.2012).