

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 183/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 «Василек»
общеразвивающего вида г. Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан (МАДОУ ДС № 16 «Василек» общеразвивающего вида г. Ишимбая МР ИР РБ)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай
и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея
Викторовича № 183 от 29.11.2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «06» августа 2018 г. по «31» августа 2018 г. проведена
плановая проверка. Проверку провел государственный инспектор города Салават и
Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Динисламов Марат
Минирафович в отношении объектов защиты: МАДОУ ДС № 16 «Василек» г. Ишимбая МР ИР
РБ (юридический и фактический адрес: 453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул.
Революционная, ба)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ ДС № 16 «Василек» общеразвивающего г. Ишимбая МР ИР РБ
Рябых Галиной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	В объеме внутренних лестниц расположены батареи отопления, выступающие из плоскости стены на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадки лестницы	п. 4.11 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	01.09.2020	
2.	Ширина лестничной площадки между первым и вторым этажом восточной лестницы менее ширины марша	п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	
3.	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 человек	п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.09.2020	
4.	Помещение кухни не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации	прил.А п.А.3, п.А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и	01.09.2020	

		автоматической пожарной сигнализацией»		
5.	В раздевалке старшей группы дымовой пожарной сигнализацией установлен на стене на расстоянии более 0,3м. от перекрытия, включая габариты извещателя	п. 12.18 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	01.09.2020	
6.	Не организовано проведение проверок работоспособности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя технических средств противопожарной защиты объектов с оформлением соответствующих актов проверок, а именно: - противопожарных дверей - защитных устройств в противопожарных преградах	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.61	01.09.2020	
7.	Провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре не проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов	п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»	01.09.2020	
8.	Прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации установлен в общем коридоре первого этажа - в помещении не защищенном от несанкционированного доступа	п. 12.48* НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"	01.09.2020	
9.	Прибор приемно-контрольный размещен таким образом, что высота от уровня пола до оперативных органов управления более 1,5м.	п. 12.52 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городу Салават и
Ишимбайскому району Республики Башкортостан
по пожарному надзору Динисламов М.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» 12 2019 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МАДОУ ДС № 16 «Василек»

г. Ишимбая МР ИР РБ

Рябых Г.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«24» 12 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.