

Паспорт доступности

Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк»)

(Республика Башкортостан, Кигинский район, д. Юкаликулево, ул. Условная, 2020)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Дом пионеров и школьников муниципального района Кигинский район
Республики Башкортостан

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ ДО ДПиШ

МР Кигинский район РБ

Р. Г. Мухаметдинова

« 26 » 05 2024 г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)№ 2

1. Общие сведения об объекте (ОСИ)

1.1. Наименование (вид) ОСИ: Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк») Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дом пионеров и школьников муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес ОСИ: 452515, РБ, Кигинский район, д. Юкаликулево, ул. Условная, 2020

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 478,38 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 2024, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом пионеров и школьников муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан (МАУ ДО ДПиШ МР Кигинский район РБ)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452500, РБ, Кигинский район, село Верхние Киги, ул. Салавата, 8

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация: Администрация муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452500, РБ, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Салавата, 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: организация отдыха и оздоровления детей

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). Дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 47 человек (из них 3 с ОВЗ)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: пассажирский транспорт отсутствует
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта

3.2.2. время движения (пешком)

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно (ДУ).

Запасные входы (выходы) в здание не соответствуют стандарту доступности для МГН и граждан с инвалидностью. Перед ступенями отсутствуют тактильно-предупреждающие полосы, не везде имеются поручни и пандусы. Основные структурно-функциональные зоны нуждаются в текущем и капитальном

ремонте. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации для МГН и граждан с инвалидностью частично отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути местами отсутствует. Остановка транспорта не оборудована для МГН.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Нуждаются в текущем и капитальном ремонте

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Территория прилегающая к зданию	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2026
1.2	Установка знаков, указателей об объекте	2026 г.
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к местам получения услуг	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2026 г.
2.2	Устройство пандуса на входе в соответствии со стандартом	До 2026
2.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2026 г.
2.4	Установка кнопки вызова персонала на входе в здание для маломобильных граждан	2026 г.
2.5	Организация места для размещения собаки-проводника	2025 г.
2.6	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2025-2030 гг
2.7	Закупка кресла-коляски	2025-2030 г.

2.8	Переоборудование санитарно-гигиенических помещений здания (с установкой поручней, приспособлений, установкой кнопки экстренного вызова персонала)	2025-2030 г.
2.9	Замена входных дверей на автоматические двери	2025-2030 г.
3	Приобретение вывесок с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2023 - 2030 г.
3.1	Разработка информационных памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2025 г (ежегодное обновление и дополнение по необходимости)
4	Предоставление услуг	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (4 квартал 2024 г.)
4.2	Предоставление на объекте услуг, в сфере образования, организации отдыха и оздоровления детей, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (4 квартал 2024 г.)
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Ежегодно
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (4 квартал 2024 г.)
4.5	Адаптация сайта учреждения для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	2025 г., техническая поддержка и контроль постоянно
4.6	Предоставление услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону и др.	Продолжить данную работу до 2030 г.

Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2020)».

4.2. Период проведения работ до 2030 года

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Б - доступны специально выделенные участки и помещения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование – Администрации муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _ - _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____ нет _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 26 » 06 20 24 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « 26 » 06 20 24 г.
3. Решения Комиссии МАУ ДО ДПиШ МР Кигинский район РБ от « 26 » 06 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ ДО ДПиШ

МР Кигинский район РБ

Р. Г. Мухаметдинова

« 6 » 06 2024 г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

2. Общие сведения об объекте (ОСИ)

1.1. Наименование (вид) ОСИ: Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк»)
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дом пионеров и
школьников муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес ОСИ: 452515, РБ, Кигинский район, д. Юкаликулево, ул. Условная, 2020

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 478,38 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 2024, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего _____, капитального _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Дом пионеров и школьников муниципального района Кигинский
район Республики Башкортостан (МАУ ДО ДПиШ МР Кигинский район РБ)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452500, РБ, Кигинский район, село Верхние
Киги, ул. Салавата, 8

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация: Администрация муниципального района Кигинский район
Республики Башкортостан.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452500, РБ, Кигинский район, с.
Верхние Киги, ул. Салавата, 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование.

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: организация отдыха и оздоровления детей.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). Дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 47 человек (из них 3 с ОВЗ)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: пассажирский транспорт отсутствует
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

3.2.2 время движения (пешком)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Нуждаются в текущем и капитальном ремонте

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано нет

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ ДО ДПиШ

МР Кигинский район РБ

Р. Г. Мухаметдинова

«26» 06 2024 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 2

г. Уфа

«26» 06 2024 г.

(наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

3. Общие сведения об объекте (ОСИ)

1.1. Наименование (вид) ОСИ: Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк»)
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дом пионеров и школьников муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес ОСИ: 452515, РБ, Кигинский район, д. Юкаликулево, ул. Условная, 2020

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 478,38 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 2024, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом пионеров и школьников муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан (МАУ ДО ДПиШ МР Кигинский район РБ)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452500, РБ, Кигинский район, село Верхние Киги, ул. Салавата, 8

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация: Администрация муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452500, РБ, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Салавата, 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование.

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: организация отдыха и оздоровления детей.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). Дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 47 человек (из них 3 с ОВЗ)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: пассажирский транспорт отсутствует
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта

3.2.2. время движения (пешком)

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-13
2	Вход (входы) в здание	ДУ		14-29
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ		30-34
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		35-39
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		40-44
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		45-52
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		53-57

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно (ДУ).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Нуждаются в текущем и капитальном ремонте

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030 года

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Б - доступны специально выделенные участки и помещения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: Да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): Да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

http://www.kartadostupnosti.ru, https://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

2. Входа (входов) в здание

на 5 л.

3. Путей движения в здании

на 5 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 6 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 3 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 52 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ

на 131 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы
Директор Мухаметдинова Р. Г.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда Гирфанова И. Ф.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Завхоз Садыков Р. Ф.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Региональной общественной организации
инвалидов «Факел» Республики Башкортостан М. Р. Юсупов
(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «26» 06 2024 г. № 2

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес: Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк») МАУ ДО ДПиШ МР
Кигинский район РБ, Республика Башкортостан, Кигинский район, д.
Юкаликулево, ул. Условная дом 2020.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	—	1-4	Элементы информации об объекте отсутствуют	К, О, С, Г, У	Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	—	6-13	На пути движения к объекту имеются перепады высот, их обустройство для инвалидов и МГН отсутствует. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути отсутствует. Дорожное покрытие грунтовое Система информации о путях движения к объекту отсутствует.	К, О, С, Г, У	Оборудовать зону для передвижения пешеходов Установить информационное табло со сведениями о маршрутах данной обстановки. Остановочные павильоны оборудовать в соответствии со стандартом Установить тактильно-контрастные указатели на пути движения к объекту. СП 59.13330.2020 (п.5.1.10) Восстановить дорожное покрытие. СП 59.13330.2020	Текущий и капитальный ремонт

							(п.5.1.11)	
1.3	Лестница (наружная)	нет					Не требуется	
1.4	Пандус (наружный)	нет					Не требуется	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	—	5	Парковочные места для транспорта перевозящих граждан с инвалидностью отсутствуют.	К, О Водители и пассажиры с инвалидностью	Оборудовать парковочные места для транспорта инвалидов. Установить знак на каждое парковочное место. Нанести дорожную разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов с учётом требований СП 59.13330.2020 (п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3., 5.2.4)	Текущий и капитальный ремонт
1.6	Общие требования к зоне							Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-13	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес: Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк») МАУ ДО ДПиШ МР
Кигинский район РБ, Республика Башкортостан, Кигинский район, д.
Юкаликулево, ул. Условная дом 2020.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	—	14- 16, 24- 27	Отсутствуют поручни с правой стороны на запасном выходе. Перед лестницами отсутствуют предупреждающи е тактильно- контрастные указатели, отсутствует маркировка ступеней цветом или фактурой. Лестницы запасных выходов не соответствуют стандарту, без подступенка. Не следует применять на путях движения МГН ступени без подступенков. СП 59.13330.2020 (п. 5.1.12)	И стороны	Привести к стандарту устройство лестниц. Высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета) Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждаю щие тактильно- контрастные указатели. При ширине	Текущ ий и капита льный ремонт

							лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.	
2.2	Пандус (наружный)	есть	—	18-22	Отсутствует поручень с правой стороны пандуса, нет навеса над пандусом. Отсутствуют бортики. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Отсутствуют пандусы перед основным и запасным выходами.	К, О	Устройство пандуса в соответствии со стандартом. СП 59.13330.2020 (п. 5.1.15 – 5.1.16). Устройство поручней пандуса главного входа. Устройство пандуса перед запасными выходами. Покрытие пандусов должно быть ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.	Текущий и капитальный ремонт

							В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5 х 1,5 м.	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	—	14-15, 18, 19, 21, 25, 27	На входных площадках, перед основным и запасными выходами, отсутствуют направляющие тактильно-контрастные указатели, в том числе и перед основным входом.	К, О, С, Г, У	Привести к стандарту площадки перед основным и запасными выходами. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 х 2,2 м.	Текущий и капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	—	14-15, 17-20, 24, 25, 29	Ширина рабочей створки двери главного и запасных выходов менее 0,9 м, имеются пороги более 0,014 м. На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка. Отсутствуют информационные таблички дублированные шрифтом Брайля	К, О, С, Г, У	Устройство дверей, порогов для граждан с инвалидностью и других категорий МГН в соответствии со стандартом. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2	Текущий и капитальный ремонт

							м. Расположен ие контрастной маркировки предусматри вается на двух уровнях: 0,9- 1,0 м и 1,3- 1,4 м. Оформление информацио нных табличек по стандарту. Целесообраз но применение автоматичес ких распашных или раздвижных дверей. СП 59.13330.202 0 (п. 6.1.5 – 6.1.7). Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимо сти устройства порогов их высота или
--	--	--	--	--	--	--	--

							перепад высот не должны превышать 0,014 м.	
2.5	Тамбур	есть	—	17, 28, 29	Внутренние размеры тамбура выхода для МГН не соответствуют стандарту из-за размещения внутри тамбура мебели.	К, О, С, Г, У	Оборудован ие тамбуров выходов по стандарту. Глубина тамбуров и тамбур- шлюзов при прямом движении и односторонн ем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. СП 59.13330.2020 (п. 6.1.3)	Текущ ий ремонт
	Общие требования к зоне							Текущ ий и капита льный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		14-29	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес: Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк») МАУ ДО ДПиШ МР
Кигинский район РБ, Республика Башкортостан, Кигинский район, д.
Юкаликулево, ул. Условная дом 2020.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	—	30- 34	Система информации о путях движения внутри здания (в т. ч. путях эвакуации) частично присутствует Отсутствуют поручни вдоль коридоров, тактильно-контрастные предупреждающие указатели. Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы (перед дверными проемами, перед поворотом и т.д.) Ширина дверных полотен (в том числе рабочей створки двухстворчат	К, О, С, Г, У	Вдоль коридоров установить поручни, а также тактильно-контрастные предупреждающие указатели в соответствии с требованиями СП59.13330.2020. Информационные таблички помещений дублировать рельефно-графическим и рельефно-точечным шрифтом Брайля СП59.13330.2020 (п. 6.5.9) Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами. Устройство пути движения в соответствии с указанной шириной. Дверные проемы не должны	Текущий и капитальный ремонт

					ых дверей) менее 0,9 м		иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. Ширину дверных полотен, а также выходов из помещений привести в соответствие со стандартом.	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	—				Не требуется	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	—				Не требуется.	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—				Не требуется	
3.5	Дверь	есть	—	30-34	Отсутствуют информирующие тактильные таблички о пути движения (в том числе при эвакуации) и для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефноточечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения.	К, О, С, Г, У	Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефноточечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края	Текущий и капитальный ремонт

					Двери двух и одностворчатые. Ширина одной рабочей створки двери менее 0,9 м. На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка.		дверного проема. Установить двери с рабочей створкой, не менее 0,9 м в свету или одностворчатые двери с шириной не менее 0,9 м. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	—	30-34	Пути эвакуации не соответствуют стандарту. Наружные лестницы не соответствуют стандарту. Имеются перепады высот в виде порогов более 0,014 м, отсутствуют направляющие полосы, недостаточное количество указателей путей движения. На	К, О, С, Г, У	Пути эвакуации оборудовать и оснастить в соответствии с требованиями стандарта СП59.13330.2020 (п.6.2.19-6.2.32)	Текущий и капитальный ремонт

					проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационн ых лестниц отсутствуют контрастные полосы. Нет дублировани я информации о путях движения внутри здания (в т. ч. путях эвакуации) шрифтом Брайля. Двери двух и одностворча тые. Ширина одной рабочей створки двери менее 0,9 м. Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей				
Общие требования к зоне									Текущи й и капитал ьный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ		30-34	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес: Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк») МАУ ДО ДПиШ МР
Кигинский район РБ, Республика Башкортостан, Кигинский район, д.
Юкаликулево, ул. Условная дом 2020.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет					Не требуется	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		35	Двери в зале одно и двустворчатые, ширина одной рабочей створки дверных полотен в зале менее 0,9 м. На информационных табличках отсутствует дублирование информации шрифтом Брайля. не соответствует стандарту. При расположении мебели и оборудования учитывать требования доступности для МГН. Для МГН и ориентирования лиц с нарушением зрения вдоль стен зала отсутствуют горизонтальные поручни.	К, О, С, Г, У	Установить двери с шириной полотна не менее 0,9 м. Установить информационные таблички помещения по стандарту, дублировать информацию шрифтом Брайля. Обеспечить пространство для свободного перемещения всех категорий инвалидов. Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор.	Текущий и капитальный ремонт

фойе, не
должно
превышать
40 м.

Ширина
проходов
должна быть
увеличена
на ширину
свободного
проезда
кресла-
коляски (0,9
м).

Для
ориентирова
ния лиц с
нарушением
зрения вдоль
стен зала и
на входах в
зал из
помещений
следует
устанавлива
ть
горизонталь
ные поручни
на высоте от
пола в
пределах от
0,9 до 1,2 м.
Подходы к
различному
оборудовани
ю и мебели
должны
быть по
ширине не
менее 0,9 м,
а при
необходимо
сти поворота
кресла-
коляски на
90° – не
менее 1,2 м.
Диаметр
зоны для
самостоятел
ьного
разворота на
180°
инвалида на
кресле-
коляске
следует

							принимать не менее 1,4 м. (СП 59.13330. 2020)	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					Не требуется	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		—			Не требуется	
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет					Не требуется	
	Общие требования к зоне							Текущ ий и капита льный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ		35	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование объекта, адрес: Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк») МАУ ДО ДПиШ МР
Кигинский район РБ, Республика Башкортостан, Кигинский район, д.
Юкаликулево, ул. Условная дом 2020.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет					Не требуется	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Вариант II – места приложения труда				Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование объекта, адрес: Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк») МАУ ДО ДПиШ МР
Кигинский район РБ, Республика Башкортостан, Кигинский район, д.
Юкаликулево, ул. Условная дом 2020.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть		36-39	Ширина дверных полотен в жилые помещения менее 0,9 м. На информационных табличках отсутствует дублирование информации шрифтом Брайля. Не соответствует стандарту. В жилой комнате для МГН мебель расположена без учета требований доступности для МГН.	К, О, С	Установить двери с шириной полотна не менее 0,9 м. Установить информационные таблички жилых помещений по стандарту, дублировать информацию шрифтом Брайля. Обеспечить пространство для свободного перемещения всех категорий инвалидов. Ширина проходов должна быть увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м). Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°	Текущий и капитальный ремонт

						инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. (СП 59.13330.2020)	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	ДУ		36-39	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк») МАУ ДО ДПиШ МР
Кигинский район РБ, Республика Башкортостан, Кигинский район, д.
Юкаликулево, ул. Условная дом 2020.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		40-44	Ширина входных дверей менее 0,9 м не соответствуют стандарту. Отсутствует система тревожной сигнализации или система двухсторонней громкоговорящей связи. Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	К, О, С, Г, У	Оборудовать Санитарно-бытовые помещения для МГН в соответствии с требованиями стандарта. СП 59.13330.2020 (п. 6.3) Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить систему тревожной сигнализации и/или систему двухсторонней громкоговорящей связи. Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений должны быть не менее: Для совмещенно	Текущий и капитальный ремонт

							го санузла 2,2х2,2 м; Планировка в любом случае должна предусматри вать свободное пространств о диаметром 1,4 м для разворота кресла- коляски	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		40, 43, 44	Отсутствует система тревожной сигнализации или система двухсторонней громкоговорящей связи. Ширина полотна двери менее 0,9м не соответствует стандарту. Поддон душевой кабины оснащен порогом, не соответствует требованиям стандарта. Отсутствуют настенные поручни, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Отсутствует переносной или закрепленное на стене складное сиденье, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона.	К, О, С, Г, У	Установить систему тревожной сигнализации и/или систему двухсторонней громкоговорящей связи. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной Доступная душевая кабина для	Текущий и капитальный ремонт

							МГН должна быть оборудована переносным или закрепленны м на стене складным сиденьем, расположен ным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями.	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					Не требуется	
	Общие требования к зоне							Текущ ий и капита льный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ		40-44	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес: Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк») МАУ ДО ДПиШ МР
Кигинский район РБ, Республика Башкортостан, Кигинский район, д.
Юкаликулево, ул. Условная дом 2020.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		45-52	Отсутствуют указатели пути движения с улицы при входе на территорию и на прилегающую территорию. Информационные знаки, указатели и вывески внутри здания не соответствуют стандарту	К, О, С, Г, У	Монтаж указателей путей движения. Информационные знаки, указатели и вывески в соответствии и со стандартом. Указатели и вывески выполняются в специальном рельефном формате, текст на них дублируется шрифтом Брайля, доступном для незрячих людей. Знаки размещаются на высоте 1,35 метра. Расположить информирующие обозначения помещения рядом с	Текущий ремонт

							дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. СП59.13330.2020 Пункт 6.5 «Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации»	
6.2	Акустические средства	есть		45-52	Отсутствуют индукционные системы, индукционные петли, усилители звука для слабослышащих	Г	Монтаж индукционных систем, индукционных петель, усилителей звука для слабослышащих	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	45-52	На поручнях и пешеходных маршрутах отсутствуют тактильные указатели путей движения. Отсутствуют информирующие тактильные таблички - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в	С	Монтаж перед входами, на поручнях и пешеходных маршрутах тактильных указателей путей движения, этажей. Установить информирующие тактильные таблички - перед входом в здание с указанием наименования учреждения,	Капитальный ремонт

					которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне.		времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, указанием номера и назначения помещения.	
	Общие требования к зоне							Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	.	45-52	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк») МАУ ДО ДПиШ
МР Кигинский район РБ и имеющих недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов (адрес объекта: Республика
Башкортостан, Кигинский район, д. Юкаликулево, ул. Условная дом 2020).**

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов	Единица измерения	Значение показателя
1	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств	%	0
2	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию	%	0
3	Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются:		
3.1	доступ инвалидов к месту предоставления услуги	%	100
3.2	предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме	%	0
3.3	предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства (пребывания) инвалида	%	0
4	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту от общего количества объектов на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления		

	детей, в том числе, на которых имеются:			
4.1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов			
4.2	сменные кресла-коляски	%		0
4.3	адаптированные лифты	%		0
4.4	поручни	%		0
4.5	пандусы	%		100
4.6	подъемные платформы (аппарели)	%		100
4.7	раздвижные двери	%		0
4.8	доступные входные группы (пандусы, поручни, тактильные указатели, стикеры на стеклянных дверях)	%		0
4.9	доступные санитарно-гигиенические помещения	%		0
4.10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (доступные пути движения на объекте)	%		100
5	Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей	%		0
6	Удельный вес объектов (зданий, помещений) в сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей.	%		100

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг объекта Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк») МАУ ДО ДШИШ МР Кигинский район РБ и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов услуг	Единица измерения	Значение показателя
1	Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей	%	0
2	Удельный вес услуг в сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей	%	0
3	Доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей	%	0
4	Удельный вес услуг в сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования.	%	0
5	Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	%	0
6	Удельный вес учреждений, имеющих информацию на официальном сайте о доступности для инвалидов с нарушениями слуха и зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках объектов и услуг, от общего числа учреждений	%	0

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории Доп. Маяк на 2024 год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию *** доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель/соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ *	Вид ** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк») Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом пионеров и школьников муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан»	3 Республика Башкортостан, ан. Кигинский район, д. Юкаликуле во, ул. Условная дом 2020	4	5 Обеспечение доступности объекта и услуг для МГН	6 ТР, КР, Орг.	7 ДЧ-В - доступен частично всем	8	9	10	11

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Регистра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:
ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории ДОП „Маяк“ за 2024 год

№	Наименование объекта и название организации расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ *	Оценка работ **		Объем, тыс. руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Здание (детский оздоровительный лагерь «Маяк») Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом пионеров и школьников муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан»	Республика Башкортостан, Кигинский район, д. Юкаликулево, ул. Условная дом 2020								

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Статистическая форма

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории ДОН "Маяк" в 2024 году*

№	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов**	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
1.	Все сферы жизнедеятельности			
	в том числе			
2.	Здравоохранение			
3.	Образование			
4.	Социальная защита населения			
5.	Физкультура и спорт			
6.	Культура			
7.	Транспорт			
8.	Связь и информация			
9.	Жилой фонд	1	1	100
10.	Потребительский рынок			
11.	Места приложения труда			
12.	Иные			

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

** - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)

Обозначения и сокращения

Общие

АИС	Автоматизированная информационная система
ВОГ	Всероссийское общество глухих
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ВОИ	Всероссийское общество инвалидов
ВОС	Всероссийское общество слепых
ВСН	Ведомственные строительные нормы
ГОСТ Р	Государственный стандарт РФ
ИОГВ	Исполнительный орган государственной власти
ИПР	Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
КоАП	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
КД	Коэффициент уровня доступности
МГН	Маломобильные группы населения
МДС	Методические документы в строительстве
МКФ	Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
НПБ	Нормы пожарной безопасности
ООИ	Общественная организация инвалидов
ООН	Организация объединенных наций
ОСИ	Объект социальной инфраструктуры
ОСЗН	Орган социальной защиты населения
ПД	Показатель состояния доступности
РДС	Руководящий документ системы
РФ	Российская Федерация
СНиП	Строительные нормы и правила РФ
СО	Социальное обслуживание
СП	Свод правил по проектированию и строительству
СПАС	Служба поддержки адаптивной среды
ТСН	Территориальные строительные нормы
ТСР	Техническое средство реабилитации
УСО	Учреждение социального обслуживания
Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями умственного развития
Состояние доступности объекта (зоны)	
ДП	доступно полностью
ДЧ	доступно частично
ДУ	доступно условно
«ВНД»	временно недоступно
Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)	
«А»	доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	не организована доступность

Вид работ по адаптации
(в соответствии с классификатором)

ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
Стр	строительство
КР	капитальный ремонт
Рек	реконструкция
Орг	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

Решение Комиссии МАУ ДО ДПиШ МР Кигинский район РБ по обследованию и
паспортизации доступности для инвалидов организации и предоставляемых услуг в сфере
дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей

На основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 26 » 06 20 24 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 26 » 06 20 24 г.

до 30 июня 2024 года сформировать паспорт доступности объекта социальной
инфраструктуры для маломобильных групп населения и предоставляемых на нем услуг в
сфере дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей,
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Кигинский р-н, д. Юкаликулево,
ул. Условная дом 2020.

Руководитель рабочей группы комиссии:

-Мухаметдинова Р. Г., директор.

Члены рабочей группы:

- Гирфанова И. Ф., специалист по охране труда

- Садыков Р. Ф., завхоз.

- Юсупов М. Р. - председатель Региональной общественной организации инвалидов
«Факел» Республики Башкортостан.

« 26 » 06 20 24 г.


Руководитель рабочей группы комиссии

Мухаметдинова Р. Г.



Секретарь рабочей группы комиссии

Сахаутдинова Т.М.



Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте						2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)					Часть
№	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПР (да, нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Объекты образования											
	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом пионеров и школьников муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан	452500, РБ, Кигинский район, с.Верхнее Киги. ул. Салавата, 8		Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом пионеров и школьников муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан	государственная	Администрация муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан	Дополнительное образование, организация отдыха и оздоровления детей	Дети лет 7-18	К, О, С, Г, У	нет	
2. Объекты социальной защиты населения											
3. Объекты физической культуры и спорта											
4. Объекты культуры											
5. Объекты связи и информации											
6. Объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры											
7. Жилые здания и помещения											
8. Объекты потребительского рынка и сферы услуг											

Часть 1

9. Места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)									

Примечание: Внутренняя структура ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

3. Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение					Часть 2	
№	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в т. ч. для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта РФ
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Б	ДУ	Нуждается	Текущий и капитальный ремонт	До 2030 года	ДУ-В - доступно частично всем			

¹ указывается один из вариантов: «А», «Б»

² указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

⁵ дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр.17

Прошнуровано, пронумеровано
скреплено печатью
() лист
Директор МАУ ДО ДПиШ
Кигинский район РБ
Р.Г. Мухаметдин