

СОГЛАСОВАНО

Башкирская Республиканская
Общественная Организация
Общероссийской общественной
Организации инвалидов
«Всероссийское ордена трудового
Красного знамени общества слепых»
Председатель
Белебеевского МО ВОС
С.М.Инузакова



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ЦДТ
р.п.Приютово
Р.В.Привалова
Приказ № 30 от «10» 03 2026г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта 452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания: на 1 этаже 5 - этажного жилого дома, 1506,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026г., капитального 2028г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Краткое наименование: МАОУ ДО ЦДТ р.п.Приютово
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.6
Телефон: (34786) 7-17-82, E-mail: zdt_priutovo@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452001, г.Белебей, ул. Советская, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **физические лица в возрасте от 5 до 17 лет**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нет, с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **125 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус, остановка Элеваторная

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемый перекресток**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию, доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, т.к. отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации, условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, т.к. отсутствует пандус. Нуждается информационная поддержка на всех путях движения МГН.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудование указателями на путях движения
2	Вход (входы) в здание	Установка пандуса, покрытие пандуса противоскользящим покрытием, установка бортиков. Выравнивание ступеней лестницы до нормативных показателей, окрашивание ступеней контрастными элементами. Выравнивание входной площадки, установка навеса над входом и пандусом. Оборудование сигнальными знаками вход в здание. Расширение дверных проемов. Демонтаж порогов.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходимы работы по расширению тамбура до указанных объемов. Расширение дверных проемов. Демонтаж порогов. Оборудование путей движения и холла информационными указателями.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка розеток на нормативном уровне, расширение дверных проемов до нормативной величины, демонтаж порогов, выравнивание высот. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Устройство специальных кабин, расширение дверных проемов. Оборудование туалетной комнаты указанными держателями,

		поручнями, установка крючков для костылей. Установка унитаза с нормативной высотой чаши унитаза. Оборудование раковины поручнями. Установка смесителей, дозаторов, смывного бочка с сенсорным управлением. Установка зеркала, держателя для бумаги в соответствии с нормами.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Оборудование указателями на путях движения; информационными указателями, для тактильного контакта, аудиовизуальной информационной справочной системы.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информационной поддержки на всех путях движения от остановки транспорта до ЦДТ
	Все зоны и участки	Нуждаются

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **при наличии финансирования**
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

100% доступность всех зон и помещений для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с обществом инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
на сайте МАОУ ДО ЦДТ р.п.Приютово: <http://sentrdeftvor.ucoz.ru>

(наименование сайта, портала)

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» 03 2026г.

2. Акта обследования объекта от «10» 03 2026г.

3. Решения Комиссии МАОУ ДО ЦДТ р.п.Приютово, структурного подразделения ДОЛ «Спутник» от «10» 03 2026г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта 452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания: на 1 этаже 5 - этажного жилого дома, 1506,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026 г., капитального 2028 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Краткое наименование: МАОУ ДО ЦДТ р.п.Приютово
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.6
Телефон: (34786) 7-17-82, E-mail: zdt_priutovo@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452000,РБ, г. Белебей, ул. Советская, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг реализация дополнительных общеобразовательных программ
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: физические лица в возрасте от 5 до 17 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нет с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 125
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус, остановка Элеваторная,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый перекресток

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* с учетом СП-35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудование указателями на путях движения
2	Вход (входы) в здание	Установка пандуса, покрытие пандуса противоскользящим покрытием, установка бортиков. Выравнивание ступеней лестницы до нормативных показателей, окрашивание ступеней контрастными элементами. Выравнивание входной площадки, установка навеса над входом и пандусом. Оборудование

		сигнальными знаками вход в здание. Расширение дверных проемов. Демонтаж порогов.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждаются работы по расширению тамбура до указанных объемов. Расширение дверных проемов. Демонтаж порогов. Оборудование путей движения и холла информационными указателями.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка розеток на нормативном уровне, расширение дверных проемов до нормативной величины демонтаж порогов, выравнивание высот. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Устройство специальных кабин, расширение дверных проемов. Оборудование туалетной комнаты указанными держателями, поручнями, установка крючков для костылей. Установка унитаза с нормативной высотой чаши унитаза. Оборудование раковины поручнями. Установка смесителей, дозаторов, смывного бочка с сенсорным управлением. Установка зеркала, держателя для бумаги в соответствии с нормами.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Оборудование указателями на путях движения; информационными указателями, для тактильного контакта, аудиовизуальной информационной справочной системы.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информационной поддержки на всех путях движения от остановки транспорта до ЦДТ
	Все зоны и участки	Нуждаются

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

 Р.В.Привалова, директор
 (подпись, Ф.И.О., должность)
zdt_priutovo@mail.ru 8 (34786)7-17-82

(координаты для связи уполномоченного представителя объект

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ЦДТ
р.п.Приютово
Р.В.Привалова
«10» марта 2026г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта 452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания: на 1 этаже 5 - этажного жилого дома, 1506,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026г., капитального 2028г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества р.п.Приютово муниципального района
Краткое наименование: МАОУ ДО ЦДТ р.п.Приютово
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул. Свердлова, д.6
Телефон: (34786) 7-17-82, E-mail: zdt_priutovo@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452000, г. Белебей, ул. Советская, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: физические лица в возрасте от 5 до 17 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нет, с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **125 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус, остановка Элеваторная,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемый перекресток**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: нуждается в оборудовании пандуса, дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН. Зона целевого назначения здания и санитарно-гигиенические помещения не соответствуют требованиям.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудование указателями на путях движения
2	Вход (входы) в здание	Установка пандуса, покрытие пандуса противоскользящим покрытием, установка бортиков. Выравнивание ступеней лестницы до нормативных показателей, окрашивание ступеней контрастными элементами. Выравнивание входной площадки, установка навеса над входом и пандусом. Оборудование сигнальными знаками вход в здание. Расширение дверных проемов. Демонтаж порогов.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждаются работы по расширению тамбура до указанных объемов. Расширение дверных проемов. Демонтаж порогов. Оборудование путей движения и холла информационными указателями.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка розеток на нормативном уровне, расширение дверных проемов до нормативной величины демонтаж порогов, выравнивание высот. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Устройство специальных кабин, расширение дверных проемов. Оборудование туалетной комнаты указанными держателями, поручнями, установка крючков для костылей. Установка унитаза с нормативной высотой чаши унитаза. Оборудование раковины поручнями. Установка смесителей, дозаторов, смывного

		бочка с сенсорным управлением. Установка зеркала, держателя для бумаги в соответствии с нормами.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Оборудование указателями на путях движения; информационными указателями, для тактильного контакта, аудиовизуальной информационной справочной системы.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информационной поддержки на всех путях движения от остановки транспорта до ЦДТ
	Все зоны и участки	Нуждаются

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

до особых указаний при наличии финансирования

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

100% доступность всех зон и помещений для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

-

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать

при наличии проекта по доступной среде согласование не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – не имеется.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Общество инвалидов

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на сайте ЦДТ: <http://sentrtdettvor.ucoz.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |

6. Системы информации (и связи) на объекте
Результаты фотофиксации на объекте
Позэтажные планы
План территории

на 1 л.
на 3 л.
на 2 л.
на 1 л.

Комиссия в составе:
Директор МАОУ ДО ЦДТ
Зам. директора по АХЧ
Завхоз
Председатель Белебеевского МО ВОС



Р.В. Привалова
Е.Б.Якимова
К.Ю.Кожевникова
С.М.Янузакова

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

Центр детского творчества р.п.Приютово

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Адрес объекта 452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.6

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержани е	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№1,2	№1,2	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	№1,2	№1,2	Отсутствие поручней, тактильной ленты и ограничени й на ступени	все	Приобретение и установка п. 6.1.2, 5.1.15 СП 59.13330.2016 п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017	КР
1.4	Пандус (наружный)	есть	№2	№2	Несоответс твие требования м	К, О	Привести в соответствие с требованиями п. 6.2.8, 6.2.9 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 52875 -2019	КР
1.5	Автостоянка и парковка	есть	№12	№4	Не выявлено	все	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	№1,2	№1,2	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **нуждается в оборудовании пандусами, поручнями, информационной поддержке на всех путях движения МГН.**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

Центр детского творчества р.п.Приютово

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Адрес объекта **452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.6**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№1,2	№1,2	Отсутствие поручней, тактильной ленты, ограничени й на ступени	все	Приобретение и установка п. 6.1.2, 5.1.15, 5.1.12 СП 59.13330.2016 п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017	КР
2.2	Пандус (наружный)	есть	№2	№2	Несоответс твие требования м	К, О	Привести в соответствие с требованиями п. 6.2.8, 6.2.9 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 52875 -2019	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№1,2	№1,2	Отсутствие тактильной предупред ительной разметки перед дверью	С	Привести в соответствие с требованиями п. 5.1.10 СП 59.13330.2016	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	№1, 2	№1, 2	Отсутствие информаци и об учреждени и с применени	все	Привести в соответствие с требованиями п. 6.5.9 СП	ТР

					ем системы Брайля		59.13330.2016	
2.5	Тамбур	есть	№3	№3	Имеются пороги и перепады высот пола	все	Привести в соответствие с требованиями п.6.2.4 СП 59.13330.2016	КР
ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	№1,2,3	№1,2,3	нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нуждается в оборудовании пандусами, дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
Центр детского творчества р.п.Приютово
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Адрес объекта **452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.6**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (зона ожидания)	есть	№3, 6	№3, 6	Отсутствие поручней	все	Привести в соответствие с требованиями п. 6.1.2, 5.1.15, 5.1.12 СП 59.13330.2016 п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017	ТР, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№9	№9	Отсутствие дополнительных поручней, тактильной ленты и ограничений на ступени, несоответствие высоты ступенек требованиям	все	Приобретение и установка, приведение высоты ступенек в соответствие с требованиями п. 6.1.2, 5.1.15, 5.1.12 СП 59.13330.2016 п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017	КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	К, О	Может быть выполнено лишь в порядке капитального	КР

							ремонта п. 6.2.8, 6.2.9 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 52875 -2019	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	№7	№1	Отсутствие предупрежда ющих тактильно- контрастных указателей	все	Привести в соответствие с требованиями п.6.2.3 СП 59.13330.2016	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№8	№1	Отсутствие дополнитель ных поручней, тактильной ленты и ограничений на ступени	все	Приобретение и установка п. 6.1.2, 5.1.15, 5.1.12 СП 59.13330.2016 п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017	КР
ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	№3, 6, 9	№3, 6, 9	нуждается КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нуждается в оборудовании пандусами, поручнями, дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

Центр детского творчества р.п.Приютово

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Адрес объекта **452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.6**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержа ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№5	№5	да	все	Привести в соответствие с требованиями п.8 СП 59.13330.2016	ТР, ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	№10, 11	№5	да	все	Привести в соответствие с требованиями п.8.2.3 СП 59.13330.2016	ТР, ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД	№5, 10, 11	№5	нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **нуждается в оборудовании пандусами, дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

Центр детского творчества р.п.Приютово

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Адрес объекта **452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.6**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	№5	№5	да	все	Привести в соответствие с требованиями п.9 СП 59.13330.2016	ТР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД	№5	№5	нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нуждается в оборудовании пандусами, дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам**

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «10» марта 2026г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

Центр детского творчества р.п.Приютово

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Адрес объекта **452017 ,РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул. Свердлова, д.6**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

Центр детского творчества р.п.Приютово

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Адрес объекта 452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№8	№7,8	Дверные проемы узкие, нет поручней по боковым сторонам помещения, унитаза, раковины; выделения периметра входной двери, тактильных опознавателей	К, Г	Привести в соответствие с требованиями п.6.3 СП 59.13330.20 16	КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№8	№7,8	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нуждается в оборудовании поручнями, тактильными опознавателями, дверные проемы не соответствуют стандартам**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «10» марта 2026г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
Центр детского творчества р.п.Приютово
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Адрес объекта **452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.6**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	№3	№3	да	ДП-В	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта п.6.5 СП 59.13330.2016	ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	С		
ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	№3	№3	ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **установка звуковых информаторов, индивидуальное решение с ТСР.** Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

