

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ**

№ 1 от « 20 » 08 20 16 г.

1. Полное юридическое наименование объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа села Шарипово муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан

2. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 452251, РБ, Кушнаренковский район, с. Шарипово, ул. Султанова, дом № 3, (34780) 56237, sharipsch@yandex.ru

3. Муниципальный район РБ: Кушнаренковский

4. Ведомственная принадлежность объекта: муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан

5. Пользователь объекта и основание пользования: _____
собственник или арендатор

свидетельство о государственной регистрации права 04АБ 542571 от 16.07.2008, 04АБ 542569 от 16.07.2008 г.

свидетельство о государственной регистрации собственности № _____ или договор аренды № _____

6. Вид деятельности: образовательная
образование

7. Форма собственности объекта: муниципальная
муниципальная, ведомственная, частная и т.д.

8. Размещение объекта: отдельно стоящее здание из 2 этажей
отдельно стоящее здание _____ этажей; встроенное; пристроенное; встроено-пристроенное; _____ этаж в здании

9. Год постройки объекта/последнего капитального ремонта: 1976/2013 /

10. Объем предоставляемых услуг: вместимость 250 чел. на 1 сентября 2015 г. – 193.
обучающихся _____
количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.д.

11. Анкеты доступности элементов здания заполняются на основании натурного обследования для различных категорий инвалидов:

Анкеты и приложения заполнять на каждый элемент объекта. В случае отсутствия элемента, в таблице ставится слово «нет». Инструкции по заполнению анкет и приложений приведены в примечаниях к паспорту и методических указаниях по обследованию доступности социально значимых объектов для инвалидов.

Анкета №1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

Анкета №6. Территория объекта

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	6.1. Вход на территорию				
	Проходы, проёмы в ограждении, не вращающиеся прозрачные калитки на навесных петлях одностороннего действия (ширина)	К, О, С	не менее 90 см	Есть 2м и 90 см	Ремонт тротуаров из литого асфальта
	Элементы информации об объекте	К, О, С, Г	наличие	Есть	
	Знак доступности учреждения	К, О, С, Г	наличие	Нет	Установить
	Освещение	К, О, С, Г	наличие	Да	
	6.2. Автостоянка посетителей				
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	15 м	
	Доля мест для транспорта инвалидов	К, О	не менее 10% (но не менее одного места)	10 %	
	Ширина зоны для парковки автомобиля на одну машину	К, О	350 см	350 см	
	Спецзнак и разметка	К, О	наличие	Нет	Установить
	Освещение	К, О, С, Г	наличие	Нет	
	6.3. Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К	не менее 180см	4 м	
	Площадки, при ширине полосы движения менее 180 см	К	не менее 160×160 см через каждые 60-100 м	-	
	Твёрдое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	К, О	наличие	Да	
	Рифлёная полоса перед объектом информации, началом опасного участка, изменения направления движения (на расстоянии)	С	за 80 см до объекта	Нет	Установить

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа села Шарипово муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан, 452251, РБ, Кушнаренковский район, с. Шарипово, ул. Султанова, дом № 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Не приспособлено	все	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленным и возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.	выделение части помещения, адаптированного для инвалидов и маломобильных лиц. Закрепление турникетов, барьеров, мест сидения, подвижных опор, исключение их опрокидывания или сдвиг
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не приспособлено	все		Выявление информации средствами, в том числе архитектурными, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях, установка автоматического включения,

Анкета №5. Внутреннее оборудование

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	Комплексные системы (визуальные, звуковые и тактильные) средств непрерывной информации и сигнализации об опасности	К, О, С, Г	наличие информации об услугах, размещении помещений и путей эвакуации	Нет	Установить
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре	К, О, С, Г	наличие	Да	
	Уровень звука аварийной звуковой сигнализации, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА	К, О, С, Г	не менее 15 дБА в течение 30 с	Да 15 дБА в течение 30 с	
	Визуальная информация на контрастном фоне (на высоте от уровня пола)		не менее 1,5 м, не более 4,5 м	Да 1,5 м	
	Надписи: - высота размещения - высота прописных букв - освещённость	С, Г К, С, Г С	наличие не более 1,6 м не менее 7,5 см	есть 1,6м 7,5см	
	Указатели, пиктограммы: - высота размещения - высота прописных букв - освещённость	С К, С С	наличие не более 2,0 м не менее 7,5 см	Нет 1,5м 10см	Установить
	Тактильные средства информации: - высота размещения - высота размещения в зоне путей движения - маркировка кабинетов приёма рядом с дверью, со стороны ручки - на кнопках	С С С С	наличие 60-110 см 1,2-1,6 м. на высоте от 1,4 до 1,75 м наличие	Нет	Установить

ОБЩИЕ требования к зоне				Не прис пособ лено	все		
----------------------------	--	--	--	-----------------------------	-----	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

		аппарата (О)	зрения (С)	слуха (Г)
Входная группа	Нет	Нет	Нет	Да
Пути движения на объекте	Да	Да	Нет	Нет
Зона оказания услуги	Нет	Нет	Нет	Нет
Санитарно-бытовые помещения	Нет	Нет	Нет	Нет
Внутреннее оборудование	Нет	Нет	Нет	Нет
Территория объекта	Да	да	Нет	Нет

15. Степень доступности территории объекта для инвалидов различных категорий:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	Нет	Нет	Нет	Нет
Объект ограниченно доступен, требуется частичная адаптация				
Объект недоступен, требуется адаптация	Да	Да	Да	Да

16. Заключение о доступности объекта для инвалидов:

Объект полностью доступен для инвалидов Нет да (нет)

Объект недоступен для инвалидов следующих категорий К, О, С, Г К, О, С, Г

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха
2. Нормативы обязательные для обеспечения доступности выделены полужирным шрифтом, остальные нормативы являются рекомендательными
3. При необходимости описания нескольких элементов использовать дополнительные копии соответствующих приложений к анкетам
4. К анкетам прикладывается поэтажные планы БТИ. Нумерация обследуемых помещений заносится в графу 1 анкет.
5. Величину уклона в процентах определяют по формуле: $i = (H / L) * 100$.

Руководитель рабочей группы

Директор МБОУ СОШ с. Шарипово

 Г.Г. Арсланова
 подпись МБОУ СОШ с. Шарипово
 расшифровка подписи
 2016 г.

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ октябрь 2016г

в рамках исполнения плана «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

не размещена
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 20 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г.
3. Решения Комиссии от « » 20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	-	-	4-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

1	2	3	4	5	6
	Высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, О	не более 4 см	нет	
	Толщина швов покрытия	К, О	не более 1,5 см	-	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	К, О	не менее 5 см	-	
	Уклон пути движения: - продольный - при устройстве съездов с тротуара - поперечный		не более 5% не более 10% , не более 10 м 1-2%	Нет	
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	Нет	
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	С	наличие	Есть	
	Площадки отдыха с местами для сидения	К, О	через каждые 25-100 м	Нет	
	Открытые лестницы (дублируются пандусами или другими средствами подъема): - проступь - подступенок - поперечный уклон ступеней - ширина марша - поручни с двух сторон на высоте - рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии)	О С	не более 40 см не более 12 см 1-2%. не менее 1,35м 90 см за 80 см до объекта	Да 27см 24см Нет 11м Нет Нет	
	Пандус: - высота подъёма - уклон Н/Л - ширина - площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина) - высота бортиков - поручни с двух сторон (на высоте) - нескользкое покрытие - рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии)	К, О К О К, О С	не более 80 см не более 1/12 не менее 1,0 м не менее 1,5 м не менее 5 см 70 см 90 см наличие за 80 см до объекта	Нет	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
2а	2.1. Коридоры, холлы				
	Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении - при встречном движении - используемых для эвакуации	К К К	не менее 1,5 м не менее 1,8 м не менее 1,8 м	2,25 м 2,25 м 2,6 м	Монтаж поручней
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 2,0 м	нет	
	Дверные и открытые проёмы в стене (ширина в свету): - из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - проёмов и дверей в остальных случаях; - при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - высота порога	К, О К, О К, О К, О	не менее 90 см не менее 1,2 м не менее 1,2 м не более 2,5 см	130 см 1,4 м 1,4 м Нет	
	Зоны отдыха и ожидания: - при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 см - при глубине 150 см и ширине 90 см	К, О, С, Г О К	не реже, чем через 25 м не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	Нет Нет	Оборудовать раздевалку для инвалидов (расширение дверного проема)
	Ширина: - балконов и лоджий в свету - переходных лоджий и балконов	К	не менее 1,4 м не менее 1,5 м	Нет	
	Навесное оборудование или конструкции в зоне движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м): - на стенах - отдельностоящие	С	не более 10 см не более 30 см	Нет	
1	2	3	4	5	6
	Пространство под	С	наличие	Нет	

между соседними помещениями и зонами				
Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и прочие устройства	К, О, С, Г	на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой вертикальной плоскости	Нет	
Запоры и ручки дверей (с неровностями или опознавательными знаками осязаемыми тактильно) в технических и другие опасные помещения	С	наличие	Нет	
Выключатели и розетки в помещениях		на высоте 0,8 м от уровня пола	Да 1,8 м от уровня пола	Установить на высоте 0,8 м от уровня пола
Яркая контрастная маркировка ударопрочных прозрачных дверей и ограждений - высота×ширина - уровень (от поверхности пешеходного пути)		не менее 10×20 см не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м	Нет	Установить
Зона досягаемости приборов и устройств, технологического и другого оборудования: - при расположении сбоку от посетителя - при фронтальном подходе - поверхность столов, прилавков и других мест обслуживания	К К К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола на высоте не более 0,8 м над уровнем пола	Нет	

Анкета №3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	3.1. Обслуживание через прилавок/окно №			Нет	
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см		
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м		
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м		
	Длина прилавка		не менее 0,9 м		
	3.1. __. Приложение №1. __, при необходимости описания нескольких прилавков/окон				
3а	3.2. Обслуживание в кабинетах ЛФК, нач. классах				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Установить
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	«к себе» 1,3×2	Увеличение дверных проёмов (не менее 90) Демонтаж дверных порогов
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	1×1,5	Приобрести специализированные столы для инвалидов
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	1,5×1,5	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	1,3 1	
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1,5×1,5	Замена напольного покрытия
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	1,5×1,5	
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	60 см	
	3.2. __. Приложение №2. __, при необходимости описания нескольких кабинетов				
3б	3.3. Зал (__ актовый __) назначение			Нет	Оборудовать специализированн

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы директор, Арсланова Гульнара Газнабиевна


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель директора по ВР, Хаernasова Гузель Рамилевна


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)


председатель ППО, Мирсаитов Айрат Миннихметович

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

завхоз, Хисаева Минзиля Ханифовна


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

делопроизводитель, Сальникова Альфия Гаптыльаульевна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

инженер МКУ Отдел образования, Ильясова Зилия Фаритовна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представитель общественных
организаций инвалидов

председатель Кушнарниковской районной организации
Башкирской Республиканской организации Всероссийского
общества инвалидов, Худайгулова Кадрия Фаткеловна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

и.о. архитектора МР Кушнарниковский район РБ
Шарипов Ринат Завилович

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Капитальный ремонт
-------------------------------	----	---	---	--------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

	маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9 м		барьера или ограждения		
	Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса)	К	не более 1,3 см	Нет	
	Расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	К, О, С, Г	не более 15 м	Нет	
2.2. Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги)				Нет	
	- габариты кабины (глубина × ширина)	К	не менее 140×110 см		
	- ширина дверного проёма	К	не менее 85 см		
	- поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части)	О	900±25 мм		
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у двери	К	наличие	есть	
	Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом:	К, О, С	наличие	нет	
	- с усилителем звука	Г	наличие		
	- с устройством для получения синхронной визуальной информации (при необходимости)	Г	наличие		
	Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола)	К	не более 1,2 м	нет	
	Знак доступности	К, С	наличие	нет	
2.3. Пандус внутренний к лестнице №				Нет	
	Ширина:				
	- при одностороннем движении	К	не менее 1,0 м		
	- при использовании для эвакуации	К	не менее 1,8 м		
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см		
	Уклон: Н/Л	К	не более 1/12 (8%)		
1	2	3	4	5	6
	Уклон, при перепаде	К	до 1/10 (10%)		



	Категория инвалидов (вид нарушения)	(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДП-В
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП-В
4	с нарушениями зрения	ДП-В
5	с нарушениями слуха	ДП-В
6	с нарушениями умственного развития	ДП-В

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
	Вход (входы) в здание	ДП-В
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О,С,Г,У)
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О,С,Г,У)
	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О,С,Г,У)
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (О,С,Г,У)
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О,С,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП

Приложение №1. ____ к анкете №3, при необходимости описания нескольких прилавков/окон

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	3.1. Обслуживание через прилавок/окно № _____			Нет	
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см		
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м		
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м		
	Длина прилавка		не менее 0,9 м		
	3.1. Обслуживание через прилавок/окно № _____			Нет	
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см		
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м		
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м		
	Длина прилавка		не менее 0,9 м		
	3.1. Обслуживание через прилавок/окно № _____			Нет	
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см		
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м		
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м		
	Длина прилавка		не менее 0,9 м		
	3.1. Обслуживание через прилавок/окно № _____			Нет	
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см		
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м		
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м		
	Длина прилавка		не менее 0,9 м		