

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Номер КНМ: 02260061000220704506

Дата регистрации в ФГИС ЕРКНМ: 06.02.2026



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Парковая, д.4

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

РБ, Кармаскалинский район, с.
Кармаскалы, ул. Кирова, д. 15

(место составления)

« 19 » февраля 20 26 г.
(дата)

Инструментальное обследование начато: 19.02.2026 11:00
(дата) (время)

Инструментальное обследование окончено: 19.02.2026 12:00
(дата) (время)

Место составления протокола: в служебном помещении по адресу: 453020, Республика
Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 15

Инспектор Аургазинского МОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов)

России по Республике Башкортостан, лейтенант внутренней службы ,
Мухтаруллина Э.Б.

органа государственного пожарного надзора)

на основании статьи 82 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации»

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии: заведующей МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы МР
Кармаскалинский район РБ Диаровой Назиры Талгатовны

контролируемое лицо (представитель)

(для представителя указываются фамилия, инициалы, наименование и номер документа устанавливающий полномочия)

с участием специалиста (эксперта): не привлекался

проведено инструментальное обследование здания МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы МР Кармаскалинский район РБ

расположенного (ых) по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 28а

В ходе инструментального обследования использовалось: рулетка 5 м.

(используемые специальное оборудование и (или) технические приборы)

Применяемые нормативно-правовые акты при инструментальном обследовании:

(наименование нормативно-правовых актов (акта))

В ходе инструментального обследования проводилась (ись): фотосъемка
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате инструментального обследования установлено:

1. Ширина эвакуационного выхода из здания левого крыла, составляет 0,84 м., что менее требуемого 1,2 м. (п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*);
2. Ширина эвакуационного выхода из здания правого крыла, составляет 0,77 м., что менее требуемого 1,2 м. (п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*);
3. Ширина коридора 1 этажа не соответствует требованиям норм, так как фактическая ширина коридора составляет 1,25 м, двери помещений, расположенных с обеих сторон коридора, открываются в коридор и имеют ширину 0,9 м. (п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.26* СНиП 21-01-97*);
4. Ширина марша лестницы на лестничной клетке левого крыла здания, составляет 1,20 м., что менее требуемого 1,35 м. (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*);
5. Ширина лестничной площадки в лестничной клетке левого крыла здания, составляет 1 м., что менее ширины марша лестницы (п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*);
6. Ширина выхода на лестничную клетку из коридора 1 этажа составляет 0,82 м., что менее требуемого 1,2 м. (п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*);
7. Ширина марша лестницы на лестничной клетке правого крыла здания, составляет 1,15 м., что менее требуемого 1,35 м. (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*);
8. Ширина лестничной площадки в лестничной клетке правого крыла здания, составляет 1 м., что менее ширины марша лестницы (п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное

требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*);

9. Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек 1-го и 2-го этажей составляют 0,75 м., что менее требуемого 1,2 м. (п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*);

10. Лестница 3-го типа из групповых ячеек со второго этажа здания размещена на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов (фактически группы средняя №1 - фактически 0,88 м. и группы раннего возраста №2 - фактически 0,88 м), (п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

К протоколу инструментального обследования прилагаются: _____

(чертежи, схемы, планы, фототаблица и т.п.)

Особые отметки: _____

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Замечания, заявления, сделанные лицами, участвующими при инструментальном обследовании: _____

Государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору – инспектор Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
Мухтаруллина Э.Б

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3B8D4A31AF90A28832BEA46596B5A01F
Владелец: Мухтаруллина Эльвира Борисовна
Действителен с 13.03.2025 по 06.06.2026

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.