

Предписание № 406/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная школа-интернат №59 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ИНН 0277013401, ОГРН 1020203086243 (далее – ГБОУ Уфимская КШИ № 59), директор Амекачев Юлай Камилович

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 406 от «23» мая 2019 г. главного государственного инспектора г.Уфы по пожарному надзору Хабибова Р.Р.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «13» июня 2019 г. по «19» июня 2019 г. проведена внеплановая, выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Насыровым Рустановом Расильевичем зданий и помещений используемых ГБОУ Уфимская КШИ № 59 расположенного по адресу: 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, переулок Шкаповский, д. 3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по АХЧ ГБОУ Уфимская КШИ № 59 Закировым Саматом Марсовичем (ответственный по ПБ)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Основной корпус				
1.	При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до осветительных кабелей менее 0,5 м. (фактически расстояние от 5 до 38 см) (кабинеты №313, 314, 315, 318, 316, коридор 3-го этажа, кабинет информатики)	п. 12.67 НПБ 88-2001	20.06.2020	
2.	Ширина лестничных маршей предназначенных для эвакуации людей менее 1.35 м (фактически 1.20м)	п. 6.29 СНиП 21-01-97*	20.06.2020	
3.	Ширина лестничных площадок менее ширины лестничного марша (фактически ширина лестничных площадок 0.93 м, 0.96 м левое и правое крыло)	п. 6.31* СНиП 21-01-97*	20.06.2020	
4.	Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении	п. 6.31* СНиП 21-01-97*	20.06.2020	

	уменьшают расчетную ширину лестничных площадок (фактически ширина лестничной площадки 1.20 м в открытом положении двери 1.13 м)			
5.	Ширина дверей эвакуационных выходов на первом этаже менее 1,2 м (фактически составляет 0,85 м правое и левое крыло).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	20.06.2020	
6.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в медицинском кабинете менее 1 м в свету (фактически 0,80 м).	п. 6.27 СНиП 21-01-97*	20.06.2020	
7.	Ширина дверей эвакуационного выхода на первом этаже менее 1,2 м (фактически составляет 1.10 м центральный выход).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	20.06.2020	
Пристрой				
8.	Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении уменьшают расчетную ширину лестничных площадок. (фактически ширина лестничной площадки 1.20 м в открытом положении двери 1.12м)	п. 6.31* СНиП 21-01-97*	20.06.2020	
9.	Ширина дверей эвакуационных выходов на первом этаже менее 1,2 м (фактически составляет 0.93 м, 1.14 м).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	20.06.2020	
10.	Ширина двери эвакуационного выхода на первом этаже менее 1,2 м (фактически составляет 0.82 м выход во двор).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	20.06.2020	
11.	В тамбуре (выход во двор) эвакуационного выхода не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация	п. 3 НПБ 110-03	20.06.2020	
12.	Ширина дверей эвакуационных выходов из актового зала менее 1,2 м (фактически составляет 0.92 м).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	20.06.2020	
13.	В мастерских по обработке древесины отсутствует дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур)	СНиП 2.08.02-89* п.1.122, СНиП 31-06-2009 п.6.89	20.06.2020	
14.	Помещения столярных мастерских не отделены от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарной дверью).	п. 7.4 СНиП 21-01-97*	20.06.2020	
Общие мероприятия				
15.	Кабельные линии системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющих горение	ч.2 ст.82 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 6.13130.2009 п.4.1	20.06.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по
пожарному надзору Насыров Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

« 19 » июня 20 19 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

« 19 » июня 20 19 г.

директор ГБОУ Уфимская КШИ № 59

Амекачев Юлай Камилович

(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.