

Российская Федерация
Республика Башкортостан

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Отчет о проведенном обследовании объекта:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение средняя общеобразовательная школа
с. Русский Юрмаш МР Уфимский район
Республики Башкортостан
Адрес: Республика Башкортостан,
Уфимский район, с. Русский Юрмаш,
ул. Центральная, 20

г. Уфа

2019 год

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общие:

- **АИС** - автоматизированная информационная система
- **ВОГ** - Всероссийское общество глухих
- **ВОЗ** - Всемирная Организация Здравоохранения
- **ВОИ** - Всероссийское общество инвалидов
- **ВОС** - Всероссийское общество слепых
- **ВСН** - Ведомственные строительные нормы
- **ГОСТ Р** - Государственный стандарт РФ
- **ИОГВ** - исполнительный орган государственной власти
- **ИПР** - индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
- **КоАП** - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- **КД** - коэффициент уровня доступности
- **МГН** - маломобильные группы населения
- **МДС** - Методические документы в строительстве
- **МКФ** - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
- **НПБ** - нормы пожарной безопасности
- **ООИ** - общественная организация инвалидов
- **ООН** - Организация объединенных наций
- **ОСИ** - объект социальной инфраструктуры
- **ОСЗН** - орган социальной защиты населения
- **ПД** - показатель состояния доступности
- **РДС** - Руководящий документ системы
- **РФ** - Российская Федерация
- **СНиП** - Строительные нормы и правила РФ
- **СО** - социальное обслуживание
- **СП** - Свод правил по проектированию и строительству
- **СПАС** - служба поддержки адаптивной среды
- **ТСН** - Территориальные строительные нормы
- **ТСР** - техническое средство реабилитации
- **УСО** - учреждение социального обслуживания

Категории инвалидов

- **Г** - инвалиды с нарушениями слуха

- **К** - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- **О** - (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- **С** - инвалиды с нарушениями зрения
- **У** - инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

- **ДП** - доступно полностью
- **ДЧ** - доступно частично
- **ДУ** - доступно условно
- **«ВНД»** - временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- **«А»** - доступность всех зон и помещений - универсальная
- **«Б»** - доступны специально выделенные участки и помещения
- **«ДУ»** - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- **«ВНД»** - не организована доступность

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)

- **ТР** - текущий ремонт
- **ПСД** - подготовка проектно-сметной документации
- **Стр** - строительство
- **КР** - капитальный ремонт
- **Рек** - реконструкция
- **Орг** - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

АНКЕТА
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 450521, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Русский Юрмаш, ул. Центральная, д. 20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа 1837,5 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1961 г. последнего капитального ремонта 2004 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального -
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450521, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Русский Юрмаш, ул. Центральная, д. 20
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация МКУ "Управление образования администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан"
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кироваградская, 22А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг – на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – от 6,6 до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов –
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 200/180/180 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – м

- 3.2.2 время движения (пешком) _ _ мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да _____
 3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемые _____
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет _____
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть _____
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет _____

3.3 Вариант организации доступности (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР Организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Согласовано
Председатель БРО ВОИ
Ротов О. Л.

2019 г.



Утверждаю
Председатель комиссии
Ибрагимов А. Р.

«19» сентября 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

с. Русский Юрмаш

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«19» сентября 2019 г.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта: 450521, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Русский Юрмаш, ул. Центральная, д. 20

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 1837,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да, 10092 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1961 г. последнего капитального ремонта 2004 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450521, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Русский Юрмаш, ул. Центральная, д. 20

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – среднее образование

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - м

3.2.2 время движения (пешком) - мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		№ 1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		№ 3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		№ 5-8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		№ 9-12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		№ 13, 14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» доступен частично для инвалидов с умственными нарушениями. Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей с нарушением слуха объект доступен условно, так как необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для получения услуги. Для людей, пользующихся креслами-колясками, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания на 1 этаже.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР Организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2019 - 2025 г. г.
в рамках исполнения Плана проведения необходимых мероприятий по повышению
значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
100 % доступность объекта для инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>5</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>4</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заместитель председателя
комиссии

Заместитель секретаря по УВР Местанова Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены комиссии:

Завхоз Газова ВК
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Дополнительные члены комиссии:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Кожухов Максим Сергеевич
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Галикеева Рафия Габделхаевна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		 Фото № 1	Отсутствует информация об объекте.	К, С, О, Г, У	Оборудовать доступными элементами информации об объекте (п. 4.1.1. СП 59.13330.2012) СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		 Фото № 2	Отсутствуют тактильные указатели направления движения по территории и пути движения к доступному для МГН входу в здание. Перед воротами отсутствует предупредительная тактильная информация.	С	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина полосы 0,5-0,6 м. (п.	Текущий ремонт

							4.1.10 СП 59.13330.2012)			
1.3	Лестница (наружная)	нет	-			-			-	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-			-			-	
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Выделенное для автотранспорта инвалидов парковочное место не обозначено разметкой на поверхности покрытия стоянки.	К, О, С, Г, У	Выделяемые места для автотранспорта инвалидов должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ 12.4.026. (п. 4.2.1 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт Организационн ые мероприятия		
	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 1, 2		Отсутствуют выделенные для автотранспорта инвалидов парковочные места. Отсутствует система информации для МГН, с указанием доступных путей движения. Недостаток визуальной и тактильной информации.	К, О, С, Г, У	Место для транспорта инвалидов обозначить знаками в соответствии с ГОСТ 12.4.026. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.	Текущий ремонт Организационн ые мероприятия		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования OSI)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования OSI
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		Фото 1, 2	Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: людям с нарушением зрения необходима помощь персонала.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш

Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка	есть			Замечаний нет.			
2.4	Двери (входные)	есть		 Фото № 3	На прозрачных полотнах входных дверей отсутствует яркая контрастная маркировка.	С	На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. (п. 5.1.5 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия

Фото № 3

			 Фото № 4	Входные двери имеют ненормативный перепад высот 0,13 м.	К	Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. (п. 5.2.5 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
			Доводчики не обеспечивают задержку закрытия двери.	К, О	Необходимо применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием не более 19,5 Нм) (п. 5.1.6 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия	
			Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы перед дверным проемом.	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с <u>ГОСТ Р 12.4.026</u> (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт Организационные мероприятия	
2.5	Тамбур	есть		Замечаний нет.			

ОБЩИЕ требования к зоне	Фото № 3, 4	Отсутствуют тактильно/контрастные указатели перед препятствиями. Ненормативный перепад высот у входной двери.	К, О, С, Г, У	Перепад высот следует компенсировать; оборудовать тактильную разметку у двери. До проведения ремонтных работ следует организовать помощь персонала для людей с инвалидностью.	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
-------------------------	-------------	---	---------------	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		Фото № 3, 4	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для людей, передвигающихся на кресле-коляске, и для людей с нарушением зрения требуется помощь персонала; отсутствуют визуальные и тактильные средства.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	№ на плане		№ фото	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото № 5	Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами, лестницами и поворотами коммуникационных путей).	Значимо для инвалида (категория) С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуются предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цветом	Текущий ремонт

3.2	Лестница (внутри здания)	есть		
			 Фото № 6	Крайевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.
			С, О	С Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. (п. 5.2.31 СП 59.13330.2012)
			С, О	С, О Вдоль обих сторон всех лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (от 0,85 до 0,92 м). Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни рекомендуется применять диаметром от 0,04 до 0,06 м. (пп. 5.2.15; 5.2.16. СП 59.13330.2012)
				окружающего пространства краской для разметки. (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012) Текущий ремонт Капитальный ремонт

					безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности. (пп.5.2.27; 5.2.30 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне	Фото № 5-8	Ненормативные поручни у лестниц. Ненормативные пороги дверей на путях движения и эвакуации. Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям нормативных документов. Недостаток визуальной и тактильной информации.	К. О. С. Г. У	Следует привести в соответствие с нормативными документами поручни лестниц и двери. Привести доступный для МПН эвакуационный выход в соответствие с требованиями нормативных документов и обозначить его и зоны безопасности на плане эвакуации. Системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направлений		

								движения. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 и учитывать требования СП 1.13130.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		Фото № 5-8	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: для людей на креслах-колясках пути движения на 2 этаже здания недоступны, на 1 этаже доступны условно, так как требуется помощь персонала. Отсутствуют визуальные и тактильные средства информации о препятствиях, а также звуковые и световые средства информации.

И Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 Фото № 9	Информирующие обозначения помещения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).	С	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия

				Двери в кабинеты имеют ненормативные пороги от 0,13 м до 0,15 м.	К	Высота порогов или перепад высот не должны превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		 Фото № 10  Фото № 11	С	Информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия
				Двери в залы имеют ненормативную ширину дверей 0,77 м и 0,8.	К	Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
				 Фото № 12	К	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. (п. 5.2.2 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия

				В актовом зале не обеспечена доступность выхода на сцену для людей на креслах-колясках.	К	В актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках, а также их доступность на эстраду, сцену. (п. 7.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 9-12	Ненормативные пороги и ширина дверей. Не обеспечена доступность актового зала для категории МГН (К). Недостаток визуальной и тактильной информации.	К, С	Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в кабинеты и залы для МГН, в том числе для людей, пользующихся креслом-коляской. Необходимо привести информирующие обозначения помещений в соответствие с нормативными документами.	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования OSI)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования OSI
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		Фото № 9-12	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: второй этаж зоны целевого назначения недоступны для людей креслах-колясках; первый этаж доступен условно, так как требуется помощь персонала. Рекомендуется организация обслуживания данной категории МГН на первом этаже здания.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		 Фото № 13	У двери туалетной комнаты специальные оповещательные знаки о назначении помещения расположены на ненормативной высоте. Рельефные знаки отсутствуют.	К, О, С, Г	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м (п.5.3.6 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия
				 Фото № 14	Ширина двери в туалетные комнаты составляет 0,74 м. Оборудование и размеры туалетных кабин не соответствуют требованиям	К, О, С, Г, У	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4	Капитальный ремонт

				нормативных документов.				м для разворота кресла-коляски. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25. (п. 5.3.3 СП 59.13330.2012).		
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-				-		-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		Замечаний нет.						
	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 13, 14	Туалетные комнаты не соответствуют требованиям нормативных документов.	К, О, С	Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалках, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных (п. 5.3.1 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		Фото № 13, 14	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для людей, передвигающихся на кресле-коляске и с нарушениями зрения необходима помощь персонала.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Визуальные средства не соответствуют требованиям нормативных документов	К	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия

6.2	Акустические средства	нет		Отсутствуют акустические средства получения информации.	Г	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для людей с нарушением слуха (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствуют тактильные средства получения информации	С	Предусмотреть тактильную схему, доступную для людей с нарушением зрения, отображающую информацию о помещениях в здании, специальных сервисах для людей с инвалидностью и т.д. (п. 7.1.8 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт
				Перед дверями, поворотами и лестницей нет тактильной и/или предупреждающей полосы.	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.	Текущий ремонт
6.4	Интернет-ресурс		http://yurmashI.ucoz.ru/	Замечаний нет.		На сайте ОСИ размещены основные сведения об объекте, фотогалерея, объявления. Имеется версия для слабовидящих.	

	ОБЩИЕ требования к зоне			Системы средств информации и сигнализации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.	К, С, О, Г, У	Система средств информации должна обеспечивать: - непрерывность информации, - ориентирование и опознавание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР
--	-------------------------	--	--	---	----------------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)			Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВПД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для МПН категории (К, О, У), для остальных категорий доступна условно, так как для получения информации требуется помощь со стороны сотрудников ОСИ.

Согласовано

Председатель БРО ВОИ

Ротов О. Л.

«19» _____ 2019 г.

Утверждаю

Председатель комиссии

Ибрагимов А. Р.

«19» _____ 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 450521, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Русский Юрмаш, ул. Центральная, д. 20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа 1837,5 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 10092 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1961 г. последнего капитального ремонта 2004 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450521, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Русский Юрмаш, ул. Центральная, д. 20
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация МКУ "Управление образования администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан"
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кировоградская, 22А

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности – образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг – на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – от 6,6 до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов – _____
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 200/180/180 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта — м

3.2.2 время движения (пешком) — мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) – да

3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» доступен частично для инвалидов с умственными нарушениями. Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей с нарушением слуха объект доступен условно, так как необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для получения услуги. Для людей, пользующихся креслами-колясками, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания на 1 этаже.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2019 - 2025 гг.
в рамках исполнения плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений
показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
100 % доступность объекта для инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» сентября 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «19» сентября 2019 г.
3. Решения Комиссии от «19» сентября 2019 г.