

Российская Федерация
Республика Башкортостан

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Отчет о проведенном обследовании объекта:

**Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа
села Чесноковка МР Уфимский район**

Республики Башкортостан

**Адрес: Республика Башкортостан,
Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Школьная, 47**

г. Уфа

2019 год

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общие:

- **АИС** - автоматизированная информационная система
- **ВОГ** - Всероссийское общество глухих
- **ВОЗ** - Всемирная Организация Здравоохранения
- **ВОИ** - Всероссийское общество инвалидов
- **ВОС** - Всероссийское общество слепых
- **ВСН** - Ведомственные строительные нормы
- **ГОСТ Р** - Государственный стандарт РФ
- **ИОГВ** - исполнительный орган государственной власти
- **ИПР** - индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
- **КоАП** - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- **КД** - коэффициент уровня доступности
- **МГН** - маломобильные группы населения
- **МДС** - Методические документы в строительстве
- **МКФ** - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
- **НПБ** - нормы пожарной безопасности
- **ООИ** - общественная организация инвалидов
- **ООН** - Организация объединенных наций
- **ОСИ** - объект социальной инфраструктуры
- **ОСЗН** - орган социальной защиты населения
- **ПД** - показатель состояния доступности
- **РДС** - Руководящий документ системы
- **РФ** - Российская Федерация
- **СНиП** - Строительные нормы и правила РФ
- **СО** - социальное обслуживание
- **СП** - Свод правил по проектированию и строительству
- **СПАС** - служба поддержки адаптивной среды
- **ТСН** - Территориальные строительные нормы
- **ТСР** - техническое средство реабилитации
- **УСО** - учреждение социального обслуживания

Категории инвалидов

- **Г** - инвалиды с нарушениями слуха

- **К** - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- **О** - (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- **С** - инвалиды с нарушениями зрения
- **У** - инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

- **ДП** - доступно полностью
- **ДЧ** - доступно частично
- **ДУ** - доступно условно
- **«ВНД»** - временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- **«А»** - доступность всех зон и помещений - универсальная
- **«Б»** - доступны специально выделенные участки и помещения
- **«ДУ»** - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- **«ВНД»** - не организована доступность

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)

- **ТР** - текущий ремонт
- **ПСД** - подготовка проектно-сметной документации
- **Стр** - строительство
- **КР** - капитальный ремонт
- **Рек** - реконструкция
- **Орг** - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

АНКЕТА
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа села Чесноковка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 47
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа 1124,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1983 г. последнего капитального ремонта 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального _____
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа села Чесноковка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; МОБУ СОШ с. Чесноковка
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 47
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: – на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – от 6 до 17 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов – _____
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 700 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобус № 247
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) – да

3.2.4 Перекрестки: есть, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: да

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* – нет

3.3 Вариант организации доступности (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Согласовано
Председатель БРО ВОИ
/ Ротов О. Л.
« 18 » 2019 г.

Утверждаю
Председатель комиссии
/ Гаянов Д. М.
« 18 » 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1**

с. Чесноковка
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«18» октября 2019 г.

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа села Чесноковка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 47
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа 1124,0 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 22480,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1983 г. последнего капитального ремонта 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа села Чесноковка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; МОБУ СОШ с. Чесноковка
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 47

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – реализация общеобразовательных программ дополнительного образования

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобус № 247
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 1 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да
- 3.2.4 Перекрестки: есть, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: да
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		№ 1-3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		№ 4, 5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		№ 6-11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		№ 12, 13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		№ 14- 17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа села Чесноковка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан – средняя школа с. Кармасан муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» доступен частично для инвалидов с умственными нарушениями. Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей с нарушением слуха объект доступен условно, так как необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для получения услуги. Для людей, пользующихся креслами-колясками, объект недоступен.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2019 - 2025 г. г.
в рамках исполнения Плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
100 % доступность объекта для инвалидов
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>4</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>4</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>6</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>4</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>4</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>4</u> л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заместитель председателя

комиссии

Заместитель директора по ВД Семенидов ЕМ

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Члены комиссии:

заместитель директора по АХЗ Петкевич ВМ

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Дополнительные члены комиссии:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Кожухов Максим Сергеевич

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Галикеева Ралия Габделхаевна

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МОБУ СОШ с. Чесноковка
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		 Фото № 1  Фото № 2	Отсутствует информация об объекте. Калитка на входе (фото №1) имеет ширину 0,63 м и порог, создающий препятствие для людей на креслах-колясках. Имеется доступный вход на территорию, не обозначенный знаком доступности. Также не обозначены пути движения к доступному входу на территорию.	К, С, О, Г, У К, О	Оборудовать доступными элементами информации об объекте (п. 4.1.1. СП 59.13330.2012). Если не все входы являются доступными, доступные для МГН входы должны идентифицироваться символами доступности. Необходимо предусмотреть указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному входу. (п. 5.5.1. СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия Организационные мероприятия

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		 Фото № 3	Отсутствуют тактильные указатели направления движения по территории и пути движения к входу в здание. Перед воротами отсутствует предупредительная тактильная информация.	С	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина полосы 0,5-0,6 м. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Не выделены парковочные места для автотранспорта инвалидов.	К, О, С, Г, У	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места для автотранспорта инвалидов должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и	Текущий ремонт Организационные мероприятия

							продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026. (п. 4.2.1 СП 59.13330.2012)	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото № 1-3	Не выделены парковочные места для автотранспорта инвалидов. Отсутствует система информации для МГН, с указанием доступных путей движения.	К, О, С, Г, У	Выделить место для транспорта инвалидов и обозначить знаками в соответствии с ГОСТ 12.4.026. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.	Текущий ремонт Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		Фото 1-3	Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: людям с нарушением зрения и людям, пользующимся креслом- коляской, необходима помощь персонала.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОБУ СОШ с. Чесноковка

Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		 Фото № 4	Лестница входа состоит из ступеней разной высоты – от 0,13 до 0,2 м.	О, С	Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
					Отсутствуют перила. Ширина лестницы более 8 метров.	О, С	Наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. (п.	Капитальный ремонт

					Краевые ступени лестниц не выделены цветом либо фактурой. Перед лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы.	С	5.1.2. СП 59.13330.2012) Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. Перед лестницей необходимо оборудовать предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Пандус отсутствует.	К	Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка	есть			Замечаний нет.			
2.4	Двери (входные)	есть			На прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка.	С	На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

Фото № 5

					Ширина рабочей створки входных дверей составляет 0,66 м. Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы перед дверным проемом.	К С	пути. (п. 5.1.5 СП 59.13330.2012). Ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012) Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с <u>ГОСТ Р 12.4.026</u> (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Замечаний нет.			
	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото № 4, 5	Отсутствуют тактильно/контрастные указатели перед препятствиями. Ненормативные лестница и двери. Отсутствует пандус.	К, О, С, Г, У	Лестницу и двери следует привести в соответствие с требованиями нормативных документов и оборудовать тактильной разметкой. Необходимо оборудовать пандус. До проведения ремонтных работ следует организовать помощь персонала для людей с инвалидностью.	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		Фото № 4, 5	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: для людей, передвигающихся на кресле-коляске, вход недоступен; для людей с нарушением зрения и с опорно-двигательными нарушениями требуется помощь персонала; отсутствуют визуальные и тактильные средства.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МОБУ СОШ с. Чесноковка


Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото № 6	Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами, лестницами и поворотами коммуникационных путей).	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуются предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету	Текущий ремонт

						окружающего пространства краской для разметки. (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		 Фото № 7	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.	С	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. (п. 5.2.31 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
					Ступени лестниц имеют разную высоту в пределах одного марша.	С, О	Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
				 Фото № 8	Поручни установлены не в соответствии с требованиями нормативных документов.	С, О	Вдоль обеих сторон всех лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (от 0,85 до 0,92 м). Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и	Капитальный ремонт

							иметь не травмирующее завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. На верхней или боковой поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. (пп. 5.2.15; 5.2.16. СП 59.13330.2012)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Пандусы отсутствуют.	К	Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Прозрачные полотна дверей на путях движения и эвакуации не обозначены яркой контрастной маркировкой.	К, О	На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути. (п. 5.1.5 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт

Фото № 9

				 Фото № 10	Двери на путях движения и эвакуации имеют ненормативную ширину от 0,72 до 0,87 м.	К	Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть		 Фото № 11	Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Отсутствуют зоны безопасности.	К, О К, О, С, Г	Оборудовать доступный для МГН эвакуационный выход в соответствии с требованиями нормативных документов и обозначить его на плане эвакуации. Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время. На планах эвакуации должны быть обозначены места	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Капитальный ремонт Организационные мероприятия

							расположения зон безопасности. (пп.5.2.27; 5.2.30 СП 59.13330.2012)	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото № 6-11	Ненормативные поручни у лестниц. Ненормативная ширина дверей на путях движения и эвакуации. Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям нормативных документов. Недостаток визуальной и тактильной информации.	К, О, С, Г, У	Следует привести в соответствие с нормативными документами поручни лестниц и двери. Оборудовать доступный для МГН эвакуационный выход в соответствии с требованиями нормативных документов и обозначить его и зоны безопасности на плане эвакуации. Системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 и учитывать требования СП 1.13130.	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		Фото № 6-11	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: для людей на креслах-колясках пути движения на 2 этаже здания недоступны, на 1 этаже доступны условно, так как требуется помощь персонала; пути эвакуации для данной категории недоступны. Отсутствуют визуальные и тактильные средства информации о препятствиях, а также звуковые и световые средства информации.

І Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов
МОБУ СОШ с. Чесноковка
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 Фото № 12	Информирующие обозначения помещения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).	С	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия

					Двери в кабинеты имеют ненормативную ширину 0,8 м.	К	Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Информирующие обозначения помещения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля). Фото № 13 Ширина рабочих створок дверей в залы составляет 0,6 и 0,65 м.	С	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия
						К	При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей, не менее 0,9 м. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото № 12, 13	Ненормативная ширина дверей. Недостаток визуальной и тактильной информации.	К, С	Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в кабинеты и залы для МГН, в том числе для людей, пользующихся креслом-коляской. Необходимо привести информирующие обозначения помещений в соответствие с нормативными документами.	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		Фото № 12, 13	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона целевого назначения недоступна для людей, пользующихся креслом-коляской.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МОБУ СОШ с. Чесноковка
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			У двери туалетной комнаты отсутствуют специальные оповещательные знаки о назначении помещения.	К, О, С, Г	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м (п.5.3.6 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия
					Ширина дверей и открытых проемов в туалетных комнатах составляет 0,6 и 0,8 м.	К	Ширина дверных и открытых проемов в стене должна быть не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
				Фото № 15	Двери в туалетные комнаты имеют пороги до 0,065 м.	К	Высота порогов не должна превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт




Фото № 16

Оборудование и размеры туалетных кабин не соответствует требованиям нормативных документов.

К, О, С, Г,
У

Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. Должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации для связи с помещением постоянного дежурного персонала. (пп. 5.3.3; 5.3.6 СП 59.13330.2012).

Капитальный ремонт
Организационные мероприятия

5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-
-----	------------------------	-----	---	---	---	---	---

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		 Фото № 17	Двери в гардеробные комнаты имеют ненормативную ширину 0,62 м.	К	Ширина дверных проемов должна быть не менее 0.9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото № 14-17	Ненормативная ширина двери в гардеробную комнату. Туалетные комнаты не соответствуют требованиям нормативных документов.	К, О, С	В общем количестве кабин уборных общественных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. (п. 5.3.2 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		Фото № 14-17	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: туалетные и гардеробные помещения недоступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске; для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МОБУ СОШ с. Чесноковка
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Визуальные средства не соответствуют требованиям нормативных документов	К	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия

6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства получения информации.	Г	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для людей с нарушением слуха (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства получения информации	С	Предусмотреть тактильную мнемосхему, доступную для людей с нарушением зрения, отображающую информацию о помещениях в здании, специальных сервисах для людей с инвалидностью и т.д. (п. 7.1.8 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт
					Перед дверями, поворотами и лестницами нет тактильной и/или предупреждающей полосы.	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.	Текущий ремонт
6.4	Интернет-ресурс			http://chesnok.ucoz.ru /	Замечаний нет.		На сайте ОСИ размещены основные сведения об объекте, фотогалерея, объявления. Имеется версия для слабовидящих.	

	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.
--	-------------------------------	--	--	--	--

К, С, О, Г, У	Система средств информации должна обеспечивать: - непрерывность информации, - ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР
------------------------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)			Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для МГН категории (К, О, У), для остальных категорий доступна условно, так как для получения информации требуется помощь со стороны сотрудников ОСИ.

Согласовано
Председатель БРО ВОИ
/ Ротов О. Л.
« 18 » 2019 г.

Утверждаю
Председатель комиссии
/ Гаянов Д. М.
« 18 » 10 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа села Чесноковка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта: 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 47

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 1124.0 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да, 22480.0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1983 г. последнего капитального ремонта 2007 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа села Чесноковка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; МОБУ СОШ с. Чесноковка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 47

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: – на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – от 6 до 17 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов – _____

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 700 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобус № 247

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) – да

3.2.4 Перекрестки: есть, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: да

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа села Чесноковка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» доступен частично для инвалидов с умственными нарушениями. Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей с нарушением слуха объект доступен условно, так как необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для получения услуги. Для людей, пользующихся креслами-колясками, объект недоступен.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2019 - 2025 гг.
в рамках исполнения плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
100 % доступность объекта для инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» октября 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «18» октября 2019 г.
3. Решения Комиссии от «18» октября 2019 г.