

МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической
работы

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
системы автоматической пожарной сигнализации

«10» марта 2023 г.
(дата составления)

с. Кармаскалы, ул.Кирова, д.26а
(место составления)

Осмотр начат: 10 марта 2023 г. в 10 ч. 00 мин.

Осмотр окончен: 10 марта 2023 г. в 12 ч. 00 мин.

Должностным лицом (должностными лицами):

Старшим инспектором Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Абдрахимовым Аликом Айдаровичем,

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое провело осмотр)

на основании статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и решения о проведении внеплановой выездной проверки от 28.02.2023 № 7

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии:

Заведующего МАДОУ детский сад №1 с.Кармаскалы МР Кармаскалинский район РБ Диаровой Назиры Талгатовны

(должность, фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя контролируемого лица; наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

котором перед началом осмотра разъяснены:

- права, предусмотренные ч. 5, 6 ст. 31, ст. 36, ч. 5 ст. 84 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
- обязанности, предусмотренные ч. 2 ст. 11, ч. 7 ст. 31 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абзацем десятым ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- ответственность, предусмотренная ст. 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

с участием специалиста, эксперта:

не привлекались

(должность, фамилия, имя, отчество, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

проведен осмотр:

системы автоматической пожарной сигнализации, смонтированной в здании Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, предметов)

расположенного(-ых) по адресу:

Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул.Кирова, д.26а.

В ходе осмотра применялись: лестница стремянка, телефон Realme C3 в качестве фотоаппарата, отвертка, измерительная рулетка марки «Stil» 10 м.

В ходе осмотра установлено:

В здании дошкольного учреждения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан смонтированы автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Прибор приемно-контрольный «ВЭРС-ПК4» (4 пожарных шлейфов) АПС установлен в коридоре справа от парадного входа в здание детского сада. Все шлейфы АПС на момент осмотра находятся в включенном положении, индикаторы работы шлейфов светятся.

На первом этаже здания напротив кабинета заведующего располагаются учебные классы, в которых оборудовано по одному дымовому пожарному извещателю.

При осмотре второго этажа здания установлено, что в помещениях «Подготовительная группа -1» и «Младшая группа - 3» на потолочных плитах перекрытий и частично на стенах имеются следы подтеков влаги (образовались разводы в виде сырых и желтых пятен), а также образовались микротрещины во внутренней отделке в местах подтеков. Подтеки в помещении раздевалки «Младшая группа - 3» наблюдаются также и под кабель каналами на потолочном перекрытии, в которых проложены шлейфы автоматической пожарной сигнализации.

Световое табло «Выход» над дверным проемом эвакуационного выхода, ведущего на лестницу 3-го типа из помещения «Группа раннего возраста», расположенного на втором этаже здания, не светится.

Шлейфы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре по всему зданию проложены в кабель каналах, выполнены не пожаростойкими проводами и кабелями.

К протоколу осмотра прилагаются:

Особые отметки:

(чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы)

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам, документам)
Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (участвующими) при
осмотре:

Не поступили

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении
осмотра:

Должностное(-ые) лицо(-а) органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор:

Старший инспектор Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан –
государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и
Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору
Абдрахимов А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Представитель контролируемого лица:

Заведующий МАДОУ детский сад №1 с.Кармаскалы МР Кармаскалинский район РБ
Диарова Назира Талгатовна У

(должность, фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица, уполномоченного
представителя контролируемого лица; подпись)