

Российская Федерация
Республика Башкортостан

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Отчет о проведенном обследовании объекта:

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
детей "Спортивная школа № 32" городского округа город Уфа Республики
Башкортостан**

Адрес: 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13

2025 год

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общие:

- АИС - автоматизированная информационная система
- ВОГ - Всероссийское общество глухих
- ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения
- ВОИ - Всероссийское общество инвалидов
- ВОС - Всероссийское общество слепых
- ВСН - Ведомственные строительные нормы
- ГОСТ Р - Государственный стандарт РФ
- ИОГВ - исполнительный орган государственной власти
- ИПР - индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
- КоАП - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- КД - коэффициент уровня доступности
- МГН - маломобильные группы населения
- МДС - Методические документы в строительстве
- МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
- НПБ - нормы пожарной безопасности
- ООИ - общественная организация инвалидов
- ООН - Организация объединенных наций
- ОСИ - объект социальной инфраструктуры
- ОСЗН - орган социальной защиты населения
- ПД - показатель состояния доступности
- РДС - Руководящий документ системы
- РФ - Российская Федерация
- СНиП - Строительные нормы и правила РФ
- СО - социальное обслуживание
- СП - Свод правил по проектированию и строительству
- СПАС - служба поддержки адаптивной среды
- ТСН - Территориальные строительные нормы
- ТСП - техническое средство реабилитации
- УСО - учреждение социального обслуживания

Категории инвалидов

- Г - инвалиды с нарушениями слуха

- **К** - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- **О** - (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- **С** - инвалиды с нарушениями зрения
- **У** - инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

- **ДП** - доступно полностью
- **ДЧ** - доступно частично
- **ДУ** - доступно условно
- **«ВНД»** - временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- **«А»** - доступность всех зон и помещений - универсальная
- **«Б»** - доступны специально выделенные участки и помещения
- **«ДУ»** - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- **«ВНД»** - не организована доступность

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)

- **ТР** - текущий ремонт
- **ПСД** - подготовка проектно-сметной документации
- **Стр** - строительство
- **КР** - капитальный ремонт
- **Рек** - реконструкция
- **Орг** - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

АНКЕТА
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Спортивная школа № 32" городского округа город Уфа Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3 этажей 2466,4 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания: 2005 г., последнего капитального ремонта: 2009 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2025 г., капитального – ____ г.
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Спортивная школа № 32" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, (МАУ ДО СШ № 32)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 450075, г. Уфа, ул. Блюхера 14, Телефон: (347) 279-05-89; Официальный сайт: <http://ufacity-sport.ru>; Электронная почта: sport@ufacity.info

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: Физическая культура и спорт
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Оказание образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам по видам спорта.
- 2.3. Форма оказания услуг: Оказание услуг в области физической культуры и спорта
- 2.4. Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата - отсутствует
- 2.6. Плановая мощность: 164 человека, 350/500
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ____ м.
- 3.2.2 время движения (пешком): ____ мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности (формы обслуживания)*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Согласовано

Председатель БРО ВОИ

/ Ротов О. Л.

« » 2025 г.



Утверждаю

Председатель комиссии

/ Янчиев И.И.

« » 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

г. Уфа

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«17» марта 2025 г.

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Спортивная школа № 32" городского округа город Уфа Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3 этажей 2466,4 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания: 2005 г., последнего капитального ремонта: 2009 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2025 г., капитального – ____ г.
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Спортивная школа № 32" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, (МАУ ДО СШ № 32)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: физическая культура и спорт, оказание услуг физической культуры и спорта детям.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ____ м.
 - 3.2.2 время движения (пешком): ____ мин.
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
 - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		№ 1.1- 1.2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К, С)		№ 2.1- 2.3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К, С)		№ 3.1- 3.9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, Г, С)		№ 4.1- 4.3
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		№ 5.1- 5.5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Спортивная школа № 32" городского округа город Уфа Республики Башкортостан», находящийся по адресу: 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13, доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушением слуха; доступен условно и для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске временно не доступен.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования, 2025 - 2030 гг. в рамках исполнения Плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 100 % доступность объекта для инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<https://zhit-vmeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 6 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 6 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 6 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 4 л. |

Результаты фотофиксации на объекте 26 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заместитель председателя

комиссии

зам. директора по АХЧ Абдуваханова И.Р.

(Должность, Ф.И.О.)

И.Р. Абдуваханов
(Подпись)

Члены комиссии:

инженер по ОТ Вахитова Е.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

инструктор-методист Захаренкова Т.Б.

Е.Ю. Вахитова
(Подпись)

Т.Б. Захаренкова
(Подпись)

Дополнительные члены комиссии:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Кожухов Максим Сергеевич

(Должность, Ф.И.О.)

М.С. Кожухов
(Подпись)

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Галикеева Ралия Габделхаевна

(Должность, Ф.И.О.)

Р.Г. Галикеева
(Подпись)

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «17» марта 2025 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАУ ДО СШ № 32, 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13

Наименование объекта, адрес




№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		 Фото № 1.1	На поверхности покрытия движения по территории имеются выбоины и неровности, которые могут создать помеху при движении МГН.	Все	Направить обращение в органы исполнительной власти с просьбой устранить выбоины и неровности на поверхности покрытия путей движения. Покрытие прохжей части пешеходных дорожек и тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. (п. 5.1.11 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют указатели направления ко входу в здание.	Все	Следует установить указатели направления, указывающие путь к доступному для МГН входу в здание. В указателях следует	Организационные мероприятия

				Фото № 1.2	Отсутствует нормативное занижение перепадов высот на путях движения от парковочных мест для автотранспорта инвалидов ко входу.	Все	использовать контрастные сочетания цветов. (п. 6.5.1, 6.4.1 СП 59.13330.2020) Переход на тротуар от каждого машино-места, предназначенного для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, следует обустроить бордюрными пандусами либо плавным понижением с уклоном не более 1:20 (50 ‰). (п. 5.1.8 СП 59.13330.2020) Пандус бордюрный должен иметь нескользкое покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. (п. 5.1.5, 5.1.8, 5.2.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						Не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Замечаний нет			
	ОБЩИЕ			Фото № 1.3			Направить обращение в	

	требования к зоне					органы исполнительной власти с просьбой устранить выбоины и неровности на поверхности покрытия путей движения. Покрытие проезжей части пешеходных дорожек и тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. (п. 5.1.11 СП 59.13330.2020)
--	-------------------	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		Фото № 1.1-1.3	Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением умственного развития; для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, и для инвалидов с нарушением зрения требуется помощь персонала.



I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАУ ДО СШ № 32, 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть		 Фото № 2.1	Поручни пандуса на эвакуационных путях установлены в разных плоскостях.	К	Пандус с двух сторон оборудовать поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохжей части пандуса краем бортика. Завершающие части поручней пандуса должны быть горизонтальными и выступать за границы марша пандуса на 0,3 м. В размерах ограждений и поручней допускается отклонение в пределах $\pm 0,03$	Текущий ремонт

2.3	Входная площадка	есть	 Фото № 2.2	Отсутствуют знаки доступности ОСИ для инвалидов. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020).	Все	После выполнения всех мероприятий по адаптации, установить знаки для доступности ОСИ для категорий инвалидов, для которых организована доступность.  Установить информационную табличку с названием поликлиники, продублированную для людей с нарушением зрения, с использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	Текущий ремонт
2.4	Двери (входные)	есть	 Фото № 2.3	Отсутствует тактильно-контрастная предупреждающая информация перед входными дверями.	С	На расстоянии 0,3 м до дверей установить тактильно-контрастные указатели, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине дверного проема. Указатели с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных	Текущий ремонт

										в линейном порядке, должны иметь высоту рифов 5 мм. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020; п. 4.2.2. ГОСТ Р 52875-2019) На входных площадках при соответствии размеров и размещения грязесборных решеток по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875 тактильные указатели не предусматриваются. (п. 6.1.8 СП 59.13330.2020) Следует устранить пороги или компенсировать перепад высот в дверном проеме, обеспечив высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020) Контрастно выделить дверные ручки.	Текущий ремонт
										Установить двери входа в поликлинику, с шириной рабочей створки не менее 0,9 м., высотой порога не более 0,014 м.	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур										
	ОБЩИЕ требования к зоне								Все	Поручни, пороги привести в соответствие с требованиями нормативных документов. Оборудовать визуальную и	Текущий ремонт Капитальный ремонт

					Недостаток визуальной и визуально-тактильной информации.		визуально-тактильную предупреждающую информацию по ГОСТ Р 52875-2019.
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К, С)		Фото № 2.1-2.3	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: входы в здания доступны частично для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушением умственного развития; для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, и для инвалидов с нарушением зрения требуется помощь персонала.


I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)


МАУ ДО СПШ № 32, 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	№ на плане		№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото № 3.1	На путях движения в здании имеются препятствия, не обозначенные тактильно-контрастными предупреждающими указателями.	С	Оборудовать тактильно-контрастную информацию. Технические средства информации и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, надежной ориентации в пространстве, расположении путей эвакуации и т. п. (п. 6.5.3 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
						С	Препятствия на путях	Текущий

							движения обозначить тактильными указателями. Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в шахматном порядке глубиной от 0,5 м до 0,6 м, обустройства перед препятствием на расстоянии 0,3 м и на всю его ширину, но не менее 0,6 м. Указатель должен выступать за пределы одиночных опор, колонн со стороны основного потока движения людей на 0,3 м. (п. 6.1.10 СП 59.13330.2020; п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018)	ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	 Фото № 3.2	Некоторые лестницы в здании оборудованы поручнями на ненормативной высоте 1,0 м и 1,14 м. По боковым краям ступенек отсутствуют бортики для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	О, С О, С	Оборудовать лестницы поручнями на высоте 0,9 м. (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020) По боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам, оборудовать бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт Текущий ремонт	

				Крайевые ступени лестниц не выделены цветом или фактурой.	С	На проступи краевых ступеней лестничных маршей следует нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминисцентным покрытием. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
3.3	Пандус	нет	Фото № 3.3	Фото № 3.4			
3.4	Лифт	Есть	Фото № 3.5	Трибуна оборудована подъемной платформой для размещения зрителей на креслах-колясках			

3.5	Дверь	есть	 Фото № 3.6  Фото № 3.7	Ручки дверей не контрастны по отношению к цвету фона дверей, что может затруднить распознавание фурнитуры для людей с нарушением зрения. С Перед дверями отсутствуют предупреждающие тактильные напольные указатели. С	Обеспечить контрастность дверных ручек относительно цвета дверей. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020) Перед дверными проемами по ходу движения следует предусматривать предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875 – тактильный указатель глубиной от 0,05 м до 0,06 м, шириной равной ширине проема. Указатели устанавливаются: - если дверь открывается на себя – на расстоянии, равном ширине полотна двери; - если дверь открывается от себя – на расстоянии 0,3 м от положения двери в закрытом состоянии (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020; п. 4.3.2 Таблица 4 ГОСТ Р 52875)	Текущий ремонт	Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	 Фото № 3.8	Краевые ступени лестниц на путях эвакуации не выделены цветом либо фактурой. С	На проступи краевых ступеней лестниц следует наносить одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени	Текущий ремонт	

[illegible]

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К, С)		Фото № 3.1-3.9	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания и пути эвакуации доступны частично для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушением умственного развития; доступны условно для инвалидов с нарушением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, пути эвакуации при ЧС со второго, этажа недоступны.


И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАУ ДО СШ № 32, 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13

Наименование объекта, адрес


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		 Фото № 4.1	По спортивным залам замечаний нет.	К		Организационные мероприятия
				 Фото № 4.2				



И Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАУ ДО СШ № 32, 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты				В двери туалетной комнаты установлено ненормативное запирающее устройство.	В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
							
							
				Фото № 5.1			
				Фото № 5.2			
					Раковина умывальника установлена на ненормативной высоте и имеет препятствующий близкому расположению	Установить раковину с приемом для ног (расстояние от стены) не менее 0,55 м. Высота раковины должна быть не более 0,8 м. (п. 8.10, Приложение Г, Рис. Г.7 СП 136.13330.2012)	Текущий ремонт
						Нижний край зеркала и	

				инвалида на кресле-коляске.		диспенсеров, для предназначенных инвалидов, пользования инвалидами, следует располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Возможно применить оборудование с изменяемой высотой. (п. 8.10 СП 136.13330.2012)	Текущий ремонт
				Отсутствуют крючки для костылей и прочих принадлежностей.	Все	В туалетной комнате сбоку от унитаза на высоте не более 1,3 м следует установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Крючки должны быть контрастного цвета по отношению к цвету стены. (п. 6.3.3, 6.4.1 СП 59.13330.2020; п. 6.1 СП 136.13330.2012)	Текущий ремонт
				Фото № 5.5			
5.2	Душевая	нет					
5.3	Бытовая комната	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Все	Совместно с кнопкой вызова помощи следует установить информирющие тактильные таблички с	Текущий ремонт Организационн ые

					тактильной надписью по системе Брайля: «ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА. ПОД ЗНАКОМ» на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола. (рис. Г1, Таблица Г.1, Приложение Г ГОСТ Р 52131-2019; п. 6.5.9 СП 59.13330.2020) В инструкции персонала прописать действия сотрудников при использовании кнопки.	мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		Фото № 5.1-5.5	Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДПП-В - доступно полностью всем; ДПП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступны частично всем.

**Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «17» марта 2025 г.**

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАУ ДО СШ № 32. 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Визуальные таблички не контрастны по отношению к цвету прилегающих стен.	Все	Перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, устанавливать информирующие визуальные таблички с указанием назначения помещений. Визуальные таблички должны быть контрастны по отношению к стене. (п. 6.5.9, 6.4.1 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					На прозрачных полотнах дверей, на путях эвакуации отсутствует яркая контрастная маркировка.	С	На прозрачные полотна дверей и отражения на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника	Текущий ремонт

				На планах эвакуации не обозначены пути движения при эвакуации для МГН.	Все	Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. (п. 6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	Отсутствуют акустические средства получения информации.	Г	Оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации. Возможно применение переносного оборудования. (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020) Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг,	Индивидуальные решения с ТСР	

					надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п. (п. 6.5.3 СП 59.13330.2020)	
6.3	Тактильные средства	нет		С	На участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещении следует предусматривать предупредительные тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875. (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020; приложение А, рис. А3 ГОСТ Р 52875)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне		Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.	Все	Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений,	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСП

					размещаемых на одном земельном участке. (п. 6.5.2 СП 59.13330.2020)	
--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г)			Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушением умственного развития. Для инвалидов с нарушением зрения и для инвалидов с нарушением слуха требуется помощь персонала.



Согласовано
/Ротов О. Л.
2025 г.



Утверждено
/Янчиев И.И.
2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1 объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Спортивная школа № 32" городского округа Уфа Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3 этажей 2466,4 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания: 2005 г., последнего капитального ремонта: 2009 г.
- 1.5. Дата предоставления плановых работ: текущего – 2025 г., капитального – ____ г.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Спортивная школа № 32" городского округа Уфа Республики Башкортостан, (МАН ДО СШ № 32)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 13
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа Уфа Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 450075, г. Уфа, ул. Блюхера 14, Телефон: (347) 279-05-89; Официальный сайт: <http://ufacity-sport.ru>; Электронная почта: sport@ufacity.info

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: Физическая культура и спорт
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Оказание образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам по видам спорта.
- 2.3. Форма оказания услуг: Оказание услуг в области физической культуры и спорта
- 2.4. Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата - отсутствует
- 2.6. Плановая мощность: 164 человека, 350/500

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: есть
- 3.2.1 расстояние от объекта до остановки транспорта: ____ м.
- 3.2.2 время движения (пешком): ____ мин.

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Д
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Д
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Д
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «Д», «ВНД»

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) Д (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У) Д (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У) Д (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) Д (К, Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У) Д (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановок транспорта)	Д

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категорию инвалидов); Д - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Спортивная школа № 32" городского округа Уфа Республики Башкортостан», находящийся по адресу: 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязитова Бикбая, д. 13, доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушениями слуха; доступен условно и для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске временно не доступен.

4. Управляющее решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановок транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индвидуальное решение с ТСП (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования, 2025 - 2030 гг.

в рамках исполнения плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МПН

(указывается наименование документа: программа, план)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность объекта для инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется согласование, с ответственное организацией инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<https://zhit-vneste.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» марта 2025 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «17» марта 2025 г.

3. Решения Комиссии от «17» марта 2025 г.