

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ с.Старобаширово
1.2. Адрес объекта 452207, Республика Башкортостан, Чекамгушевский район, с.Старобаширово, ул.М.Хузина,63
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, двухэтажное, площадь: 1967,6 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта 2008 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2020года, капитального ____ - ____ г.*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Старобаширово муниципального района Чекамгушевский район Республики Башкортостан - МБОУ СОШ с.Старобаширово
1.7. Юридический адрес организации 452207, РБ, Чекамгушевский район, с.Чекамгуш, ул.М.Хузина,63
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Отдел образования Администрация Чекамгушевский район РБ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452200,РБ, с.Чекамгуш, ул. Ленина, д. 45

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг общее образование, дополнительное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: лица от 6,5 до 18 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *дети инвалиды*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320 учащихся
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
постоянного маршрута пассажирского транспорта *нет*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *нет*
3.2.4 Перекрестки *нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *дорожный знак: «Ограничение скорости 20 км/ч» -2 «Ограничение скорости 40 км/ч» - 2, «Осторожно дети» -2, «Пешеходный переход» - 8, «Искусственная неровность» -2, «Стоянка автобуса» -1, указание метража начала действия знака (100 м) -2*
3.2.6 Перепады высоты на пути
Их обустройство для инвалидов на коляске *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

8	Все зоны и участки	
---	--------------------	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с Отделом образования Администрации МР Чекмагушевский район РБ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 5 августа 20 19 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от 5 августа 20 19 г
3. Решения Комиссии _____ от 5августа 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы:

Хасанова Г.Ш.

5 августа 2019

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ с.Старобаширово
1.2. Адрес объекта 452207, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Старобаширово, ул.М.Хузина, 63
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 этаж, площадь: 1967,6 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да
1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта 2008 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2014г., капитального -г.*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Старобаширово муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан - МБОУ СОШ с.Старобаширово
1.7. Юридический адрес организации РБ, Чекмагушевский район, с.Старобаширово, ул.М.Хузина, 63
1.8. Основание для пользования объектом собственность
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Отдел образования Администрация Чекмагушевский район РБ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 4522000, РБ, с.Чекмагуш, ул. Ленина, д. 45

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2 Виды оказываемых услуг общее образование, дополнительное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: лица от 6,5 до 18 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *дети инвалиды*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320 учащихся (2013-2014 учебном году 103)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

постоянного маршрута пассажирского транспорта *нет*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути, нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: дорожный знак «Осторожно, дети!»

3.2.6 Перепады высоты на пути

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано Хасанова Гульнар Шарифьяновна, директор школы, 8 (34796)29239

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы:

Хасанова Г.Ш.

5 сентября 2019

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1**

МР Чекмагушевский район

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ с.Старобаширово
1.2. Адрес объекта 452207, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Старобаширово, ул. М. Хузина, 63
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 этаж, площадь: 1967,6 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да
1.4. Год постройки здания 1974г., последнего капитального ремонта 2008г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2014г., капитального -*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Старобаширово муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан - МБОУ СОШ с. Старобаширово
1.7. Юридический адрес организации РБ, Чекмагушевский район, с.Старобаширово, ул.М. Хузина, 63

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность, организация родительских собраний.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

постоянного маршрута пассажирского транспорта нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *нет*

3.2.4 Перекрестки: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *дорожный знак «Осторожно, дети!»*

3.2.6 Перепады высоты на пути

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ не заполняем _____

в рамках исполнения _____ не заполняем _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____ не заполняем _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

_____ не заполняем _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ нет _____;

4.4.6. другое _____ нет _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

_____ нет _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы зам директора по ВР Ибрагимова Л.Ф.

Члены рабочей группы:

Завхоз и специалист по охране труда Байбикова Л.Ф.

Председатель профкома Макулова Э.Р..

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 5 августа 2019.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ СОШ с. Старобаширово

Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Старобаширово, ул. М. Хузина, 63

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	-	К,О		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	-	К,О,С		
1.3	Лестница (наружная)	есть		-	-	-		
1.4	Пандус (наружный)	есть		-	-	-		
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МБОУ СОШ им.Героя Советского Союза Г.Х.Латыпова с.Старобаширово	ДУ	-	-	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ с.Старобаширово

Республики Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Старобаширово, ул.М.Хузина,63

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3		К,О		
2.2	Пандус (наружный)	есть		4	-	К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5		К		
2.4	Дверь (входная)	есть		6		К,С		
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 5 августа 2019 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБОУ СОШ с.Старобаширово

Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Старобаширово, ул.М.Хузина, 63

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		-		К,О,Г,С,У		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		-		-		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-		-		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть				К,С		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		7,8		К,С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения здания	ДУ			-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 5 августа 2019г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ СОШ с.Старобаширово

Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Старобаширово, ул.М.Хузина,63

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Пороги высотой более 0,06 м	К, О, С		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зальная форма обслуживания	ДУ		1	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 5 августа 2019г.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ СОШ с.Старобаширово

Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Старобаширово, ул.М.Хузина,63

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Порог высотой 0.06 м	-	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарийк заключению: Санитарно-гигиенические помещения отсутствуют

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 5 августа 2019г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ с.Старобаширово
 Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Старобаширово, ул.М.Хузина,63

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	отсутствуют	К,О,Г,У		
6.2	Акустические средства	нет		-	отсутствуют	С		
6.3	Тактильные средства	нет		-	отсутствуют	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-	-	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

Фото № 1



фото № 2



фото № 3



фото № 4



фото № 5



фото № 6



фото № 7



фото № 8



3 75
10
3 86
39
17
56



06 12 05

[illegible]

Hand-drawn floor plan of a building with multiple rooms and a central staircase. The plan includes dimensions for room areas and perimeters, as well as handwritten calculations and notes.

Rooms and Dimensions:

- Room 1: 8.05 x 4.47 (Area: 36.2, Perimeter: 26.2)
- Room 2: 5.33 x 2.96 (Area: 15.78, Perimeter: 16.58)
- Room 3: 5.55 x 4.48 (Area: 24.86, Perimeter: 20.06)
- Room 4: 5.40 x 3.00 (Area: 16.2, Perimeter: 17.8)
- Room 5: 8.00 x 4.44 (Area: 35.52, Perimeter: 24.88)
- Room 6: 6.97 x 3.94 (Area: 27.46, Perimeter: 20.82)
- Room 7: 6.90 x 3.80 (Area: 26.22, Perimeter: 20.4)
- Room 8: 5.70 x 3.74 (Area: 21.28, Perimeter: 19.08)
- Room 9: 5.33 x 2.93 (Area: 15.51, Perimeter: 16.5)
- Room 10: 5.55 x 2.93 (Area: 16.26, Perimeter: 17.96)
- Room 11: 2.50 x 13.8 (Area: 34.5, Perimeter: 30.1)
- Room 12: 5.8 x 12.05 (Area: 69.74, Perimeter: 30.1)
- Room 13: 11.32 x 2.25 (Area: 25.47, Perimeter: 29.14)
- Room 14: 1.20 x 2.25 (Area: 2.7, Perimeter: 4.9)
- Room 15: 1.05 x 2.25 (Area: 2.36, Perimeter: 4.9)

Handwritten Calculations and Notes:

- Room 1: $26,2$ (Perimeter), $36,2$ (Area)
- Room 2: $15,78$ (Area), $16,58$ (Perimeter)
- Room 3: $20,06$ (Perimeter), $24,86$ (Area)
- Room 4: $17,8$ (Perimeter), $16,2$ (Area)
- Room 5: $24,88$ (Perimeter), $35,52$ (Area)
- Room 6: $20,82$ (Perimeter), $27,46$ (Area)
- Room 7: $20,4$ (Perimeter), $26,22$ (Area)
- Room 8: $19,08$ (Perimeter), $21,28$ (Area)
- Room 9: $16,5$ (Perimeter), $15,51$ (Area)
- Room 10: $17,96$ (Perimeter), $16,26$ (Area)
- Room 11: $30,1$ (Perimeter), $34,5$ (Area)
- Room 12: $30,1$ (Perimeter), $69,74$ (Area)
- Room 13: $29,14$ (Perimeter), $25,47$ (Area)
- Room 14: $4,9$ (Perimeter), $2,7$ (Area)
- Room 15: $4,9$ (Perimeter), $2,36$ (Area)
- Corridor: $h=3.0$
- Overall dimensions: $26,8$ (Width), $30,5$ (Length)

06 12 05