

УТВЕРЖ
Директор
«Башки
Гимназия»
г. Агидель
«15» август

AKT

приемки спортивного оборудования к новому 2016-2017 учебному году

г.Агидель

от «15»августа 2016г.

Комиссия, назначенная приказом директора Денисламовой Г.А. от «01» августа 2016 г. №137, в составе:

председатель — Харисова Д.Р. заместитель директора по УВР,
члены комиссии:

заведующая хозяйством
учитель физкультуры

Шарафутдинова И.И.
Л.П.Мунирова

УСТАНОВИЛА:

Площади:

- спортивного зала 272,2.
 - снарядной 38.
2. Раздевалки оборудованы крючками для одежды.
3. Санитарные узлы имеются.
4. Спортивная площадка около школы имеется.
5. Спортивный инвентарь:
- мячи футбольные - 5 шт.
 - мячи волейбольные - 24 шт.
 - маты - 15 шт. ;
 - мячи для метания - 5 шт.;
 - скакалки - 30 шт.;
 - мячи баскетбольные - 17 шт.;
 - мелкий инвентарь: кегли-10 шт., кубики- 10 шт., гимнастические палки -30 шт.,
6. Надежность установки оборудования испытана:
- бревно: высота по верхней кромке от пола 750–1200 мм, длина 5000 мм, ширина опорной поверхности 100 мм, толщина 160 мм (прочность установки проверяется следующим образом: к середине бревна, установленного на высоте 1200 мм, подвешивается груз массой 135 кг. Прогиб бревна не должен превышать 8 мм);
 - перекладина: высота стержня перекладины от пола 1450–2250 мм, длина стержня перекладины 2400 мм, диаметр стержня перекладины 28 мм;
 - размеры площадки, на которой установлена перекладина, 9000 × 4500 мм (прочность установки проверяется следующим образом: к середине грифа на высоте 2500 мм подвешивается груз массой 220 кг, прогиб может составлять не более 100 ± 10 мм. После снятия нагрузки гриф перекладины должен принять первоначальное положение);

- брусья: расстояние по длине между стойками 2300 мм, расстояние по ширине между стойками 520 мм, высота жердей от пола 1300 и 2100 мм (прочность установки равновысоких брусьев определяется действием груза массой 135 кг, подвешенного к середине жерди, установленной на высоте 1400 мм. Эластичность жердей должна соответствовать прогибу жерди не более 60 ± 6 мм).

7. Аптечка имеется, укомплектована в соответствии с правилами безопасности по физической культуре.

8. Методическая литература для выполнения всех программных упражнений во всех классах имеется.

9. Освещение:

- естественное — 8 окон;

- искусственное — люминесцентные лампы — 76 шт.

10. Целостность пола соответствует нормативным требованиям.

11. Выступающие предметы из стен (крючки, штыри и т. п.) не имеются.

12. Сведения об учителе физкультуры: Мунирова Л.П.; педагогический стаж 24 года.

13. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются.

14. Инструкции для школьников при занятиях физической культурой имеются. На основании осмотра спортивного зала и спортивного оборудования и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла **решение:**

считать спортивный зал готовым к проведению в нем занятий в новом 2016-2017 учебном году.

Председатель _____ Харисова Д.Р.

Члены комиссии: _____ Шарафутдинова И.И.

Ознакомлена _____ Мунирова Л.П.