



СОГЛАСОВАНО:
Председатель СГОБРООООВОИ
Янтипова М.И.



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОБУ ЦРР д/с «Аленушка»
С. Р. Худайбердина
Приказ от 24 февраля 2026 г. № 40

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Аленушка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Сибай ул. Чайковского 4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1947,7 кв.м.
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026 года, капитального - .

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Аленушка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453833, Республика Башкортостан г. Сибай ул. Чайковского 4
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (муниципальная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования» Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Башкортостан г. Сибай ул. Ленина 12.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольные, образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – все направления (ДЧ)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **240 детей.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет)

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт. Маршрутное такси № 2, 5, 4.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **20 м.**

3.2.2 время движения (пешком) - **3 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Состояние доступности основных структурно-функциональных зон	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

№№ п/п	Состояние доступности основных структурно-функциональных зон	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ Дорожный знак «Парковка для инвалидов» -установлен

4. Предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальные решения с ТСП (установить телескопический пандус)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальные решения с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с ТСП
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности:

Дата: _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте от 24 февраля 2026 г.
2. Акта обследования объекта № 1 от 24 февраля 2026 г.
3. Решения комиссии _____ от « » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с
«Аленушка»

С. Р. Худайбердина
« 24 » февраля 2026г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Аленушка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Сибай ул. Чайковского 4.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1947,7 кв.м.

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026 года, капитального - .

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Аленушка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453833, Республика Башкортостан г. Сибай ул. Чайковского 4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (муниципальная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования» Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Башкортостан г. Сибай ул. Ленина 12.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольные, образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – все направления ДЧ.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **240 детей.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет)

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт. Маршрутное такси № 2, 5, 4.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **20 м.**

3.2.2 время движения (пешком) - **3 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР (нуждается)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР (нуждается)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с «Аленушка»

С. Р. Худайбердина

« 24 » февраля 2026г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

№ _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

ГО г.Сибай

Наименование МР/ГО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Аленушка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта г. Сибай ул. Чайковского 4.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2 этажей, 1947,7 кв.м**

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания **1978 год**, последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013 года, капитального _____ - _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Аленушка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453833, Республика Башкортостан, г.Сибай, улица Чайковского, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт. Маршрутное такси № 2, 5, 4.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	№3	Фото № 1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ	№1	Фото № 6,8,10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	№1.	№12, 13, 14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	№1,2	Фото №16,17,18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№ 2	№ 19, 20, 21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	№1	Фото № 22, 23

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР;
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР;
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ не заполняем _____
в рамках исполнения _____ не заполняем _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ не заполняем _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

не заполняем _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ нет _____;

4.4.6. другое _____ нет _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

нет _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности _____

<https://alenushkadetskisad.02edu.ru/> _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 2 _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ 2 _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ 2 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ 3 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ 1 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ 2 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 8 _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 1 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы: Миногина И.В., заместитель заведующего по АХР

Члены рабочей группы:

Овчинникова Т.В., старший воспитатель

Петрова О.В., педагог – психолог

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

 СКОБОООООО трещатин Игу/И.И.Кашинова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

I Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)
МДОБУ ЦРР д/с «Аленушка» ул. Чайковского 4.
Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	начислено для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	3	4,5	Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте	все	Приобретение спец. оборудования	Приобретение спец. оборудования
2	Путь (пути) движения на территории	есть	3	1,2,3	Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей: не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	с	Установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей: не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	Установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей: не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)
3	Лестница (наружная)	есть	1	6	Под маршем открытой лестницы, имеющими высоту менее 1,9 м, отсутствуют барьеры, ограждения и т.п., чтобы предотвратить падения и последующие травмы, особенно инвалидов по зрению. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на лестницы должны иметь	с, о	Под маршем открытой лестницы, имеющими высоту менее 1,9 м, следует установить барьеры, ограждения и т.п., чтобы предотвратить падения и последующие травмы, особенно инвалидов по зрению. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на лестницы должны иметь предупредительную рифленую и/или	Под маршем открытой лестницы, имеющими высоту менее 1,9 м, следует установить барьеры, ограждения и т.п., чтобы предотвратить падения и последующие травмы, особенно инвалидов по зрению. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на лестницы должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность.

					предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность.		контрастно окрашенную поверхность.	
4	Пандус (наружный)	есть	1	6	Отсутствие одного барьера	к	Отсутствие одного барьера	Установка одного барьера
5	Парковка	есть	3	5,7	Нет автостоянки и парковки	все	Установка мест для личного автотранспорта инвалидов	Установка мест для личного автотранспорта инвалидов
	ОБЩИЕ требования к зоне		1,3	1,2,3,4,5,6,7	Отсутствие оборудования, отвечающего потребностям инвалидов		Установка оборудования, отвечающего потребностям инвалидов	Установка оборудования, отвечающего потребностям инвалидов

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	1,3	1,2,3,4,5,6,7	Капитальный ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению: _____

к

II Результаты обследования входа (входов) в здание
МДОБУ ЦРР д/с «Аленушка» ул. Чайковского 4.
Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	фото	Содержание	начиная для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница(наружная)	есть		9	Под маршем открытой лестницы, имеющими высоту менее 1,9 м, отсутствуют барьеры, ограждения и т.п., чтобы предотвратить падения и последующие травмы, особенно инвалидов по зрению. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на лестницы должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность.	С,О	Под маршем открытой лестницы, имеющими высоту менее 1,9 м, следует установить барьеры, ограждения и т.п., чтобы предотвратить падения и последующие травмы, особенно инвалидов по зрению. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на лестницы должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность.	Под маршем открытой лестницы, имеющими высоту менее 1,9 м, следует установить барьеры, ограждения и т.п., чтобы предотвратить падения и последующие травмы, особенно инвалидов по зрению. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на лестницы должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность.
2	Пандус (наружный)	есть		9	Отсутствие одного барьера	К	Отсутствие одного барьера	Установка одного барьера
3	Входная площадка (перед дверью)	есть		8	Скользкая	все	Поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.	Поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.
4	Дверь (входная)	есть		10	Инвалид группы к не сможет самостоятельно зайти в здание, входная дверь без яркой контрастной маркировкой. Крепление двери: нет на петлях	к,с.	Установить входную дверь - с яркой контрастной маркировкой. Крепление двери: на петлях одностороннего действия с	Установить входную дверь - с яркой контрастной маркировкой. Крепление двери: на петлях одностороннего

					одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто";обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.		фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто";обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. Расширить дверной проход	действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто";обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.
.5	Тамбур	есть		11	Нужно расширить	к,с	Нужно расширить	Нужно расширить
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	1	9,10,8,11	Нуждается в капитальном ремонте.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

III Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОБУ ЦРР д/с «Аленушка» ул. Чайковского 4.

Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	начислено для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (зона ожидания,)	есть	1	12	нет мест отдыха для инвалидов, следует предусмотреть установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.	все	Установить места отдыха для инвалидов	Установить места отдыха для инвалидов
2	Лестница (внутри здания)	есть	1	13	Крутые лестницы, не предназначенные для инвалидов.	,о,с	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	1	14	Не предназначены для инвалидов.	,о,с	Расширить дверные блоки, Крепление двери: на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"	Расширить дверные блоки, Крепление двери: на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"

							обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	
.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1	15	Не предназначены для инвалидов (о,к, с)	о,к, с)	Расширить дверные блоки, Крепление двери: на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто" обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	Расширить дверные блоки, Крепление двери: на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто" обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	1	12.13,14.15	Требуется капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

IV. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов МДОБУ ЦРР д/с «Аленушка» ул. Чайковского 4. Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1,2	16, 17	Нет специального оборудования	все	приобрести спец. оборудование	приобрести и спец. оборудование.
.2	Зальная форма обслуживания	есть	1	18	Нет специального оборудования	все	приобрести спец. оборудование	приобрести и спец. оборудование.
.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ВНД	1,2	16,17,18	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к

заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	сть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к

заключению: _____

IV. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – зона обслуживания инвалидов
МДОБУ ЦРР д/с «Аленушка» ул. Чайковского 4.
Наименование объекта, адрес
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			Для всех категорий инвалидов ДУ			Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

МДОБУ ЦРР д/с «Аленушка» ул. Чайковского 4.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	фото	Содержание	начиная для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Туалетная комната	есть	2	19,20,21	технические решения невозможны – организация	,ВНД	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
.2	Душевая/ ванная комната	нет						
.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	2	19,20,21	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

МДОБУ ЦРР д/с «Аленушка» ул. Чайковского 4.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Наличие нет	на плане	фото	Содержание	начиная для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Визуальные средства	нет			Не имеется		Установить информацию и сигнализацию для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные) в соответствии с ГОСТ	Установить информацию и сигнализацию для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные) в соответствии с ГОСТ
.2	Акустические средства	нет			Не имеется	,к	Установить информацию и сигнализацию для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные) в соответствии с ГОСТ	Установить информацию и сигнализацию для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные) в соответствии с ГОСТ
.3	Тактильные средства	нет			Не имеется		Установить информацию и сигнализацию для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные) в соответствии с ГОСТ	Установить информацию и сигнализацию для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные) в соответствии с ГОСТ
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Не имеется	все	Установить информацию и сигнализацию для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные) в соответствии с ГОСТ	Установить информацию и сигнализацию для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные) в соответствии с ГОСТ

								ГОСТ
--	--	--	--	--	--	--	--	------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	фото	
Системы информации на объекте	ВНД			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото № 4



Фото № 5



Фото №6



Фото № 7



Приложение 2

Вход (входы) в здание

Фото №8



Фото №9



Фото №10





Фото 11



Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Фото №12



Фото №13





Фото №14



Фото № 15



Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)


Фото № 16



Фото № 17



Фото №18



Санитарно-гигиенические помещения

Фото №19



Фото № 20




Фото №21



Пути движения от остановки

Фото № 22



Фото 23




Architectural floor plan of a building complex. The plan includes a large central hall (18) and several smaller rooms (1-16). Dimensions are provided for many rooms and corridors. The plan is labeled "DUR A H-6,95" at the bottom left.

Rooms and dimensions (approximate):

- Room 1: 5.50 x 4.4
- Room 2: 5.43 x 31.5
- Room 3: 5.43 x 12.3
- Room 4: 3.47 x 10.3
- Room 5: 3.95 x 11
- Room 6: 3.92 x 10.3
- Room 7: 1.58 x 9.6
- Room 8: 2.04 x 3.05
- Room 9: 2.62 x 2.0
- Room 10: 5.47 x 11.1
- Room 11: 3.43 x 11.1
- Room 12: 3.43 x 11.1
- Room 13: 3.43 x 11.1
- Room 14: 3.43 x 11.1
- Room 15: 3.43 x 11.1
- Room 16: 3.43 x 11.1
- Room 17: 3.43 x 11.1
- Room 18: 15.50 x 5.47
- Room 19: 5.42 x 5.45
- Room 20: 5.47 x 13.6
- Room 21: 2.48 x 2.48
- Room 22: 2.48 x 2.48
- Room 23: 2.48 x 2.48
- Room 24: 2.48 x 2.48
- Room 25: 2.48 x 2.48
- Room 26: 2.48 x 2.48
- Room 27: 2.48 x 2.48
- Room 28: 2.48 x 2.48
- Room 29: 2.48 x 2.48
- Room 30: 2.48 x 2.48
- Room 31: 2.48 x 2.48
- Room 32: 2.48 x 2.48
- Room 33: 2.48 x 2.48
- Room 34: 2.48 x 2.48
- Room 35: 2.48 x 2.48
- Room 36: 2.48 x 2.48
- Room 37: 2.48 x 2.48
- Room 38: 2.48 x 2.48
- Room 39: 2.48 x 2.48
- Room 40: 2.48 x 2.48
- Room 41: 2.48 x 2.48
- Room 42: 2.48 x 2.48
- Room 43: 2.48 x 2.48
- Room 44: 2.48 x 2.48
- Room 45: 2.48 x 2.48
- Room 46: 2.48 x 2.48
- Room 47: 2.48 x 2.48
- Room 48: 2.48 x 2.48
- Room 49: 2.48 x 2.48
- Room 50: 2.48 x 2.48
- Room 51: 2.48 x 2.48
- Room 52: 2.48 x 2.48
- Room 53: 2.48 x 2.48
- Room 54: 2.48 x 2.48
- Room 55: 2.48 x 2.48
- Room 56: 2.48 x 2.48
- Room 57: 2.48 x 2.48
- Room 58: 2.48 x 2.48
- Room 59: 2.48 x 2.48
- Room 60: 2.48 x 2.48
- Room 61: 2.48 x 2.48
- Room 62: 2.48 x 2.48
- Room 63: 2.48 x 2.48
- Room 64: 2.48 x 2.48
- Room 65: 2.48 x 2.48
- Room 66: 2.48 x 2.48
- Room 67: 2.48 x 2.48
- Room 68: 2.48 x 2.48
- Room 69: 2.48 x 2.48
- Room 70: 2.48 x 2.48
- Room 71: 2.48 x 2.48
- Room 72: 2.48 x 2.48
- Room 73: 2.48 x 2.48
- Room 74: 2.48 x 2.48
- Room 75: 2.48 x 2.48
- Room 76: 2.48 x 2.48
- Room 77: 2.48 x 2.48
- Room 78: 2.48 x 2.48
- Room 79: 2.48 x 2.48
- Room 80: 2.48 x 2.48
- Room 81: 2.48 x 2.48
- Room 82: 2.48 x 2.48
- Room 83: 2.48 x 2.48
- Room 84: 2.48 x 2.48
- Room 85: 2.48 x 2.48
- Room 86: 2.48 x 2.48
- Room 87: 2.48 x 2.48
- Room 88: 2.48 x 2.48
- Room 89: 2.48 x 2.48
- Room 90: 2.48 x 2.48
- Room 91: 2.48 x 2.48
- Room 92: 2.48 x 2.48
- Room 93: 2.48 x 2.48
- Room 94: 2.48 x 2.48
- Room 95: 2.48 x 2.48
- Room 96: 2.48 x 2.48
- Room 97: 2.48 x 2.48
- Room 98: 2.48 x 2.48
- Room 99: 2.48 x 2.48
- Room 100: 2.48 x 2.48
- Room 101: 2.48 x 2.48
- Room 102: 2.48 x 2.48
- Room 103: 2.48 x 2.48
- Room 104: 2.48 x 2.48
- Room 105: 2.48 x 2.48
- Room 106: 2.48 x 2.48
- Room 107: 2.48 x 2.48
- Room 108: 2.48 x 2.48
- Room 109: 2.48 x 2.48
- Room 110: 2.48 x 2.48
- Room 111: 2.48 x 2.48
- Room 112: 2.48 x 2.48
- Room 113: 2.48 x 2.48
- Room 114: 2.48 x 2.48
- Room 115: 2.48 x 2.48
- Room 116: 2.48 x 2.48
- Room 117: 2.48 x 2.48
- Room 118: 2.48 x 2.48
- Room 119: 2.48 x 2.48
- Room 120: 2.48 x 2.48
- Room 121: 2.48 x 2.48
- Room 122: 2.48 x 2.48
- Room 123: 2.48 x 2.48
- Room 124: 2.48 x 2.48
- Room 125: 2.48 x 2.48
- Room 126: 2.48 x 2.48
- Room 127: 2.48 x 2.48
- Room 128: 2.48 x 2.48
- Room 129: 2.48 x 2.48
- Room 130: 2.48 x 2.48
- Room 131: 2.48 x 2.48
- Room 132: 2.48 x 2.48
- Room 133: 2.48 x 2.48
- Room 134: 2.48 x 2.48
- Room 135: 2.48 x 2.48
- Room 136: 2.48 x 2.48
- Room 137: 2.48 x 2.48
- Room 138: 2.48 x 2.48
- Room 139: 2.48 x 2.48
- Room 140: 2.48 x 2.48
- Room 141: 2.48 x 2.48
- Room 142: 2.48 x 2.48
- Room 143: 2.48 x 2.48
- Room 144: 2.48 x 2.48
- Room 145: 2.48 x 2.48
- Room 146: 2.48 x 2.48
- Room 147: 2.48 x 2.48
- Room 148: 2.48 x 2.48
- Room 149: 2.48 x 2.48
- Room 150: 2.48 x 2.48
- Room 151: 2.48 x 2.48
- Room 152: 2.48 x 2.48
- Room 153: 2.48 x 2.48
- Room 154: 2.48 x 2.48
- Room 155: 2.48 x 2.48
- Room 156: 2.48 x 2.48
- Room 157: 2.48 x 2.48
- Room 158: 2.48 x 2.48
- Room 159: 2.48 x 2.48
- Room 160: 2.48 x 2.48
- Room 161: 2.48 x 2.48
- Room 162: 2.48 x 2.48
- Room 163: 2.48 x 2.48
- Room 164: 2.48 x 2.48
- Room 165: 2.48 x 2.48
- Room 166: 2.48 x 2.48
- Room 167: 2.48 x 2.48
- Room 168: 2.48 x 2.48
- Room 169: 2.48 x 2.48
- Room 170: 2.48 x 2.48
- Room 171: 2.48 x 2.48
- Room 172: 2.48 x 2.48
- Room 173: 2.48 x 2.48
- Room 174: 2.48 x 2.48
- Room 175: 2.48 x 2.48
- Room 176: 2.48 x 2.48
- Room

ПЛАН №2

ПЛАН (М 1:200)
На нежилое здание
г. Сибай
ул. Чайковского №
Литера А этаж 1



СИБАЙСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ
ФИЛИАЛ ГУП "БТИ РБ"

исполнил	Гибадуллина Л.Б.
проверил	Хасаншина А.С.

Техническая инвентаризация
по состоянию
на "16" апреля 2010 г.

ПЛАН №3

