

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Номер КНМ: 02260061000220704506

Дата регистрации в ФГИС ЕРКНМ: 06.02.2026



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с.Толбазы, ул.Парковая, д.4

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА 2602/013-02/6-ВО от 06.02.2026

Республика Башкортостан,
Кармаскалинский Район,
с.Кармаскалы ул. Кирова, д. 15

(место составления)

« 19 » февраля 20 26 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат	11	ч	00	мин «19» февраля 2026г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по ч. мин. « » 20 г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по ч. мин. « » 20 г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по ч. мин. « » 20 г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по ч. мин. « » 20 г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по ч. мин. « » 20 г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по ч. мин. « » 20 г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по ч. мин. « » 20 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Инспектор Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан лейтенант внутренней службы Мухтаруллина Эльвира Борисовна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра Республика Башкортостан, Кармаскалинский район,
с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. заведующая МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы МР
Кармаскалинский район РБ Диарова Назира Талгатовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали
заведующая МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы МР Кармаскалинский район

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

РБ Диарова Назира Талгатовна

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом
указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)
не привлекался

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

- Осмотром установлено:
1. На момент осмотра автоматическая пожарная сигнализация находится в отключенном состоянии.
 2. Перед эвакуационным выходом из прачечной на первом этаже расположена труба системы отопления, препятствующая свободной эвакуации людей.
 3. Чердачное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.
 4. В здании выход из подвального помещения непосредственно наружу совмещен с входом из надземной части здания, не обособленным от общей лестничной клетки.
 5. Число подъемов в марше наружной лестницы 3-го типа более 16 (фактически 21), что не может обеспечивать безопасную эвакуацию людей при пожаре.

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

(подпись лица, проводившего осмотр)

В ходе осмотра проводилась (-ись) фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору – инспектор Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Мухтаруллина Э.Б

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3B8D4A31AF90A28832BEA46596B5A01F
Владелец: Мухтаруллина Эльвира Борисовна
Действителен с 13.03.2025 по 06.06.2026

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.