


СОГЛАСОВАНО

Председатель Нефтекамской
ГО БРО ВОИ

 Е.Г. Салахова
«23» 10 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОАУ СОШ №10

«Центр образования»

 Н.Х. Акмалтдинова

«23» 10 2024 г.

Приказ № 769 от 19.09.2024

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ) № 1

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 «ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

Юридический адрес: 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

Фактический адрес: 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, образование

1.2. Адрес объекта 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5533,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да; 24646 кв.м

1.4. Год постройки здания 1978

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 г., капитального не запланирован (отсутствует источник финансирования)

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (МОАУ СОШ №10 «Центр образования»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление (Свидетельство на оперативное управление СВ №0590124 от 26.02.2016 г.)

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, проспект Комсомольский, дом 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг начальное, основное и среднее общее образование

2.3 Форма оказания услуг на объекте, на дому

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1320 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом имеются автобусные остановки для маршрутов №8, 9; имеется школьный автобус для обучающихся, проживающих на отдаленной территории (микрорайоны Ротково, Восточный). Большинство автобусов, курсирующих в городе, оснащены опускаемой платформой
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (занижение пешеходной дорожки при пересечении с проезжей частью)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект социальной инфраструктуры МОАУ СОШ №10 «Центр образования» доступен для инвалидов и других МГН частично (О, Г, У).

Для обеспечения доступности для инвалидов с **нарушением слуха** рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации при входе на территорию, на входе в здание, на путях движения, учебных аудиториях, санитарно-гигиенических помещениях. Особенные требования следует выполнить для путей эвакуации, разместить световые оповещатели.

Наличие информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком обеспечит полную доступность объекта для инвалидов с **умственными нарушениями**.

Вопрос доступности объекта для инвалидов с **нарушением зрения** может решаться на первом этапе путем оказания ситуационной помощи, что обеспечит условную доступность; на втором этапе (при наличии таких посетителей) рекомендуется комплексное развитие системы информации и навигации на объекте с использованием контрастных и тактильных схем, предупреждающих на всех путях движения дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом.

Обеспечить полные условия доступности для инвалидов с **нарушениями опорно-двигательного аппарата** путем проведения ремонтных работ по установлению поручней, ограждений входной группы, более удобного размещения оборудования.

Обеспечить условия доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на **инвалидных колясках**, путем оказания ситуационной помощи персонала, а впоследствии проведения ремонтных работ и организационных мероприятий: обустройства доступного стояночного места; обустройства хотя бы одной учебной аудитории с учетом доступа в нее инвалидов на колясках. Доступ этой категории на 2,3,4 этажи не целесообразен.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Капитальный ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные меры помощи сотрудников объекта
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения мероприятий по адаптации доступность категории инвалидов: Условная доступность для всех категорий инвалидов при оказании помощи персонала

4.4. Для принятия решения требуются: согласование работ с надзорными органами, техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.5. Информация подлежит размещению на Карте доступности субъекта Российской Федерации [https://zhit – vmeste.ru/map/](https://zhit-vmeste.ru/map/)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 1 от «18» сентября 2024 г.
2. Результаты обследования к Акту обследования объекта №1 от «18» сентября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОАУ СОШ №10

«Центр образования»

Н.Х. Акмалтдинова

20 г.

Приказ № 769 от 19.09.2024

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, образование

1.2. Адрес объекта 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5533,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да: 24646 кв.м

1.4. Год постройки здания 1978

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 г., капитального не запланирован (отсутствует источник финансирования)

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (МОАУ СОШ №10 «Центр образования»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление (Свидетельство на оперативное управление СВ №0590124 от 26.02.2016 г.)

1.9. Форма собственности - государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, проспект Комсомольский, дом 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
 2.2 Виды оказываемых услуг начальное, основное и среднее общее образование
 2.3 Форма оказания услуг на объекте, на дому
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1320 человек
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 имеются автобусные остановки для маршрутов №8, 9; имеется школьный автобус для обучающихся, проживающих на отдаленной территории (микрорайоны Ротково, Восточный). Большинство автобусов, курсирующих в городе, оснащены опускаемой платформой
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (заниженные пешеходной дорожки при пересечении с проезжей частью)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, Капитальный ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные меры помощи сотрудников объекта
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по без барьерного доступа инвалидов и МГН

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано**

Директор МОАУ СОШ №10
«Центр образования»

Н.Х.Акмалтдинова





УТВЕРЖДАЮ

Директор МОАУ СОШ №10

«Центр образования»

Н.Х. Акмалтдинова

20 г.

Приказ №769 от 19.09.2024

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

Город Нефтекамск

«18» сентября 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, образование

1.2. Адрес объекта 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5533,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да; 24646 кв.м

1.4. Год постройки здания 1978

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 г., капитального не запланирован (отсутствует источник финансирования)

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (МОАУ СОШ №10 «Центр образования»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление (Свидетельство на оперативное управление СВ №0590124 от 26.02.2016 г.)

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, проспект Комсомольский, дом 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг начальное, основное и среднее общее образование

2.3 Форма оказания услуг на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1320 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом имеются автобусные остановки для маршрутов №8, 9; имеется школьный автобус для обучающихся, проживающих на отдаленной территории (микрорайоны Ротково, Восточный). Большинство автобусов, курсирующих в городе, оснащены опускаемой платформой

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (занижение пешеходной дорожки при пересечении с проезжей частью)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
----------	--	--

1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)		1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)		5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	1,57,60,63,66,69,72, 75,80,46,32,89,90,91, 40,47,48 (1 этаж), 1,9,12,15,18,21,24,27, 30,43,57,69,71,41,40 (2 этаж), 1,39,9,12,15, 18,21,24,27,30,42 (3 этаж), 1,39,9,12,15,18,21,24, 27,32,42 (4 этаж)	8,10- 20,51,52,86,90,94 21-28,47- 50,87,91,29- 36,46,88,9237-45,89
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	24,3,57,60,63,66,69, 72,75,80,46,32 (1 этаж), 9,12,15,18,21,24,27, 30,42,43,57,69,71,80 (2 этаж), 9,12,15,18,21, 24,27,30 (3 этаж), 9,12,15,18,21,24,27,32 (4 этаж)	13-52,95-98
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	51,52,54,56,81,84,85, 86 (1 этаж),3,4,7,8, 33,34,36,38 (2 этаж), 3,4,7,8,33,36,37,38 (3	53-84,9

			этаж),3,5,7,8,33,36, 37,38 (4 этаж)	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У)		6,104,85,94, 99-102
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: признать временно недоступным для категории инвалидов (К, О, С), признать частично доступным для категории инвалидов (Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, Капитальный ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные меры помощи сотрудников объекта
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
		Капитальный ремонт

8.	Все зоны и участки	здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерного доступа инвалидов и МГН
----	--------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения мероприятий по адаптации доступность категории инвалидов: Условная доступность для всех категорий инвалидов при оказании помощи персонала

4.4. Для принятия решения требуются: согласование работ с надзорными органами, техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.5. Информация подлежит размещению на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://zhit-vmeste.ru/map/>

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: не имеется

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3 л.</u> |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>5 л.</u> |
| 3. Путей движения в здании | на <u>21 л.</u> |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>6 л.</u> |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>5 л.</u> |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>4 л.</u> |

Результаты фотофиксации на объекте на 52 л.

Позэтажные планы на 2 л.

Председатель комиссии:

Директор

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ

Социальный педагог

Председатель профсоюзной организации

Н.Х.Акмалтдинова

А.З. Авхадиева

Э.С.Галишина

Т.Ф.Муссалямов

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Объект 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

Маркса, дом 18

Объект п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2,3	Приспособлено частично Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информаций об объекте (п.3.11 СНиП 35.01.2001) Ширина калитки (Карла Маркса)- 90 см Ширина калитки (Кувыкина)- 90 см Ширина калитки (Парковая)- 114 см соответствует п.3.23 СНиП 35.01.2001	К, О, С, Г, У	Оборудование входа на территорию мнемосхемами, информационными стендами и табличками об объекте	Текущий ремонт	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		4	Приспособлено частично Уклон движения соответствует п.3.3 СНиП 35-01-2001 отсутствуют визуальная информация, тактильные указатели направления движения на территории	К, С, Г	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, вход и т.п. Ширина тактильной полосы 0,5-0,6 м (п.4.10 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт	

1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	Нет выделенных парковочных мест для инвалидов. Не установлен знак «Парковка для инвалида». Отсутствует разметка на асфальте.	К, О, С, Г, У	Организовать специально выделенные парковочные места для инвалидов с установкой знака и разметкой на асфальте (10% от общего количества машино-мест, но не менее 1 места (результат округляется в большую сторону). Габариты парковочных мест 6,00*3,60 м для инвалидов на креслах-колясках (не менее 1 места) и 3,00*3,60 м на иных категорий инвалидов). Разметка на асфальте по ГОСТ Р 51256. П. 5.2.1. СП 59.13330.2020 П. 5.2.4. СП 59.13330.2020 П. 5.1.5. СП 113.13330.2016	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения). Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Рекомендуется организация мест отдыха. Вход на территорию: Оборудование доступными элементами информации на объекте. Отсутствие на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися. Пути движения на территории: Поверхность пути: -отсутствие насыпных и крупно структурных материалов -при наличии бетонных плит ровная укладка, толщина швов между плитами – не более 0,015 м Лестницы на пути: Дублируются пандусами или другими средствами подъема. Устройства и оборудование:					

(почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты) на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. Лестница наружная дублируется пандусами или другими средствами подъема. Пандус наружный:
 Материалы несущих конструкций пандусов – негорючие.
 Высота одного подъема (марша):
 - до 0,8 м (при уклоне до 8%)
 - до 0,2 (уклон до 10%).
 Ширина пандуса:
 При одностороннем движении – 0,9-1,0 м, (остальные – 1,8 м).
 Горизонтальные площадки:
 - после каждого марша,
 - глубина площадки – не менее 1,5 м
 (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы).
 Бортики (при перепаде высот более 0,45 м):
 По краям маршей и горизонтальных поверхностей – высотой не менее 0,05м.
 Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):
 - с двух сторон,
 - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях – и 0,5 м),
 - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м.
 Автостоянка и парковка:
 Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 100 м от входов в общественные здания для МГН.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)		1,2,3,4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, , С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию (участок) имеет недостаток информационных составляющих (мнемосхемы на входах, тактильная и контрастная разметки), людям с нарушением зрения необходима помощь персонала.

1 Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Объект 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

Маркса, дом 18

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Ширина лестницы 12,55 м. Дополнительных разделительных поручней нет. Ширина проступей 0,3 м. Высота подъема ступени 0,14 м. Отсутствует тактильная информация перед началом марша лестницы. Поручни на высоте 1,1 м. Имеется кнопка вызова персонала. Ненормативное нанесение контрастной разметки на лестнице.	К, О, С, Г, У	Вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями п.6.1.2, 5.1.12, 5.1.13 СП 59.13330.2020 Установить тактильную предупредительную информацию перед маршем лестницы. При ширине лестницы более 4,0 м организовать разделительные двусторонние поручни. П. 6.1.2 СП 59.13330.2020 Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько контрастных противоскользящих полос, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи не более 0,04 м. Если в	Текущий ремонт	

						лестнице несколько маршей контрастная полоса наносится на нижнюю проступь нижнего марша и верхнюю проступь верхнего марша. П. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
2.2	Пандус (наружный)		есть	Уклон пандуса составляет 18%. Ширина пандуса 1,05 м. Поручни высотой 5,60,7 м установлены с двух сторон. Поверхность пандуса нескользящая, твердая.	К, О	Привести пандус в соответствие с нормативными требованиями уклона. П.5.1.4 СП 59.13330.2020 Обеспечить соблюдение требований к поверхности пандуса (нескользящая, твердая, ровная, препятствующая вибрации). П.5.1.6 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)		есть	Размер площадки 2,85*12,55 м. Поверхность ровная, без перепадов высот, выбоин и неровностей. Отсутствует тактильная маркировка перед дверным проемом.	С	Установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проемом.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)		есть	Входная группа состоит из двух дверей. Ширина проема в свету одной створки 0,8 м, обеих 1,6 м. Дверь фиксируется в открытом положении. Ручка двери позволяет открыть ее одной рукой. Не обеспечена контрастность	К, С	Обеспечить контрастность дверной ручки по отношению к цвету дверного полотна. П.6.4.1 СП 59.13330.2020 Обеспечить ширину дверного проема не менее 0,9 м. П.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт

				дверной ручки по отношению к цвету дверного полотна. Высота непрозрачной части двери 0,81 м. На полотне двери имеется яркая контрастная маркировка. Справа от двери на высоте 1,2 м размещена информационные таблички с названием учреждения. Информация на табличках дублирована рельефно-точечным шрифтом.			
2.5	Тамбур	сст ь	8	Тамбур имеет прямоугольную форму размерами 2,85*2,93 м. Из тамбура в помещение ведет двустворчатая дверь. Ширина проема в свету одной створки 0,8 м, обеих 1,6 м. Высота непрозрачной части двери 0,81 м. Ручка двери позволяет открыть ее одной рукой. Не обеспечена контрастность дверной ручки по отношению к цвету дверного полотна.	К, О, С	Обеспечить контрастность дверной ручки по отношению к цвету дверного полотна. П.6.4.1. СП 59.13330.2020 Обеспечить ширину дверного проема не менее 0,9 м. П.6.1.5 СП 59.13330.2020 О	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола. Лестница. Ширина марша не менее 1,35 м. Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более).				

Уклоны лестниц должны быть не более 1:2.

Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):

- с двух сторон;
- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях – и 0,5 м);
- завершающие части длиннее на 0,3 м.

Пандус. Материалы несущих конструкций пандусов – негорючие.

Подъем (1 марш) высота:

- до 0,8 м (при уклоне до 8%);
- до 0,2 (уклон до 10%).

Ширина пандуса:

При одностороннем движении – не менее 1,0 м, (остальные – 1,8 м).

Горизонтальные площадки:

- после каждого марша,
- глубина площадки – не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы)

Бортики (при перепаде высот более 0,45 м):

По краям маршей и горизонтальных поверхностей – высотой не менее 0,05 м.

Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):

- с двух сторон;
- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях – и 0,5 м);
- завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м.

Входная площадка. Размеры площадки:

- глубина – не менее 1,2 м (при открывании двери «от себя»);
- не менее 1,5 м (при открывании «к себе»);
- ширина – не менее 1,5 м.

Поверхность площадки:

- твердая (нескользящая при намокании);
- уклон поперечный 1-2%;
- подогрев (при особых климатических условиях).

Дополнительные элементы:

- навес;
- водоотвод;
- дренажные и водосборные решетки:
- устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола;
- ширина просветов их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки).

Входная дверь. Контрольные устройства на входе:

- приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект.

Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.):

- имеют форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые;
- легко доступные с обеих сторон;
- на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;
- на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу – не менее 0,6 м).

Тамбур. Размеры тамбуров и тамбур-шлюзов:

- глубина – не менее 1,8 м,
- ширина – не менее 2,2 м.

Покрытие пола:

- твердое, не допускающее скольжения при намокании;
 - поперечный уклон 1-2 %.
- Дренажные и водосборные решетки:
- устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола;
 - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)		5,6,7,8	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 1 этаж

Объект 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
	Вестибюль	есть	1 (1 этаж)	8	Размеры 8,57*8,52 м. Покрытие пола твердое, не допускающее скольжение при намокании. Выключатели и розетки – на высоте 1,6 м от уровня пола. Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная	К, О, С, Г, У	Перенести выключатели розетки на высоту 0,8 м от уровня пола. Установка предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей). Установить при входе на объект схему объекта, выполненную тактильно-визуальным способом, в т.ч. с использованием шрифта Брайля. Схема объекта должна располагаться на высоте 1,2-1,6 м. На схеме должны быть показаны доступные пути	Текущий ремонт

					(рифленая) поверхность. Отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.		движения для людей на креслах-колясках, расположение доступных помещений для инвалидов.	
	Коридор	есть	91 (1 этаж)	86	Размеры коридора 4,52*69,06 м. Вестибюль от коридора отделяет двустворчатая дверь. Ширина проема в свету одной створки 0,8 м, обе створки 1,6 м. Высота непрозрачной части двери 0,81 м. На высоте 1,6 м расположен план эвакуации. Двери кабинеты контрастны по отношению к стене. Поверхность пола твердая.	К, О, С	-	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	89, 47 (1 этаж)	10,90	Лестницы слева и справа не оборудованы поручнями, расположенными на высоте 0,9 м. Ширина марша 1,36 м. Лестничная площадка 3,00*1,45 м. Высота подступенков 0,15 м и ширина ступеней 0,3 м одинаковая на всем пролете. Краевые ступени не маркированы.	С, О	Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м П.6.2.8 СП 59.13330.2020.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	57,60, 63,66, 69,72.	13-20, 51,52	Ширина в свету 0,77 м. Пороги 0,02 м.	К, О, С	Установить информационные таблички	Текущий ремонт

		75,80,46,32 (1 этаж)		Информационные таблички, расположенные на этаже возле дверей кабинетов, не дублированы тактильно-точечным и линейно-рельефным шрифтами. Полотна дверей контрастны по отношению к цвету стен.		обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п.6.5.9. СП 59.13330.2020). Обеспечить нормативную ширину дверных проемов (0,9 м) и высоту порогов (до 0,014 м). (п.6.2.4. СП 59.13330.2020).		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	89, 90, 47, 48 (1 этаж)	11,12,94	На этаже установлен информационный стенд план эвакуации на высоте 1,7 м. План эвакуации не выполнен тактильно-визуальным способом. В помещении размещены информационные указатели с направлением движения к эвакуационным выхода. Слева и справа имеются запасные (эвакуационные) лестницы. Ширина составляет 1,3 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Двери на пути эвакуации имеют 2 створки, ширина 1,6 м. Краевые	К, О, С	Обеспечить при входе в здание схему объекта, выполненную тактильно-визуальным способом с обозначением путей движения для МГН. Разработать организационные меры помощи сотрудников объекта МГН в случае чрезвычайной ситуации для скорейшей эвакуации из здания. Предусмотреть на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. (п.6.2.8 СП 59.13330.2020). Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько	Капитальный ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников

				ступени не маркированы.		контрастных противоскользящих полос, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08- 0,1 м. Расстояние между карем контрастной полосы и краем проступи не более 0,04 м. Если в лестнице несколько маршей контрастная полоса наносится на нижнюю проступь нижнего марша и верхнюю проступь верхнего марша. П. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ОБЩИЕ требования к зоне						Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места. Коридор. Покрытие пола: - ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий; - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) – более 0,013 м. Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу – не менее 0,6 м). Опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы): - запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения; - дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности. Лестница. Ширина марша не менее 1,35 м. Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более). Уклоны лестниц должны быть не более 1:2. Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях – и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей. Пандус. Материалы несущих конструкций пандусов – негорючие. Подъем (1 марш) высота: - до 0,8 м (при уклоне до 8%); - до 0,2 (уклон до 10%). Ширина пандуса: - при одностороннем движении – не менее 1,0 м, (остальные – 1,8 м). Горизонтальные площадки: - после каждого марша; - глубина площадки – не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы).

Бортики (при перепаде высот более 0,45 м):
по краям маршей и горизонтальных поверхностей – высотой не менее 0,05 м.

Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):

- с двух сторон;
- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях – и 0,5 м);
- завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м;
- рельефные обозначения этажей.

Пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей, непосредственно связывается с выходом наружу (через тамбур).

Дверь. Контрольные устройства на входе:

- приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект.

Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.):

- иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон;
- на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;
- на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу – не менее 0,6 м).

Информирующие обозначения помещений:

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,2 до 1,6 м;
- дублирование рельефными знаками.

Пути эвакуации. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий.

Не допускать: эвакуацию по открытым металлическим наружным лестницам.

Конструкции эвакуационных путей – непожароопасные.

При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации.

Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу:

- не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа;
- в зрительных залах – в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями остальной части зрителей;
- на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий – в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну.

Пожаробезопасная зона на путях эвакуации:

- если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время;
- расстояние от наиболее удаленной точки помещения с МГН до двери в пожаробезопасную зону – в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации;
- отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами;
- вблизи вертикальных коммуникаций как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с ограждениями;
(может использоваться примыкающая лоджия или балкон, отделенные противопожарными преградами от остальных помещений этажа);
- должна быть незадымляемой;
- иметь двери противопожарные samozакрывающиеся с уплотнениями в притворах.

Площадь пожаробезопасной зоны:

- 2,40 кв.м (для инвалида в кресле-коляске);
- 2,65 кв.м (для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим);
- 0,75 кв.м (для инвалида, перемещающегося самостоятельно);
- 1,00 кв.м (для инвалида, перемещающегося с сопровождающим).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Путь движения внутри здания 1 этаж	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	1,57,60, 63,66, 69,72, 75,80, 46,32, 89, 90,91, 40,47,48 (1 этаж)	8,10- 20,51,52,86,90, 94	Текущий ремонт, Капитальный ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников
--	------------------------------	--	--------------------------------	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 2 этаж

Объект 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
	Коридор	есть	41 (2 этаж)	87	Размеры коридора 4,43*69,06 м. На высоте 1,6 м расположен план эвакуации. Двери кабинеты контрастны по отношению к стене. Поверхность пола твердая.	К, О, С	-	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1,40 (2 этаж)	91	Лестницы слева и справа оборудованы поручнями, расположенными на высоте 0,9 м. Ширина марша 1,36 м. Лестничная площадка 2,76*1,7 м. Высота подступенков 0,15 м и ширина ступеней 0,3м одинаковая на всем пролете. Краевые ступени не маркированы.	С, О	Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м П.6.2.8 СП 59.13330.2020.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	9,12, 15,18, 21,24, 27,30, 43,57, 69,71 (2 этаж)	21-28,47-50	Ширина в свету 0,77 м. Пороги 0,02 м. Информационные таблички, расположенные на этаже возле дверей кабинетов, не дублированы тактильно-точечным и линейно-рельефным шрифтами. Полотна дверей контрастны по отношению к цвету стен.	К, О, С	Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п.6.5.9. СП 59.13330.2020). Обеспечить нормативную ширину дверных проемов (0,9 м) и высоту порогов (до 0,014 м). (п.6.2.4. СП 59.13330.2020).	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,40 (2 этаж)	91,94	На этаже установлен информационный стенд план эвакуации на высоте 1,7 м. План эвакуации не выполнен тактильно-визуальным способом. В помещении размещены информационные указатели с направлением движения к эвакуационным выхода. Слева и справа имеются запасные (эвакуационные) лестницы. Ширина составляет 1,3 м. Боковые края ступеней, не	К, О, С	Обеспечить при входе в здание схему объекта, выполненную тактильно-визуальным способом с обозначением путей движения для МГН. Разработать организационные меры помощи сотрудников объекта МГН в случае чрезвычайной ситуации для скорейшей эвакуации из здания. Предусмотреть на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, бортики высотой не менее	Капитальный ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников

				примыкающие к стенам, не имеют бортиков для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Двери на пути эвакуации имеют 2 створки, ширина 1,6 м. Краевые ступени не маркированы.	0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. (п.6.2.8 СП 59.13330.2020). Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько контрастных противоскользящих полос, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между карем контрастной полосы и краем проступи не более 0,04 м. Если в лестнице несколько маршей контрастная полоса наносится на нижнюю проступь нижнего марша и верхнюю проступь верхнего марша. П. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ОБЩИЕ требования к зоне	к	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места. Коридор. Покрытие пола: - ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий; - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) – более 0,013 м. Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу – не менее 0,6 м). Опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы): - запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения; - дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности. Лестница. Ширина марша не менее 1,35 м. Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более).			

Уклоны лестниц должны быть не более 1:2.

Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):

- с двух сторон;
- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях – и 0,5 м);
- завершающие части длиннее на 0,3 м;
- рельефные обозначения этажей.

Пандус. Материалы несущих конструкций пандусов – негорючие.

Подъем (1 марш) высота:

- до 0,8 м (при уклоне до 8%);
- до 0,2 (уклон до 10%).

Ширина пандуса:

при одностороннем движении – не менее 1,0 м, (остальные – 1,8 м).

Горизонтальные площадки:

- после каждого марша;
- глубина площадки – не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы).

Бортики (при перепаде высот более 0,45 м):

по краям маршей и горизонтальных поверхностей – высотой не менее 0,05 м.

Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):

- с двух сторон;
- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях – и 0,5 м);
- завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м;
- рельефные обозначения этажей.

Пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей, непосредственно связывается с выходом наружу (через тамбур).

Дверь. Контрольные устройства на входе:

- приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект.

Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.):

- иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон;
- на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;
- на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу – не менее 0,6 м).

Информирующие обозначения помещений:

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,2 до 1,6 м;
- дублирование рельефными знаками.

Пути эвакуации. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий.

Не допускать: эвакуацию по открытым металлическим наружным лестницам.

Конструкции эвакуационных путей – непожароопасные.

При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации.

Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу:

- не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа;
- в зрительных залах – в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями остальной части зрителей;
- на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий – в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну.

Пожаробезопасная зона на путях эвакуации:

- если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время;
- расстояние от наиболее удаленной точки помещения с МГН до двери в пожаробезопасную зону – в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации;
- отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами;

- вблизи вертикальных коммуникаций как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с ограждениями; (может использоваться примыкающая лоджия или балкон, отделенные противопожарными преградами от остальных помещений этажа);
 - должна быть незадымляемой;
 - иметь двери противопожарные samozакрывающиеся с уплотнениями в притворах.
- Площадь пожаробезопасной зоны:
- 2,40 кв.м (для инвалида в кресле-коляске);
 - 2,65 кв.м (для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим);
 - 0,75 кв.м (для инвалида, перемещающегося самостоятельно);
 - 1,00 кв.м (для инвалида, перемещающегося с сопровождающим).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания 2 этаж	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	1,9,12, 15,18, 21,24, 27,30, 43,57, 69,71,41,40 (2 этаж)	21-28,47,- 50,87,91,94	Текущий ремонт, Капитальный ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 3 этаж

Объект 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
	Коридор	есть	42 (3 этаж)	88	Размеры коридора 4,44*69,06 м. На высоте 1,6 м расположен план эвакуации. Двери кабинеты контрастны по отношению к стене. Поверхность пола твердая.	К, О, С	-	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1,39 (3 этаж)	92	Лестницы слева и справа оборудованы поручнями, расположенными на высоте 0,9 м. Ширина марша 1,36 м. Лестничная площадка 2,76*1,7 м. Высота подступенков 0,15 м и ширина ступеней 0,3м одинаковая на всем пролете. Краевые ступени не маркированы.	С, О	Нанести на проступи красовых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м П.6.2.8 СП 59.13330.2020.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь						Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п.6.5.9. СП 59.13330.2020). Обеспечить нормативную ширину дверных проемов (0,9 м) и высоту порогов (до 0,014 м). (п.6.2.4. СП 59.13330.2020).	Капитальный ремонт
		есть	9,12, 15,18, 21,24, 27,30 (3 этаж)	29-36,46	Ширина в свету 0,77 м. Пороги 0,02 м. Информационные таблички, расположенные на этаже возле дверей кабинетов, не дублированы тактильно-точечным и линейно-рельефным шрифтами. Полотна дверей контрастны по отношению к цвету стен.	К, О, С		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)						Обеспечить при входе в здание схему объекта, выполненную тактильно-визуальным способом с обозначением путей движения для МГН. Разработать организационные меры помощи сотрудников объекта МГН в случае чрезвычайной ситуации для скорейшей эвакуации из здания. Предусмотреть на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, бортики высотой не менее 0,02 м или другие	Капитальный ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников
		есть	1,39 (3 этаж)	92,94	На этаже установлен информационный стенд план эвакуации на высоте 1,7 м. План эвакуации не выполнен тактильно-визуальным способом. В помещении размещены информационные указатели с направлением движения к эвакуационным выхода. Слева и справа имеются запасные (эвакуационные) лестницы. Ширина составляет 1,3 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к	К, О, С		

стенам, не имеют бортиков для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Двери на пути эвакуации имеют 1 створку, ширина 0,8 м. Краевые ступени не маркированы.

устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.
(п.6.2.8 СП 59.13330.2020).
Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько контрастных противоскользящих полос, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между карем контрастной полосы и краем проступи не более 0,04 м. Если в лестнице несколько маршей контрастная полоса наносится на нижнюю проступь нижнего марша и верхнюю проступь верхнего марша.
П. 6.2.8 СП 59.13330.2020

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения.
Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними.
Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола.
Зоны отдыха:
- на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места.
Коридор. Покрытие пола:
- ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий;
- не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) – более 0,013 м.
Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.):
- иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон;
- на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;
- на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу – не менее 0,6 м).
Опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы):
- запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения;
- дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности.
Лестница. Ширина марша не менее 1,35 м.
Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более).
Уклоны лестниц должны быть не более 1:2.
Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):

- с двух сторон;
 - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях – и 0,5 м);
 - завершающие части длиннее на 0,3 м;
 - рельефные обозначения этажей.
- Пандус. Материалы несущих конструкций пандусов – негорючие.
- Подъем (1 марш) высота:
- до 0,8 м (при уклоне до 8%);
 - до 0,2 (уклон до 10%).
- Ширина пандуса:
- при одностороннем движении – не менее 1,0 м, (остальные – 1,8 м).
- Горизонтальные площадки:
- после каждого марша;
 - глубина площадки – не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы).
- Бортики (при перепаде высот более 0,45 м):
- по краям маршей и горизонтальных поверхностей – высотой не менее 0,05 м.
- Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):
- с двух сторон;
 - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях – и 0,5 м);
 - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м;
 - рельефные обозначения этажей.
- Пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей, непосредственно связывается с выходом наружу (через тамбур).
- Дверь. Контрольные устройства на входе:
- приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект.
- Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.):
- иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон;
 - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;
 - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу – не менее 0,6 м).
- Информирующие обозначения помещений:
- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
 - на высоте от 1,2 до 1,6 м;
 - дублирование рельефными знаками.
- Пути эвакуации. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий.
- Не допускать: эвакуацию по открытым металлическим наружным лестницам.
- Конструкции эвакуационных путей – непожароопасные.
- При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации.
- Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу:
- не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа;
 - в зрительных залах – в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями остальной части зрителей;
 - на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий – в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну.
- Пожаробезопасная зона на путях эвакуации:
- если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время;
 - расстояние от наиболее удаленной точки помещения с МГН до двери в пожаробезопасную зону – в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации;
 - отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами;
 - вблизи вертикальных коммуникаций как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с ограждениями;

(может использоваться примыкающая лоджия или балкон, отделенные противопожарными преградами от остальных помещений этажа);

- должна быть незадымляемой;
- иметь двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах.

Площадь пожаробезопасной зоны:

- 2,40 кв.м (для инвалида в кресле-коляске);
- 2,65 кв.м (для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим);
- 0,75 кв.м (для инвалида, перемещающегося самостоятельно);
- 1,00 кв.м (для инвалида, перемещающегося с сопровождающим).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания 3 этаж	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	1,39, 9,12, 15,18, 21,24, 27,30,42 (3 этаж)	29- 36,46,88,92, 94	Текущий ремонт, Капитальный ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 4 этаж

Объект 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
	Коридор	есть	42.4 (этаж)	89	Размеры коридора 7,44*69,06 м. На высоте 1,6 м расположен план эвакуации. Двери кабинеты контрастны по отношению к стене. Поверхность пола твердая.	К, О, С	-	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	39,1 (4 этаж)	93	Лестницы слева и справа оборудованы поручнями, расположенными на высоте 0,9 м. Ширина марша 1,36 м. Лестничная площадка 2,75*1,71 м. Высота подступенков 0,15 м и ширина ступеней 0,3м одинаковая на всем пролете. Краевые ступени не маркированы.	С, О	Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м П.6.2.8 СП 59.13330.2020.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	9,12, 15,18, 21,24, 27,32 (4 этаж)	37- 45	Ширина в свету 0,77 м. Пороги 0,02 м. Информационные таблички, расположенные на этаже возле дверей кабинетов, не дублированы тактильно-точечным и линейно-рельефным шрифтами. Полотна дверей контрастны по отношению к цвету стен.	К, О, С	Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п.6.5.9. СП 59.13330.2020). Обеспечить нормативную ширину дверных проемов (0,9 м) и высоту порогов (до 0,014 м). (п.6.2.4. СП 59.13330.2020).	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	39,1 (4 этаж)	93,94	На этаже установлен информационный стенд план эвакуации на высоте 1,7 м. План эвакуации не выполнен тактильно-визуальным способом. В помещении размещены информационные указатели с направлением движения к эвакуационным выходам. Слева и справа имеются запасные (эвакуационные) лестницы. Ширина составляет 1,3 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к	К, О, С	Обеспечить при входе в здание схему объекта, выполненную тактильно-визуальным способом с обозначением путей движения для МГН. Разработать организационные меры помощи сотрудников объекта МГН в случае чрезвычайной ситуации для скорейшей эвакуации из здания. Предусмотреть на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, бортики высотой не менее 0,02 м или другие	Капитальный ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников

				стенам, не имеют бортиков для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Двери на пути эвакуации имеют 1 створку, ширина 0,8 м. Краевые ступени не маркированы.		устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. (п.6.2.8 СП 59.13330.2020). Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько контрастных противоскользящих полос, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между карем контрастной полосы и краем проступи не более 0,04 м. Если в лестнице несколько маршей контрастная полоса наносится на нижнюю проступь нижнего марша и верхнюю проступь верхнего марша. П. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ОБЩИЕ требования к зоне	к	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места. Коридор. Покрытие пола: - ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий; - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) – более 0,013 м. Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу – не менее 0,6 м). Опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы): - запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения; - дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности. Лестница. Ширина марша не менее 1,35 м. Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более). Уклоны лестниц должны быть не более 1:2. Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):				

	- с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях – и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей. Пандус. Материалы несущих конструкций пандусов – негорючие. Подъем (1 марш) высота: - до 0,8 м (при уклоне до 8%); - до 0,2 (уклон до 10%). Ширина пандуса: при одностороннем движении – не менее 1,0 м, (остальные – 1,8 м). Горизонтальные площадки: - после каждого марша; - глубина площадки – не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы). Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей – высотой не менее 0,05 м. Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях – и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей. Пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей, непосредственно связывается с выходом наружу (через тамбур). Дверь. Контрольные устройства на входе: - приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект. Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу – не менее 0,6 м). Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,2 до 1,6 м; - дублирование рельефными знаками. Пути эвакуации. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Не допускать: эвакуацию по открытым металлическим наружным лестницам. Конструкции эвакуационных путей – неопасные. При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа; - в зрительных залах – в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями остальной части зрителей; - на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий – в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну. Пожаробезопасная зона на путях эвакуации: - если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время; - расстояние от наиболее удаленной точки помещения с МГН до двери в пожаробезопасную зону – в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации; - отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами; - вблизи вертикальных коммуникаций как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с ограждениями;
--	---

(может использоваться примыкающая лоджия или балкон, отделенные противопожарными преградами от остальных помещений этажа);

- должна быть незадымляемой;
- иметь двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах.

Площадь пожаробезопасной зоны:

- 2,40 кв.м (для инвалида в кресле-коляске);
- 2,65 кв.м (для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим);
- 0,75 кв.м (для инвалида, перемещающегося самостоятельно);
- 1,00 кв.м (для инвалида, перемещающегося с сопровождающим).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания 4 этаж	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	1,39,9,12, 15,18, 21,24, 27,32,42 (4 этаж)	37- 45,89,93, 94	Текущий ремонт, Капитальный ремонт Разработка организационных мер помощи сотрудников

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 1 – зона
обслуживания инвалидов 1-4 этажи

Объект 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	57,60, 63,66, 69,72, 75,80, 46,32 (1 этаж) 9,12, 15,18, 21,24, 27,30, 43,57, 69,71 (2 этаж) 9,12, 15,18,	13- 52	На кабинетах отсутствует информация рельефно- точечным шрифтом для людей с нарушением зрения. Доступ в кабинет, расположенные выше 1 этажа, для людей с нарушением	К, О, С	Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п.6.5.9, СП 59.13330.2020). Разработать альтернативные способы	Текущий ремонт Организационные меры помощи сотрудников объекта Индивидуальное решение с ТСР

		21,24, 27,30 (3 этаж) 9,12, 15,18, 21,24, 27,32 (4 этаж)	опорно- двигательного аппарата и передвигающихся на креслах- колясках, невозможен. Пороги кабинетов выше нормативного значения 0,014 м. Ширина части дверных полотен менее 0,9 м. Ширина дверей 0,77 м. Двери контрастные по отношению к цвету стен. Расстановка мебели позволяет в кабинетах на 1 эт передвигаться в них на кресле-коляске	получения услуги для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках. Либо разработать индивидуальное решение с применением ТСР. Организовать помощь сотрудников объекта для перемещения по объекту МГН к месту получения услуги.		Текущий ремонт Организационные меры помощи сотрудников объекта
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	24,3 (1 этаж), 80,42 (2 этаж)	95- 98	К, О, С	Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края

				с нарушением зрения. Пороги 2,5 см. Двери двустворчатые шириной 1,6 м. Имеется место для инвалидов на креслах-колясках. Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске - 120 см. Спортивный зал (на 1 этаже): ширина - 11,59 м, длина - 23,67 м, при входе отсутствует информация рельефно-точечным шрифтом для людей с нарушением зрения. Пороги 1,5 см. Дверь двустворчатая шириной 1,6 м. Пол ровный и гладкий. Библиотека (на 2 этаже): при входе отсутствует информация рельефно-точечным шрифтом для людей с нарушением зрения.		дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п.6.5.9. СП 59.13330.2020). Организовать помощь сотрудников объекта для перемещения по объекту МГН к месту получения услуги. Обеспечить нормативную ширину дверных проемов (0,9 м) и высоту порогов (до 0,014 м). (п.6.2.4. СП 59.13330.2020).	
--	--	--	--	--	--	---	--

[illegible]

	- рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 м до 1,75 м, дублированные рельефными знаками. Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании). При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться. Покрытие пола в помещениях: - ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий, - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м. При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться. Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа.
--	--

III Заключение по зоне:

Приложение

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	57,60, 63,66, 69,72,75,80,46,32 (1 этаж) 9,12,15,18,21,24,27,30,43,57,69,71(2 этаж) 9,12,15,18,21,24,27,30 (3 этаж) 9,12,15,18,21,24,27,32(4 этаж), 24,3 (1 этаж), 80,42 (2 этаж)	13-52,95-98	Текущий ремонт Организационные меры помощи сотрудников объекта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно-условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ №1
от «19» сентября 2024 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Объект 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18 1-4 этажи

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	51,52, 54,56, 81,84, 85,86 (1 этаж), 3,4, 7,8, 33,34, 36,38 (2 этаж), 3,4, 7,8,	53- 84	На 1-4 этажах планировка санузлов типовая, Универсальная кабина не 53-соответствует 84 нормам: ширина 1,13 м, глубина 1,15 м. Ширина дверных проемов в свету 0,73 м. Двери	К, О, С	Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края	Капитальный ремонт Текущий ремонт

		33,36, 37,38 (3 этаж), 35, 7,8, 33,36, 37,38 (4 этаж)	открываются наружу. Пороги от 0,03 до 0,05 м. Площадь санузлов делает их недоступными для К, О. Раковины не оборудованы однорычажным смесителем. Выключатели и розетки в помещениях – на высоте 1,60 м от уровня пола. В блоке уборной отсутствует доступная кабина.		дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п.6.5.9. СП 59.13330.2020). Обеспечить нормативную ширину дверных проемов (0,9 м) и высоту порогов (до 0,014 м). Разработать технические решения по организации доступных санузлов согласно разделу 6.3 СП 59.13330.2020.		
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	9	Ширина дверного проема 0,8 м. Высота крючков для одежды 1,6 м от пола. Общая площадь 1 раздевалки 5,8	К, О, С	Установить информационные таблички обозначения помещений (на все кабинеты) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте	Капитальный ремонт Текущий ремонт

				кв.м. Пороги от 5 см до 7 см..	от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м до 0,5 м от края таблички до края дверного проема. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками (п.6.5.9. СП 59.13330.2020). Обеспечить нормативную ширину дверных проемов (0,9 м) и высоту порогов (до 0,014 м). Разработать технические решения по организации доступной гардеробной согласно разделу 6.3 СП 59.13330.2020.	
ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:	- в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более). Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине,				

в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов.

Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола.

Информирование обозначения помещений:

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;

- дублирование рельефными знаками.

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или

контактирующие с ними.

Рекомендовано использование:

- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронных системами);
- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.

Туалетная комната: Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета):

- двусторонней связью с диспетчером или дежурным;
- или кнопкой вызова (в дежурную комнату);

- аварийное освещение.

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	51,52,54,56,81,84,85,86 (1 этаж), 3,4,7,8,33,34,36,38 (2 этаж), 3,4,7,8,33,36,37,38(3 этаж), 3,5,7,8,33,36,37,38 (4 этаж)	53-84,9	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Капитальный ремонт Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Объект 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		85,94, 99- 102	На территории, прилегающей к зданию, не организовано информационное обеспечение для слабовидящих	C	Обеспечить устройство тактильно- контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 (п.5.1.10 СП 59.13330.2020). Установить при входе на объект и на каждом этаже схему объекта, выполненную тактильно- визуальным способом, в т.ч. с	Текущий ремонт

				расположения и функциональным назначением помещений. На каждом этаже установлен информационный стенд план эвакуации на высоте 1,7 м. План эвакуации не выполнен тактильно-визуальным способом. Информационные таблички, расположенные на всех этажах возле дверей кабинетов, не дублированы тактильно-точечным и линейно-рельефным шрифтами. Отсутствует информационное сопровождение санузлов.	использованием шрифта Брайля. Схема объекта должна располагаться на высоте 1,2-1,6 м. На схеме должны быть показаны доступные пути движения для людей на креслах-колясках, расположенные помещений для инвалидов.				
6.2	Акустические средства	есть		Имеется световое и голосовое оповещение	у				

6.3	Тактильные средства	есть	6, 104	«Внимание! Пожарная тревога!» При входе в здание имеется вывеска и дублированная тактильная табличка шрифтом Брайля на высоте 1,3м. Имеется кнопка вызова персонала.	С	Оснастить все учебные кабинеты, санузлы и другие помещения, в которых проходит обучение детей, информационными тактильными табличками.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам нормативных документов по стандартизации. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположениях путей эвакуации, в одном районе, опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам нормативных документов по стандартизации. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположениях путей эвакуации, предупредить об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование					

	компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.). Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)		6,104, 85,94, 99-102	Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Решение

комиссии по оценке состояния доступности

МОАУ СОШ №10 «Центр образования»

19 сентября 2024 г.

Комиссия в составе: Н.Х.Акматалиевой, директора, председателя комиссии; А.З.Ахадиевой, заместителя директора по АХЧ, члена комиссии; Э.С.Галишиной, социального педагога, члена комиссии,- оценивая состояние доступности объекта социальной инфраструктуры Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа №10 «Центр образования», расположенного по адресу: 452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18 изучив акт обследования объекта от 19 сентября 2024 года, сделала следующие выводы:

1) в качестве основных требований к Зоне 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)» определяется наличие:

- хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН);
- наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных, с возможностью их совмещения); выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов;
- рекомендуется наличие мест отдыха.

Данные требований могут быть выполнены при обустройстве территории при финансировании и реализации программы «Доступная среда».

2) основным требованием к зоне 2 «Вход (входы) в здание» является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН. При наличии нескольких входов в здание, как правило, выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне.

При входе с уровня поверхности земли наружная лестница, пандус и входная площадка могут отсутствовать; при наличии лестницы, необходимо её дублирование пандусом.

Данные требований могут быть выполнены при обустройстве территории при финансировании и реализации программы «Доступная среда».

С точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения) этого объекта - то есть к зоне 4, а также (при наличии адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической зоны) путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям.

3) среди основных требований к зоне 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) важно отметить следующие: при отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации (или, наоборот, требования к путям эвакуации распространяются на пути движения внутри здания к месту целевого посещения и обратно к входу/выходу).

На данном ОСИ отсутствуют основные функционально - планировочные элементы, как то: пандус внутри здания; лифт пассажирский (или подъёмник); адаптированные пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности), и в силу конструктивных, архитектурно - планировочных и финансовых причин отсутствует возможность их обустройства.

4) название зоны «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» позволяет определить и основное требование к состоянию доступности объекта в соответствии с его назначением - доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним. При технической возможности обеспечить доступность и удобство для всех категорий граждан мест целевого назначения (или целевого посещения) необходимо предложить организацию специально выделенной зоны или участка (например, у входной зоны) либо обеспечить предоставление соответствующей услуги (услуг) в иной альтернативной форме;

Дистанционно, на дому, или в ином месте пребывания гражданина. Что и делается на данном ОСИ.

Председатель комиссии:

Директор

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ

Сопредседатель педагог

Председатель профсоюзной организации

Н.Х.Акматалиева

А.З. Авхадиева

Э.С.Галишина

Т.Ф.Мусалымов



№1



№2



№3



№4



№5



№6



№7



№8



№9



№10



№11



№12



№13



№14



№15



№16



№17



№18



№19



№20



№21



№22




№23



№24



№25




№26



№27



№28



№29



№30



№31



№32



№33



№34



№35



№36



№37



№38



№39



№40



№41



№42



№43



№44



№45



№46



№47



№48



№49



№50



№51



№52



№53



№54



№55



№56



№57



№58



№59



№60



№61




№62




№63




№64




№65



№66



№67



№68



№69



№70




№71



№72



№73



№74



№75



№76



№77



№78



№79




№80



№81




№82



№83



№84



№85



№86




№87



№88




№89



№90




№91




№92



№93



№94




№95



№96



№97




№98



№99



№100




№101




№102







№104




№105



№106



№107



**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории МОАУ СОШ №10 «Центр образования» по адресу ул. Карла Маркса, д. 18 до 2035 год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ та паспор та доступ ности объект а	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, руб.	Источник		
1	Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 «Центр образования»	452687, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18	1	5 Необходимо устройство тактильного указателя, предупреждающих его пути, тактильной плиткой или другими элементами (п.3.6 СНиП 35-01-2001 п.4.2.2 ГОСТ 52875-2007)	6 ТР	7 ДУ-В	8 1000000	9	10	11 2035
2				Перед лестницей необходимо оборудовать предупредительн ым и тактильным полосами 0,8-0,9	ТР	ВНД (К,О) ДЧ-И (С,Г,У)	30000			2035

3	м шириной 0,3-0,5 м (п.4.1.12 СП 59.13330.2020)					Рек	ДЧ-В	150000			2035
	Участок пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и выходами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и контрастно окрашенную поверхность в соответствии ГОСТ Р 12.4.026.					КР	ДЧ-В	20000			2035
4	Следует установить информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м, дублирование рельефными										

5		знаками п.3.6, У дверей санитарно- бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки, в том числе рельефные, на высоте 1,35 м. (п.6.3.6 СП 59.13330.2020)	КР, Орг	ДП-И (Г,У) ДУ (О) ВНД (К,С)	10000			2035
6		Система средств информации должна обеспечивать: -непрерывность информации; -ориентирование и опознание объектов и мест посещения; -возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг.	ТР, Орг	ДЧ-И (К,У) ВНД (С) ДУ (О,Г)	2000000			2035

Тема: «Семья, общество, государство и гражданин»

Примечание

01/10

1000 0654025021000606

MONDAY (CONTINUED)

1000

