



СВЕРЖДАЮ
Директор школы:
И.И. Пятауллин Ш.С.
№ 16.01.2026г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБОУ СОШ с.Кинзебулатово МР Ишимбайский район
Республики Башкортостан

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Кинзебулатово муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта 453223, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с.Кинзебулатово, улица 1 мая, дом 18
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус 2 этажа, 1574.1 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта :2022
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль-август 2026г ;
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Кинзебулатово муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан; МОБУ СОШ с. Кинзебулатово
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453223, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с.Кинзебулатово, улица 1 мая, дом 18
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность Ишимбайский район,
- 1.11.Вышестоящая организация (наименование) администрация МР Ишимбайский район Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453124, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Ленина 60.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушением интеллектуальной сферы-нет, ребенок –инвалид-3.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (142 ученика), вместимость, пропускная способность -190

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут с. Кинзебулатово Ишимбайского-д. Байгузино-
д. М. Баиково, д. Б. Баиково.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта- 5 минут

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: имеется знак пешеходного перехода;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: да

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	0
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	0

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	доступна
2	Вход (входы) в здание	Имеется пандус
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	доступна
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	доступна
5	Санитарно-гигиенические помещения	доступна
6	Система информации и связи (на всех зонах)	имеется

Итог: Помещение доступна для посещения школы детьми-инвалидами