

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ №2
с.Новобелокатай
 / О.В.Будакова/
Приказ №538-од
«5» декабря 2024г.

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№2 с.Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 с.
Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с.Новобелокатай

1.2. Адрес объекта:

452580 Республика Башкортостан Белокатайский район, с.Новобелокатай, ул.Ленина 24

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 (двух) этажей, 4801,3 кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 23229кв.м

1.4. Год постройки здания 1998г., последнего капитального ремонта: 2021г. - капитальный ремонт пищеблока, 2019г. – капитальный ремонт спортивного зала

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ориентировочно – 2025г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с.Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан, МБОУ СОШ №2 с.Новобелокатай

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с.Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан, МБОУ СОШ №2 с.Новобелокатай

6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо установить при входе на территорию школы щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля,
7.	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

- 4.2 Период проведения работ: планируемый 2026 год
- 4.3. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на данный момент: **ДЧ-И**
- 4.4 Для принятия решения требуется (не требуется) согласование: требуется

Представитель комиссии по обследованию объекта:

А.Е.Попков, заместитель директора по АХР

Члены комиссии:

Е.Ю.Шулакова, председатель профсоюзного комитета

Л.Г.Изгагина, специалист по ОТ

Руководитель объекта:

Директор

О.В.Будакова

АНКЕТА №1

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ
ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 с.Новобелокатай
муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан,

Тип ОУ: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Почтовый адрес: 452580 Республика Башкортостан Белокатайский район, с.Новобелокатай, ул.Ленина 24

Фактический адрес: 452580 Республика Башкортостан Белокатайский район, с.Новобелокатай, ул.Ленина 24

Ведомственная принадлежность: Министерство образования РФ

Форма собственности объекта: муниципальная

Вид деятельности: образовательная

Размещение объекта: 1 здание двухэтажное кирпичное здание, год постройки - 1998г

Объём предоставляемых услуг: 517 детей

1. Территория объекта

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	Замечаний нет
	Ширина прохода, калитки проёма в ограждении	К,О,С	Не менее 90 см	1.Ворота транспортные двухстворчатые: ширина – 4,1м; 2.Калитка: ширина – 1,2м (со стороны ул. Ленина); 3.Ворота пешеходные двухстворчатые -2,5м (со стороны ул. Ленина)	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет
	Знак доступности учреждения		-	нет	Требуется установка
	Автостоянка посетителей		-	да	
	Расстояние до входа в здание	К,О	Не более 50 м	да	

	Доля машино - мест для инвалидов	К,О	Не менее 10%	да	Не менее 10% с установкой дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»
	Размер места со специальным знаком	К	380x800см	да	Установка дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»

	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - Ширина полосы - Указатели направления движения - Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - Места отдыха: через 200м	К,О К,О,Г,С О	Не менее 180 см Наличие Наличие Наличие Наличие	да нет нет нет да	

	Открытая лестница: -	О,С	Не более 12 см	да	
	высота подъёма	О,С С	Не менее 40 см	да	
	ступеней	С	85-90 см	да	
	- ширина проступи		80 см	нет	
	- поручни на высоте		Наличие		
	- рельефная		Наличие		
	тактильная - полоса перед				
	маршем вверх и вниз				
	(ширина) - контрастная				
	окраска первой и				
	последней ступени				

	Пандус:	К,О К	НД-не более 1:10	нет нет	
	- высота подъёма	К,О	0,8 м	нет	
	- уклон		НД-не более 1/12		
	Поручни с двух сторон:	К	70 см	нет нет	
	- на высоте	О	85-95 см		
	- на высоте				

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	57 см	Создание и установка поручней (ограждения) при проведении капитального ремонта здания школы
	Габариты площадки: ширина х глубина	К	не менее 220х220 см	714 х 370см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	нет	
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	да	
	Навес	К,О,С	наличие	да	
Лестница наружная -нет					

	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	да	
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	нет	

	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см	нет нет нет	
Пандус наружный -нет					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	-	
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	-	
	Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150х150 см Не менее 150х150 см	-	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу, не травмирующим окончанием	К О К,О	70 см 85-90 см не менее 30см	-	
	Нескользящее покрытие	К,О	наличие	-	
	Наружный подъёмник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К,О	наличие	-	
Тамбур					
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 90 см	345 х 435см	
	Двери распашные (Р),			да	

	автоматические раздвижные (А): - ширина проёма в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5см	нет да	
--	--	--------	-------------------------------------	-----------	--

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	да	

	Разворотные площадки	К	Не менее 150X150см	да	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К,О,С,Г О К	Не менее 1 ед .на этаж не менее 1 ед. на этаж	да да да	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	Не более 10см	да	
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	нет	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	нет нет нет	
Лестница № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	нет	

	Контрастная окраска крайних ступней	С	Наличие	нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	нет нет нет	
Пандус (не имеется)					
	Ширина марша	К	Не менее 100см	нет	
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	нет	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	Не менее 150х150	нет	
	Поручни с двух сторон: - поручни на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К,О К О,К,С	Наличие 70см 85-90см не менее 10см	нет	
	Пандус переносной	К	наличие	нет	
	Подъемник для инвалидов: вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М)	К,О	наличие	нет	
	Эскалатор	О	наличие	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К- инвалиды колясочники ,О – инвалиды с поражениями опорно двигательного аппарата ,
С-инвалиды с поражениями зрения ,Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты , обязательные для доступности для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе (норматив) . остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц ,путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений , объектов ,этажей , имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов : путей движения , площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	да	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см	да	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					

	Обслуживание в кабинетах				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	да	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	да	
	Зона для кресла - коляски	К	не менее 150x150	нет	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60x80 см	да	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					

	Обслуживание с перемещением по маршрутам движения			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 120 см	да	
	Высота оборудования (ученической парты)	К	80-110 см	да	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	да	

	Место для сидения	О	наличие	да	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	нет	

Примечание :

- 1.Принятые сокращения категорий инвалидов : К – инвалиды –колясочники , О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха .
- 2.Объекты , обязательные для доступности для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе норматив . остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц , путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений ,объектов ,этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетизируемых объектов : путей движения, площадок и других объектов

5. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К.О	наличие	нет	Требуется установка
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	да	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	Требуется установка
	Раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина x ширина) - высота раковины - опорный поручень	К КО	не менее 130-85 см 75 -85 наличие	да да нет	

	Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) - опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К,О К К К,О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 100x165 наличие не менее 40x130 см наличие	нет да нет нет нет нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Знак доступности кабины	К,О	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	да	
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	К,С,Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	да да (С) нет нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - прописных букв - освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7, 5 см наличие	да да (С) да да	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинах санитарно – бытовых помещений	С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	да да нет нет нет нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	да	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С,Г	не менее одной шт.	нет	

	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2	С	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г,С	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Малогабаритные аудиовизуальные информационносправочные системы	К,О,С,Г	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

Примечания :

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды – колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.

1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными .
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7.ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

на территории объекта провести благоустройство на территории, установить знак доступности, информационный щит;
на входной группе установить рельефную полосу перед лестничным маршем; на путях передвижения рельефную
полосу перед маршем, реконструировать поручни, маркировку первых и последних ступеней; в санитарных помещениях
реконструкция кабин, создать тактильную направляющую полосу к кабине и писсуару, установить опорный поручень,
крючки для костылей, по средствам информации и коммуникации на объекте установить: визуальные средства
информации.


Представитель комиссии

по обследованию объекта:




А.Е.Попков, заместитель директора по АХР

Члены комиссии:



Е.Ю.Шулакова, председатель профсоюзного комитета



Л.Г.Изгагина, специалист по ОТ

Руководитель объекта:

Директор



О.В.Будакова

Председатель комиссии: Директор Будакова О.В.

Члены комиссии:

Зам. директора по АХР Попков А.Е.

Председатель первичной профсоюзной организации Шулакова
Е.Ю.

Специалист по ОТ Изгагина Л.Г.

